February 13, 1997 9:16am Page 1

03124811

ALIGNMENT DEVICE AND SOR-X RAY EXPOSURE DEVICE PROVIDED WITH SAME

PUB. NO.:

02-100311 [JP 2100311 A]

PUBLISHED:

April 12, 1990 (19900412) UZAWA SHUNICHI

INVENTOR(s):

KARIYA TAKUO HIGOMURA MAKOTO MIZUSAWA NOBUTOSHI EBINUMA RYUICHI

UDA KOJI

OZAWA KUNITAKA AMAMIYA MITSUAKI SAKAMOTO EIJI ABE NAOTO SAITO KENJI

APPLICANT(s): CANON INC [000100] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.:

63-252991 [JP 88252991] October 06, 1988 (19881006)

FILED: INTL CLASS:

[5] H01L-021/027; G21K-001/06; G21K-005/02; H05H-013/04

JAPIO CLASS:

42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components); 23.1 (ATOMIC

POWER -- General)

JAPIO KEYWORD: R002 (LASERS); R115 (X-RAY APPLICATIONS)

JOURNAL:

Section: E, Section No. 947, Vol. 14, No. 308, Pg. 116, July

03, 1990 (19900703)

## ABSTRACT

PURPOSE: To reduce influence of a particle and contamination by adopting a vertical-type transfer mechanism and a vertical-type exposure stage corresponding to an SOR-X-ray light source and by adopting the transfer of a mask and a wafer within a complete sealed environment.

CONSTITUTION: A stage device 1301 maintains a wafer vertically for light axis of SOR(Synchrotron Orbital Radiation) light, has a positioning resolution which is equal to or less than 0.01.mu.m, and moves the wafer three-dimensionally. In this case, an exposure unit is covered with a main chamber which is filled with a highly pure helium with a purity of approximately 99.99% or more inside. Then, the stage device 1301 for retaining the mask 2 and the wafer 3, a wafer supply/collection device 1303 for supplying or collecting the wafer, a mask transfer device 1311 for transferring the mask between a mask cassette 1310 and the mask stage are housed within that environment. It secures a high accuracy and neither generate garbage nor generate waste time.

# 日本国 許庁(JP)

**印 特 許 出 題 公 開** 

# 公開特許公報(A) 平2-100311

®int.Cl. \*

监别記号

庁内整理 号

❷公開 平成2年(1990)4月12日

H 01 L 21/027

7376-5F H 01 L 21/30

331 J A\*

審査請求 未請求 請求項の数 17 (全94頁)

**❷発明の名称 アライメント装置並びにこれを有するSOR−X練露光装置** 

母特 ■ 昭和-252991

❷出 ■ 昭昭(1988)10月6日

**伊弗男子** 伊 明 者 谷 夫 者 E 後村 耸 伊発 明 者 木 倥 伊発 男 者 海老沼 \_ 伊 男 者 字 æ 盎 伊 男 者 小 邦 # **伊発男** 者 雨宮 光 ②出 ■ 人 キャノン株式会社 四代 理 人 弁理士 丸島 催一

東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号 キャノン株式会社内東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号

最終頁に続く

#### 明 神 音

## 1.見明の名称

アライメント装置並びにこれを有するSOR-X 雑露光装置

# 2. 特許請求の範囲

( 1)執道放射光内の2.線を利用するX線電光装置であって、

a)ミラーユニットと、貸記ミラーユニットからのX舗でマスクを介してウエハを電光する電光ユニットを有する:

b) 約記ミラーユニットは、所望の方向にX 様を拡大するためのX 種ミラーと、 終記 X 種ミラーの周囲を所望の真空学園気とするための第1チャンパーと、 終記 X 雑ミラーを支持するための第1支持手段を有する:

c) 前記電光ユニットは、電光を制御するための シャッターと、前記マスクを保持するためのマ スクステージと、前記ウエハを保持するための ウエハステージと、前記マスクステージと前記 ウエハステージの問題を所望のヘリウム雰囲気 でとするための第2チャンパーと、前記マスグス ナージと前記ウエハステージが取付けられるフ レーム構造体と、前記フレーム構造体を支持す る第2支持手段を有する:

ことを特徴とするX雑銭光袋屋。

( 2) 前記第 1 支持手段は前記 X 雑ミラーを前記第 1 チャンパーに対して独立に支持していることを 特徴とする特許請求の範囲第( 1) 項記載の X 練賞 光装置。

(3) 前記第2支持手段は、前記ミラーユニットからのX継に対して、前記フレーム構造体の姿勢を調整するためのアクチュエターを有することを特徴とする特許請求の監督第(1)項記載のX継算光製器。

(4)前記シャッターは、前記第2チャンパーによってその周囲が所望のヘリウム雰囲気とされることを特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載のX 雑電光装置。

( 5) 前記第1並びに第2チャンパー館のピームダ クトを第3支持手段で支持 "ることを特徴とする 許額次の職職集(1)項記憶のX額電決装置。 (6)執道放射元内のX額を利用するX額電光装置 であって、

a)ミラーユニットと、質配ミラーユニットからのX額でマスクを介してウェハを開発する質児 ユニットを有する:

制制記ミラーユニットは、マスクのパターンは 域全体にX継が照射されるように、X組を加望 の方向に拡大する:

c) 何記爾光ユニットは、前記ミラーユニットからのX 値による質光を制御するためのシャッターと、前記マスクを保持するためのマスクステージと、前記ウエハを保持するためのウエハステージと、前記マスクステージと前記ウエハステージの開閉を所望のヘリウム雰囲気とするためのチャンパーを有する:

ことを特徴とするX雑電光整置。

( 7)前記載光ユニットは、前記マスク上のマーク と前記ウエハ上のマークのXY面における位置質係を検出するための第1検出器と、前記ウエハス

\*\*\* ナージは前記検出器が検出した8方向のずれを補 正するために移動し、前記ウエハステージは前記 検出器が検出したX。 Y方向のずれを補正するた めに移動することを特徴とする特許値求の範囲 第(10)項記載のX線電光集像。

(12) 例記載光ユニットは、特記ウエハステージの移動位置を検出するための、レーザー干部計を用いて構成された検出器を有し、この検出器のレーザヘッドとレシーパは教記チャンパーの外部に供記フレーム構造体によって支持されていることを特徴とする特許請求の機器等(5) 項記載のX 無無・確認。

ス部による電光を制御するX建電光製器芸芸 であって、

a)マスクのパターン領域全体にX額が限制されるようにX額を所領の方向に拡大するミラーユニットと:

り何記ミラーユニットからのX値によるマスク を介したウエハの電光を観覚するためのシャッ ターと、何記マスクを保持するためのマスクス テージの部類位置を輸出するための、レーザー干・ 参計 用いて構成された第2後出路を有すること を特徴とする特許請求の範囲第(6)項記載のX額 衛生集集。

(8) 興記第 1 検出器は 2 方向における真記マスク と興記ウエハの位置関係も検出することを特徴と する特許請求の概器第 (7) 項記載の X 練電光装置。

( 9) 賞記マスクステージと員記ウエハステージは、同一のフレーム構造体に取付けられていることを特徴とする特許請求の範囲第( 6) 項記載の X 雑葉光装置。

(11) 前記電光ユニットは、例記マスク上のマーク と前記ウエハ上のマークのXY面における位置関係を検出するための検出器を有し、前記マスクス

テージと、異紀ウエハを保持するためのウエバザーペート ステージ有する電光ユニットと:

c) 照射領域におけるX線の照度を計画するX線 照度計と終記照射領域における各点の無度を計 領するX線デテクターからの出力を処理し、印 紀X線無度計の出力を基準として前紀X線デテ クターの各点ごとの出力を補正することによ り、鉄記機射領域の無度分布を検出する検出手 冊と:

d) 前記シャックーの動作を前記検出手段が検出 した無度分布に応じて制御するシャッター制御 手段を:

有することを特徴とするX銀貨光装置。

(14) 興紀 X 維無度計は興紀シャッターよりも前記 ミラーユニット 側に設けられ、前記 X 値 デテク ターは前記ウエハステージ上に設けられていることを特徴とする特許請求の範囲第 (13) 項記載の X 経営先業者。

(15) 興記 X 維護度計は X 線の通路に対して可動に 設けられたいることを特徴とす。 特許技术の複響 第 (14) 項記載の X 総裁先領御装置。

(16)マスクとウェハを所定の位置関係にアライメントし、X値を用いてマスクのパターンをウェハ上に転写するX値アライナーであって、

a)マスクのパターン領域全体にX値が限制されるようにX値を所望の方向に拡大するミラーユニットと:

り前記ミラーユニットからのX単によるマスクを介したウエハの電光を制御するためのマスクステージと、マスクを保持するためのウエハステージと、神記マスクステージに保持されているでは、神記マスクステージに保持されているで、ク上のマークと教記ウエハステージ上の基準マークのXY面における位置関係を検出するための検出器を有する鑑光ユニットと:

c) 終記後出題の出力に基づいて質記マスクス ナージに保持されているマスクの 8 方向の領 8 を測定する制定手段を:

有することを特徴とするX種アライナー。

(17) 尊記検出器は、算記マスクステージに保持さ

推細化リソグラフ技術の一つとして注目されてきた。しかしながら、従来では、小型で、高強度のX 雑選が存在しなかったため、このようなX 雑 親ソグラフ技術を利用した半導体第 子 可 ること 半導体製造工場に導入すること 等 部間 であった。また、従来では、スループッド環境であった。また、従来では、スループッド環境であった。

とこうが、近年になって、高値度なX額を発生する、常伝導あるいは超伝導銀石を用いた個小型のSOR(Synchrotron Orbital Badiation)リングが開発される状況になり、光線は主要な問題らなくなってきている。

一般に、X銀貨光装置は、第2回に示すように、所属プロキシミティ電光方式によってパターンの集付けを行なう。マスク2は、X銀通過率の高い数ミクロンの厚さの基板201と、この上にX銀銀車の高い材料によって転写すべきパターン状に形成された吸収体202と、挙近201を支持する支持枠203とから構成されている。こ

れているマスク上のマークと何記ウエハスナージに保持されているウエハ上のマークのXY製における位置関係を被出するものであることを特徴とする特許請求の範囲第 (16) 項記載の X 値 アライナー。

## 3. 発明の詳細な説明

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体電子製造用パターンを有するマスクと半導体ウエハを所定の位置関係にアライメント製造、特には、マスクと半導体ウエハをアライメントした後、軌道放射光(SORーX線)を利用して、マスク上の半導体を発達用パターンを半導体ウエハ上のレジストに続付ける半導体電子製造用のSORーX線電に関する。

### 【世来の技術】

X 継を利用した半導体常子製造用のリソグラフ技術は、1972年に Spearaと Saith によって "Electron. Lett. Vol. 8, No4:p102, 1972" に発表され てから、半導体常子の高温液化を実現するための

のマスク2を被加工物であるウエハ3に、正確に 且つ安定的に、決められたギャップ距離(約数十 ミクロン)で対向させ、マスク2を介してX値1 を単導体ウエハ3上に照射し、吸収体202によ るパターンをウエハ3上に独布されているレジスト5に鏡付け、転写する。

転写プロセスに関しては、第3回(a)に示されるスキャン電光方式、第3回(b)に示されるスキャンミラー電光方式、第3回(c)に示される一括電光方式が提案されている。スキャン電光方式は"J. Vac. Sci. Technel. 81 (4) 1984, P1271 \* で、また、一括電光方式は"IBM Research Report RC 8228, 1988 \* で提案されている。

第3間(a)に示されるスキャン部光方式は、マスク2とウエハ3を所定の位置関係にアライメントした後、SOR光線4から発生しているシートピーム状のX線1にたいして、マスク2とウエハ3を一体的に関示矢印方向に移動させ、マスク2上のパクーンをウエハ3上の所定領域に転写する。

第3回 ( b)に示されるスキャンミラー電光方式 は、マスク2とウェハ3七所定の位置関係にアラ イメントした後、SOR克羅4とマスク2の間に 記載されたミラー301を、電示矢印方向に装置 させることにより、電光機器(転写すべまマスク パターンの全域)をSOR光型らからのX種1で 走査し、パターン転写を行なう。

第3回(c)に示される一括翼光方式は、SOR 光量4とマスク2の間に、反射面が凸状に加工さ れたミラー302を配置し、このミラー302に よってSOR光線4からのX線1を発散させるこ とにより、X雑1を電光範囲全体に同時に照射す る。これにより、マスク2のパクーンは、アライ メント後、ウエハ3に転写される。

また、X雑貨光装置において、マスク2とウエ ハ3を所定の密閉雰囲気内に配置して露光を行な うことは、例えば、E.Spiller が「J.Applied Physics, Yol. 47, No. 12, p5450" で提案している。

これでは、温度の観点からHeガス雰囲気中に、 マスク2とウエハ3を配置している。更に、本里

を独立に維持するために仕切弁(第4回(b)で は、無射チャンパ405とメインチャパ401の 間の仕切弁409のみを示している)が設けられ TUB.

また、SOR-X練電光装置は、例えば"Proceeding of SPIE, Vol. 448, 1983. pl04 \* で機富さ れている。この装置の概要を第5回に示す。この 装置は鉛直方向に移動自在な所謂遅形ステージを 有し、このステージでマスク2とウエハ3を支持 した状態で、X離1による電光を行なっている。

′ →明が解決しようとしている問題点】

\*、半導体電子の無機度の目安とされる ダイナミクランダムアクセスメモリ(以下、 DR AMと記載する)を例に取ると、64メガビット のDRAMでは0.3~0.4μm(以下・ミク ロンと記載)の雑幅、100メガビット以上のD RAMでは0、25ミクロンの雑稿のパターン袋 付も可能にする電光装置が必要になる。

しかしながら、0.25ミクロン以下の豊穣な

東明書の一部は、先に特徴略68・178627号公司 で、又感覚症による又能器光質症において、ス ナージ装置、マスク・ウエハ器道装置、アライメ ント装置等のそれぞれを、複数の密筒実態気内に 記憶することを提案している。

以下、第4回(a),(b)を用いて、前途の特職 銀88 -178527号公鐘に示されている英葉の概要を 説明する。この装置において、ウエハは、ウエハ ロードカセット収納チャンパ402の中に、カ セットに挿入された状態で発置される。霧光され たウエハは、ウエハアンロードカセット収納チャ ンパ403内のカセットに収納される。転写すべ a パターンが形成されているマスクは、カセット に挿入された状態で、マスクカセット収納チャン パ404内に設置される。

マスク及びウエハは、メインチャバ401円 で、第4億(り)に示される電子ピーム装置411 によって相互にアライメントされた後、一体的に 支持された状態で開射チャンパ405内に移動さ れ、X類管410を光線とした電光が行なわれ

る。各チャンパの間には、各チャンパ内の雰囲気 パターン焼付を可能とする需光装置は、未だ実現 されていないのが現状である。このような微細な パクーン集付けを可能にする電光装置を実現する ためには、(1)マスク及びウエハを安定的に維持 するための理境制御技術、(2)ゴミ等のコンクミ ネーションを排除するための装置技術。( 3)パ ターン転写集団を均一に露光するX雑葉光技術。 (4)1/100ミクロン台の検度と1/1000 ミクロン台の分解能を達成するアライメント技 術、等の各技術を確立する必要がある。

> 本要明の目的は、64メガビットないしはそれ 以上の集後度を有する半導体電子の製造プロセス で使用され、そのプロセスの要となる半導体素子 製造用の露光装置を提供することにある。

本見明の他の目的は、SOR光線からのX線を 使用して、マスク上に形成されている機能なパ ターンを半導体ウエハ上のレジストに貸付けるこ とを可能にするSOR-X糖露光装置を提供する

本発明の更に他の目的は、上述の(1)~(4)の

技術を確立し、SOR~X締御光鏡駅に指用することにある。

【問題点を解決するための手段並びに作用】 上述のように、0、25ミクロン程度のパターン雑組を有する半導体素子の製造を実現するためには、露光装置に要求される状度は非常に高い。 半導体電光装置に要求される特度の代表的な項目 である重ね合わせ特度の要因と、その機体的な高 り振りを第1表に示す。



こ、SOR-X銀リソグラフに用いる被 長は例えば5~15オングストロームの被を ある。また、上述の様に相対論的な速度をで進 された電子のエネルギは鳴り、5~1、0ギガメ レクトロンボルト(Ge V)である。第6回 計 に、SOR光線4とマスクの間に、X線反射 引 ラーとペリリウム(Be)窓を配置してX線 発電を構成した場合の、電光ビームバスの各点 第1妻(単位:ミクロン)

<b>T</b> [	要求特度
マスク製造量	0.025
ウエハプロセス亜	0.025
ステージ精度	0.025
アライメント特度	0.025
光学系精度	0.025
その他露光装置内型	0.025
重ね合わせ特度	0.06

その他の電光装置内型には、マスクとウェハの 熱による型が含まれる。第1表からも明らかな様 に、電光装置内で許されるマスクとウェハの型、 特に電光中に許される並は、高々 0 . 0 1 ミクロ ンである。

次に、第6回(a)、(b)を用いて代表的なSOR光線4の性質を説明する。第6回(a)におい

即ち、SOR光銀4個から環に、ミラー大計画 前、ミラー入計画後、Be恵表面、マスク表面、 レジスト表面におけるSORの各放長ごとの分光 強度特性を示す。この図から、SOR~X差リッ グラフには5~15オングストロームの被長域を 使用するのが適していることが理解できる。同様 に、SORは連続スペクトルを持つことも理解で まる。

第7回(a)にマスクの基板201の材料に無機料を用いた例を示す。第7回(b)に有機のよれが第7回回(a)に接合された基板201は形がつから、変換を含されたがクーンが形がなってが変換を含されたが変がした。 201は形がカーンの場合では、ションの場合では、ションの機では、ションの機では、ションの機では、ションの機では、ションの機では、ションの機では、ションの機では、ションの機では、ションの機では、ションの機では、ションの機では、ションの機では、ションの機では、ションの機能を表して、変更を表し、変更には例とはよりには例とは、ションの機能を表して、変更を表もでありますを表もでありを表もでありますを表もでありますを表もでありを表もでありを表もでありを表もでありますを表もでありますを表もでありますを表もでありを表もでありますを表もでありを表もでありを表もでありを表もでありますを表もでありますを表もでありますを表もでありまするでありを表もでありますを表もでありを表もでありを表もでありを表もでありますを表もでありますを表もでありを表もでありますを表もでありますを表もでありを表もでありを表もでもでもでありを表もでありをで

が使用される.

第2個で概念的に示したプロキシミティ電光方式では、電光時、マスクとウエハの間の距離(下、プロキミティーギャップと記載する)は、医路10~50ミクロン程度に設定される。この存成において、マスクとウェハの間の雰囲気を発力した。要では、本人リウム(He)と第7回(a)の重化シリコンマスクと第7回、b)のポリイミドマスクの温度上昇の程度を第2長に示す。

第2表(単位:度)

穿出気塩体	重化シリ コンマスク	ポリイミ ドマスク
其空	~ 6 0	~ 6 0
空気	1.17	1.18
Не	0.343	0.351

この表では、マスク画上でのX雑姓度を120

マンミラー電光方式)の違いを説明する。第8回 (a)はパターン都701全体にX締1が同時に照 射される一番電光方式を示す。第8回(b)はこの 方式によって生じるマスクの型の様子を示す。第 9回(a)はシートピーム状のX線1がパターン 701を順に走査するスキャン電光方式をよって生じるマスクの 第9回(b)はこの方式によって生じるマスク・ 第9回(b)はこの方式によって生じるやいさい の様子を示す。ところで、SORからいと、列 のは、鉛質をSOR発光点から10メートルの は個光位置をSOR発光点から10メートルの に設定しても、X締備度プロフィールの では毎10ミリメートル程度にしか成ら

スキャン電光方式(スキャンミラー電光方式も同様)では、電光時間を一抵電光方式と同じにするためには、マスクに照射するX値の強度を一抵電光方式に比べて散信にしなければならない。これはマスクの亜を大きくする。

第3表に一括電光方式とスキャンミラー電光方式の上界温度とマスクの最大量の比較例を示す。 この表では、ウエハチャック1807(第15回 mW/cmとし、真空算器気での輻射率を0.5 としている。現在機器されているレジスト材料の 感度が、 位平方センチメートル当り概数十ミリ ジュールから百ミリジュールであり、マスク基板 材のX額通過率が略50%程度であることを考慮 すると、上記の設定は妥当な値である。

次に、第8回(a)。(b)と第9回(a)。(b)を 用いて、一括電光方式とスキャン電光方式 (スキ

参照)をアルミナ(A1:〇、5 m.m.厚)とし、 その裏面温度を一定として比較した。また。スキャンミラー電光方式に関しては、ミラーの推動の 関数数をパラメータとした。

第3表(単位:度。ミクロン)

震光方式	童化シリコン	,マスク·	ポリイミ		
	<b>a</b> R	最大型	<b>2.</b> 82	最大亚	
24+>1>- 0.5Hz 8Hz 1000Hz	1.34 1.22 0.343	0.016 0.015 0.0084	1.40 1.22 0.351	0.094 0.082 0.046	
一抵	0.343	0.0084	0.351	0.046	

この表からも明らかな様に、マスクの至を許容値 (0.01ミクロン)以下にできるものは、一

抵離光方式もしくは高級被散でのミラー機能を興催にしたスキャンミラー電光方式のポリーをある。アルムは使用できないことがわかる。しか場合では、設計日本を組入る環送数でミラーを機能)がもことは、ミラー301(第3図(も)参照)が10~トール程度の高真空中に配置されてある。まつでトール程度の高真空中に配置されてある。また、マスクとウエハを一体的に移動するスキャン電光方式では更に困難である。

光を行ない、電光領域全体で均一な電光を行な う。

第10回(b)でこのシャッター機構を簡単に設明する。写動ドラム1009とアイドラドラム 1011の間のスチールベルト1009には、先エッジ1004と後エッジ1005を有する長方形のアパーチャ1012が形成されている。 Y軸はSORーX線の光軸と垂直な方向であり、 略鉛直方向である。 t軸は時間を示している。 また、曲線1006は先エッジ1004の軌跡を示しては線1007は後エッジ1005の軌跡を示して、このシャッター機構はY軸上の各点で電光

・ OT(y)が第11回の照度プロフィールに対応 して異なる様に重動ドラム1009を動作させ る。これにより、電光領域全体で、電出量(= 電 光時間×無度)を一定にしている。

創述の"Proceeding of SPIE, Vol. 448, 1983. p104"に関示されている電光装置(第5回 照) は、SOR光麗からのX線の通過延路が一旦ベリ リウム窓で仕切られた後、マスクを介したウェハ るから、一括選先方式で選先領域全体の露出量の均一性を設まる。5%程度とするのは容易ではない。無度を露光領域全体で均一にする方法では、ガウス分布の中心部分のみを使わざるをえず、X 線エネルギーの使用効率が悪い。

、本発明は、このは、100mmに対し、100mmmに対し、100mmに対し、100mmに対し、100mmに対し、100mmに対し、100mmに対し、100mmに対し、100mmmに対し、100mmに対し、100mmに対し、100m

の露光が大気中で行なわれる。第12因に大気と Heの熱伝導車の圧力依存性を示す。この図か ら、同じ圧力なら、Heよりも空気のほうが熱伝 選率が小さいことが分かる。従って、第2、3表 で朝迷したマスクの歪を考慮すると、この様な大 気中の電光では本発明の目的を達成するのは困難 なことが理解できる。そこで、本発明では、前途 した様に高精度に温度、圧力、純度が管理された 密閉Ha雰囲気での電光を採用している。また、 これ以外に、SOR-X線光源に対応する撮形( 鉛直方向) 雑送機構と縦形貫光ステージを採用す ると共に、完全密閉雰囲気内のマスクおよびウエ ハの輩送を採用した。これにより、SOR-X線 第光装置において、高スループットと、 パーティ クル(ゴミ)とコンタミネーションの影響を小さ くすることを可能にしている。

更に、本党明では、(1)SOR光源からのX線の光軸は変動する可能性がほとんどない、(2)マスクの特度は終述の様に充分でている。(3)SOR-X線電光ではSOR光源か のX線の光輪と

マスクとの位置関係の安定性が最も重要である。 との認識から、ウエハステージを6時(X、Y。 Z、8(= u s)。 u s、u s)制御し、マスクステージは6制御のみとしている。これにより、マスクステージの高精度化を達成している。

なお、本発明において、マスクステージを 8 方向に目転可能としているのは、ウエハシステープ アンドリピート電光するためのウエハの X 、 Y 軸 に関する移動方向にマスクの向きを合わせる。また、本発明は、この所置マスクアライメントを正確に行上に基準マークを設け、この基準マークを用いてマスクアライメントを行なっている。



ステーツの位置計劃を行うための計劃光学系 1312、ウェハ3とマスク 2 の福豆位置ズレを制定するためのプリアライメントシステム 1307、ファインアライメントシステム 1302、ウェハ3 に適切な X 銀幣 光量を与えるための第元シヤッター装置 1308、ウェハ3 を製造あるいは回収するためのウェハ供給 四収装置 1303、ウェハ3 を推過するためのイジェクター 1304、ウェハトラバーサー 1306、ウエハラの結晶方位を整列させるためのオリフラ独知ステーツ 1305、マスク 2 を収納するためのマスク 収納 会出 は 1310、マスク 3 をマスクカセント 1310 から出

入れするためのマスクカセットローダー 1309、・ク3をマスクカセット 1310 とマスク 8 ステージ 1999 (第19 国参照)の間で発送するためのマスク無送装置 1311 などが収納されている。第84 国に示す如く、メインチャンバーは無低ペース 8405 に顕きされている。 無価ペース 8401 には 3 側のエアーサスペンション 8402~4 が回着してあり、エアーサスペンション 8402~4 の一地は無領分8401 に固定してある。 無価額 8401 は何途の策

#### (宝监师)

第1回に本発明の一変施供を示す。関中、4はS R 光を発生させるための電子知道器、あるいは、電子部膜リング(以下SORリングと鳴す)であり、その電子軌道は、地面に対して水平に設置されている。関于軌道は、SOR 元の出射である。シラーン 101は SOR リング4と 高元ユニット 102の間に設置してあり、内部に SOR 元を示がり 寸法に変更するための X 線ミラー 1401の間 が 14 図 を収納してある。また、 X 線ミラー 1401の周辺は 1 × 10 <sup>-10</sup> ~1 × 10 <sup>-10</sup> で Torr 程度の真空度を保ちながら接続している。

電光ユニット 102 は 内部を純皮 99.99% 程度以上の高純皮なヘリウム(He)で満たしたメインチャンパー 3101(第31 図参照)でおおわれており、第13 図に示す如く、その雰囲気の中に、マスク2 やウェハ3 を保持するためのステージ装置 1301、

祭ペース 8405 やメインチャンパーを支持するための強國な構造体である。除祭領台 8401 の下部には空気等を吹き出し、その圧力によって床面より浮上させる液体ペアリングは、露光ユニット全の設置調整の時、床面に対する常領抵抗を減少するので、最小な位置決めを可能にする。

ミラーユニット 101 と電光ユニット 102 の間にはピームダクト 121 が配置されている。このピームダクト 121 内には、第 35 図に示す様に、仕切弁3516 、3517、ペリリウム窓 3512 が配置され、各ユニット 101 ・102 を気密端断が可能な状態に接続している。ピームダクト 121 の途中は支持台123 で床に設置してあり、またミラーユニット 101 とペリリウム窓 3512 の間に設置した真空算気ポップで 1×10 マー1×10 でTorr 程度の真空度に算気してある。

電気制御ユニット 103 はミラーユニット 101、 電光ユニット 102、恒星制御ユニット 104、鉄気 ユニット 105、絶気制御ユニニト 106 の制御や領 作人力 として作用し、S Rリング4との協調信仰の投受、不認 の作業室出入口間との保えらの投受等を行う。 個温制御ユニット104 なの 発見 等を行う。 個温 が スニット101 や の 発力 は ない また ない また で の 発 が また で い また で の は な ご ラーユニット 101 や 常元 ユニット 102 で が は 、 こ ラーユニット 101 や 富元 エット 102 で が れ で い また で が ス・ペリウム などの 制 を 行う。

以上が本発明の構成ユニットの作用についての 簡略な説明である。以下にユニット化構成にする 効果を説明する。SORリング4から放射されるSOR 光の内のX線を用いた電光方法を考える場合、非 個は後述するが、X線の拡がりを制御するためのX 練ミラー1401の役割は重要であり、X線ミラー 1401気しでSOR-X線による電光は固能である。 X線ミラー1401の役割のうち、重要な点は、第

次に、個々ユニツトについて大きかな違成手段 について送べる。

ミラーユニット101は、真空的に直接SORリング4上に連絡する必要があるので、電光ユニット102 とは独立した真空構気系を持つ。ユニット会はは SOR先に対して6輪(X, Y, Z, O, ωx, ωy) 先に必要な故長の又称を選択できる。必要な又は を作り出す、また、通りでは、これでは、 を作り出す、また、通りでは、 を作り出す。また、通りでは、 を作り出す。また、一般などでののでは、 選を短くできるなどである。またでは、 選択するで、マスク2のコントを確的に、 を受けるを確し、できるなどである。またで、 を要なとは、できるなどである。またで、 を要なとないまたがある。また、 を変なとないまたがある。また、 を変化を生じないまたのRリックでは、 を発していまたののではない。 を発行していまたののではない。 を対けていまたののではない。 を対けていまたのではない。 を対けていまたのではない。 を対けていまたのではない。 を対けていまたのではない。 を対けていまたのではない。 を対けていまたのではない。 を対けているのではない。

SOR 先を用いた電光システムを構成するために 3OR リング 4 自体が電光システムに与える影響を 考えてみる。一般的に、SOR リング 4 の外径 寸法 は 2 m~数十 m 態度ありその重量は数十~300 t に 及ぶ。従って、電光システムは SOR 光の出射方 に向って比較的自由に移動しながら位置を調整す る必要がある。また、SOR リング 4 の周囲には数 十 cm 態度の厚さの放射線遮断壁が設けられる。

電光システムを考える場合、この壁は、SOR

電光ユニット102はSORリング4やミラーユニット101のSOR先輪に対して、ミラーユニット101と同様に、6輪方向に位置合わせする必要がある。このため、ユニットの底面に旋体ペアリング受を装着し、電光ユニット102のX、2方向及びY軸回り回転(ω v)に関する移動を容易にしてある。X及びZ軸回りの回転(ω z. θ)運動やY方向の運動及び位置決めば、第84回に示すエアサスペンション8402~8404の圧力にで行う。以

上が本ユニツトの設置、調査に関する最明である。 本ユニット102には、S R先が導入されるので、 これが原因で生ずる問題解決手数が必要である。ユ ニット 102 の構成要素のうちメインチャンパー 3101 (第31回参照)の内閣を実立にできればある意味 で問題は無いが、後述するように、マスクの発象 に対抗するためメインチャンパー31に1 内を 3空 にする事はできない。従ってSOR先とりわけ又親 を表収する割合いが低い事が有っているヘリウム (または、水黒でも可能である) を充壌する必要が 生じた。これにより、真空とヘリウムを分離する ためのX乗事人窓が必要となった。X乗事人定は ベリリウムが重切である。ヘリクムやベリリウム のX線吸収は、電光エネルギーの減少を招くので、 この很失を最少限度にすべきである。この要請の 意味はヘリウムはできるだけ圧力を下げる、ペリ リクムはできるだけ薄くすると云う事である。へ リウムの圧力は伝熱特性やス線が通過する距離か ら水められる。

後述する理由で、ヘリウムの圧力は100~200Torr、

0.001 μ m ~ 0.01 μ m 程度以下にする必要が有るので、少なくともウェハ3の数置される場所の温度変化は 0.01 ℃ ~ 0.1 ℃以内に維持する事が必要である。 従って、本発明では、ウェハーの設置場所やを使通する事で、この問題の解決を計っている。 また、露光システムに於いては、ウエハー上の所定の位置にマスクパターンを転写する必要が有り、その位置決めの再獲特度は、0.02 μ m ~ 0.05 μ m 程度が望まれている。この問題を解決する有効な手数はマスクとウェハを過ば的に強器に

やあるいは相互認定する事であるが、この両者 この機械関性には難りがある。両者の相互位置 ズレは構成部材の温度変化あるいは外部からの妥 動などによる変形によって生ずるものである。

温度変化に対しては資達の低温手段で対応できる。外部からの振動については、第84回に示す、 単級ペース8405と除張報台8401の間に設けた エアーサスペンション8402~8404の作用によっ て振動の伝達を分析する構造で対処できる。当然、 次に特度の養得手段について述べる。本属光システムでは、ウエハ上に30mm口程度の面積に対して属光する必要がある。一般的なシリコンウエハーの熱影張係数は4×10<sup>\*\*</sup>/℃程度である。30mmの長さで温度変化1℃に対する寸法変化は0.12μm程度となる。電光システムでは、この変化を

X機ダクト 1 2 1 と電光ユニット 1 0 2 の間には、ペローズの如き、飲らかい都材を用いてダクト 1 2 1 から電光ユニット 1 0 2 に優勢が伝達して来る事を防止する構成にしてある。以上が装置特度獲得のため用いられた手段の説明である。

SOR光とりわける鍵を用いた電光システムの構成方法の概略説明を以上で終る。なお、以下に本発明の電光システムについて詳細な設計方法や装置内容を説明する。

第13回は電光ユニット102の内部構造を説明する間である。この回では、X 線を通過するペリリウム窓 3512 (第35 回参照) から SOR に対して下方の部分を示している。

本装置の目的は、マスク2上に設けた底写パターンを、ウェハ3上のレジストに所定の位置合わせを行いながら、X銀を用いて執付け転写する事であっ。また、 伝写パターンは 30mm 四方程度の 面積であって、一方、ウェハは底径数十mm から底径数 百mm 程度育るので、 負付け罪先は所謂ステップアンドリピート電先を採用し 複数回に分けて動

り返し行う必要がある。この心、マスク2とウェハ3の位置合せ特度は 0.01 μ m ~ 0.05 μ m と 云った要求があり、言うまでもなくこの数字は小かった要求があり、言うまでもなくこの数字は小がった。また、1 枚のマスクの転写がから転写といるでは、1 枚の電光を行うため、マスク2とですれているの位置を受けるというのは、必要量小限にする必要がある。その意思を発生しない、ムグ時間を発生しない、ムグ時間を発生しない。 生産の合理的なマスク2 やウェハ3の構造装置を提供することである。

前述智念点に配慮して構成された電光ユニット 102の内部構造について説明する。

ステージ装置 1301 の主な機能は、ウエハ3 やマスク2 を保持、あるいは位置決めする事であり、思光ユニット 101 を構成するための中心的部材である。本ステージは、SOR 先の先輪に対してウエハ3 を登載に維持しながら、0.01 μ m 以下の位置決

ライメント用級明光線、電気回路、電影アクチュ エータなど発熱する部分周辺には低温液体を液道 し、温度変化を生じない構造にしてある。

プリアライメントシステム 1307 の主な機能は、 搬入されたウエハ3のステージ装置 1301 に対する 位置を制定する事である。このプリアライメント システムによって、ウエハ3のステージ装置 1301 に対する6 軸(X、Y、Z、B、DI、DY)方向 の位置が制定される事で、ファインアライメント システム 1302 の制定時間を短載できる。また、プ リアライメントシステム 1307 の制定値によって、 ウエハ3 がマスク2 に衝突しないようステージ装置

・「制御する事が可能になる。本システム1307 は、ヘテージ装置1301の上面に取り付けてあり、 発熱部品周辺には恒温度体を推過し、システムの 作動による温度変化を生じないようにしてある。また、光振は、大きな発熱体であり、かつ比較的消 鈍し中すいので、プリアライメント用 光線 そ容易 に交換できるよう、また発熱の影響が最少となる ようメインチャンパー3101の外部に設置し、オ め分類性を持って、ウェハ3を3次元(X, Y, Z) 的に夢動する。ステージはゴミや発風、振動を最 少限度にすべく、媒体軸受案内と存住リンクによ る夢動案内で構成してある。駆動手段や媒体軸受 案内等、温度変化を生ずる部分については、その 周辺に無温体を検過する平で温度変化を生じな い構造にしてある。全た、本装置1301には、そ の他の構成サブユニットが取り付くので、マスク とウエハ間の関性を最低固有振動数で200~300Hz 程度に設計してある。

ファインアライメントシステム 1302 の主な機能はウエハ3 とマスク2 の相互位置を検出する事である。ファインアライメントシステム 1302 は、ウエハ3 とマスク2 の相互位置を 3 次元(X、Y、Z)的に検出する光学装置(詳細は後述する)と、その光学装置を移動する手段で構成され、電光 X 線をさえ切る事なく 電光 X 線束の角間に設置されている。また、ステージ装置 1301 に取り付けてある。本システム 1302 はステージ装置 1301 上に有って、マスク2 に近接しているため、ファイン

プチカルファイバーを用いて必要なスペクトルー みで装置内に導入している。

電光シヤッター装置 1308 の主な機能は、X 維を運動あるいは通過させる事で電光エネルギーを制御する事である。ところが、本電光システムに於いては、SOR リング4 から放射される X 線を ジラー1401(第 14 医参照)で必要な形状に整形して 3 元している。この時 SOR 光の放射特性から y 特方向に強度ムラが発生する事を許容した方が、SOR 光の利用効率が高い事は創述した。従って、 第 光の強度ムラを 平均化させる 手段として、 第 光シャッター装置 1308 は有効に作用する必要がある。

耐送の理由により、シャッター形態をフォーカルプレーンとした。また、電光シャッター装置 1308 が作動する時は、ウエハ3とマスク 2\*は 0.01 μ m オーダで位置合わせが成されて思るため、振動の発生は振力避けるべきである。ほって、シャッター 裏(第 15 図に示すスティールベルト 1513、 1517)はエンドレスの帯状とし、傷質量 3 による振動の 発生を最小にする機能にしてある。また、取付け場所もメインチャンパー3101の製とする事で、マスク3とウェハ3の位配合せ物度におよぼす影響を最少限にしてある。本価配1308でも熱が発生する部分には、低温液体を洗透し、温度液化を生じない構造にしてある。

ことである。イジエクター 1304 は、ウエハーを 製着保持するハンドのウエハ保持面を水平から乗 直に、あるいは、その逆に動かす事が可能であり、 そのハンドはX(又は 2)方向に移動可能であり、 かつ Y 輪の回りに 第回する事ができる構造にして ある。イジエクター 1304 はチヤンパー 3101 の 豊面に取り付けてある。また、発動部品は個晶水 を拠過する事で、温度変化を生じない構造にして ある。

ウェハ供給回収エレベーター 1303 の主な機能 は、ウェハの入ったウエハキヤリア、又は、空の シェハキヤリアを上下(Y 軸方向)にステップ運動

エハの供給又は回収をする事である。ウエハ供給回収エレベーター1303は、後述の如く、ゲート弁で仕切られたチャンパーに取付ける。この時、ゴミに対する配慮から駆動部分は大気中に設置する。

マスクカセット 1310 はマスクモ 20 枚収容可能 な収納チャンパーである。マスクカセット 1310 は、 マスクが大気に触れないよう気管器量にしてある。

にしてある。

ウェハトラパーサー 1306の主な機能は、オリフラ検知ステージ 1306からステージ装置 1301 まで、ウェハを観過(あるいはその逆)する事である。ウェハトラパーサー 1306 はオリフラ検のファージ 1305 上及びステージ装置 1301 のウェハステージ装置 1301 のウェハステージ 1305 からと回じて、オリフラ被のウェハステージ 1305 からと回じて、作事ので、のである。ウジカトラバーサー 1306 の世界のでは、カージのでは、1301 上で定まった位置に停止する。要別のである。けるので、また、電量アクテュエータ装置 1301 上で定要では重要のである。また、電量でクテュエータを開発して最近体を使通して最近による。

イジェクター 1304 の主な機能は、ウェハ供給 国収装置 1303 上に設置されたウェハキヤリアに 対してウェハ3 を取出し又は収納し、また、ウェハ 3 モオリフラ独知ステージ 1305 に対して着鋭する

マスクカセットローダー 1309 の主な機能は耐速マスクカセット 1310 を保持し、マスクカセット 1310 を開き (または閉じ)、指定されたマスクをマスク推送装置 1311 が接受できる位置に設定する平である。マスクカセットローダ 1309 は、後述の如く、ゲート弁で仕切られた容易に直接取付けてある。

 数据な違りの得られる概能を行う等の手段で、正 確な温能機能を得ている。

計劃免孕系 1312 の機能は、シエリ最勤ステージ 1899(第17回 頭)の位置を計解する事である。計劃光学系 1312 は、ステージ接置 1301 のメインフレーム 1701(第17 回参照)を設定の基準点にし、マイケルソン干渉計を基本を与したことが発展による干渉制定器を有している。この計 インボース101 の外部に設置している。 途中の光学窓はメインチャンパー3101 に対して対して対して数サインティンプレーム 1701 に直接取付ける事で光軸の機能的変影から違れている。

以上が電光ユニット102を構成するサブユニット類の機能と代表的な構造の製明である。次に前述のサブユニット類の構成について特徴を述べる。

2 方向に関して、ステージ装置 1301 のマスク θ ステージ 1999 の後方がマスク 2 のパターンをウエ ハ3 に転写する位置である。本装置では、この転写

17回参照)の図示上面(Y 軸方向に関して上方の面)に計劃光学系1312を設置した。また、転写位置は許容される限り、図示上方に設定した。このような配置にする事で、マスク2やウエハ3の上方に可動部品が少くなり、ゴミの高下などの問題が無くなった。また、このような配置により、マスク推送装置1311、オリフラ検知ステージ1305、イジエクター1304、ウエハドライバー1306等は必然的に転写位置に対して、図示下方に設置される事になり、これらサブユニットからの発達に対して有効な配置を得る事が可能となっている。

号後に、この図において、2604はAAフレーム

。 A A フレーム 2604 はメインフレーム 1701 とマスク B ステージ 1999 やフアインアライメン トシステム 1302 の間を連結する構造部品である。

第14回はSORを鉛度方向に拡大し、電光環境を一括に無計するための無明元学系の一部の実施例を示した関である。1401はSORを鉛量方向に拡大する凸のシリンドリカル面を反射面としているX線ミラーである。X線ミラー1401はSICあ

する位置で最も確定が扱られる根底が置まれる。こ の場合、重要な管度はマスソスとウエハスの相互の 位置関係であり、これが最も少くなるべきである。 これに影響を与える誠意製因は種々考えられるが、 精度向上のためには、先ず計劃光学系1312の安 定度を確保する事が重要である。また、ステージ 整置 1301 の Y 方向 書内 触の 中央付近に、この転 写位置が来ないように配置すると、ステージの期 性が高まるので、この転写位置をY軸方向に関し てステージ装置 1301の 可能範囲の中央より上方 に設定している。こうした事で、計劃光学系1312 の干渉計からステージの位置計劃用ミラーまでの 距離を辿くする事が可能となり、チャンパー内容 因気が計劃精度に及ぼす影響を軽減できる。また、 ステージの動作距離はY輪の方をX輪のそれより 長くなるようにしている。これは、Y軸方向につい ては、カウンタパランスやモーメントパランスを 取り易い点を配慮したためである。

このような観点から、ステージ装置 1301 の形状は Y 始方向に タテ長とし、フレーム 1701 (第

るいはSIO s、あるいはSiC やSiO s上に構成された、Au、Pt等の膜を材料として、その反射面が構成されており、電光に供するX線の被長の領域で、反射率が十分大きくなるように、高精度に加工されている。1402 はX線ミラー1401 を支持するミラー基台であり、1404 はミラー基台1402中に設けられた被据支路である。波路1404 には最度管理された被据支援させる。SOR はX 協ミラー1401の反射面で一部吸収され、そのエネルギーは無になる。

1413は何えばインジウム等の薄膜によってなる 熱結合材であり、X線ミラー1401の反射面の裏 面とミラー基台1402のミラー支持面との間には さまれ、それぞれの面に密着している。これに よって、X線ミラー1401からミラー基台1402へ の伝熱抵抗が小さくなり、SORの吸収による熱を、 被据機路1404中を避滅する被据にスムーズに使 すことによって、X線ミラー1401の温度上昇を 小さくする。

1403はX棘ミラー1401をミニー基台1402に

押圧しているミラー保持部材である。1414 は X 課 ミラー 1401 そ他いたミラー基合 1402 を支持する支持部材であり、内部にミラー基合 1402 に設けられている。1405 は金銭製のペローズであり、一方は真空チヤンパー 1408 は複数の自由度を有する X 課ミラー 1401 の姿勢調整装置であり、支持部付 1414 と翌回に結合される。ペローズ 課ミラー 1405 は スラー 5 等 第四度する際に、真空チャンパー 1408 と支持部 1414 との相対的な変位を吸むする。

1407はミラー姿勢関整装置 1406 を整調に支持するフレームである。 真空チャンパー 1408 とフレーム 1407 はそれぞれ独立に不固示の台上に固定されており、大気圧や温度の変動に起因する真空チャンパー 1408 の限性を小さくすることができ、重量を軽くすることができる。1411 は真空チャンパー

第18回は電光シャッター装置1308およびその 機能を設明する上で必要となる要素を併復図によ り模式的に示したものである。また、第16回は、 第16回において省略されている、ウエハ2と電光 シャッター装置1308の間にはさまれているファ インアライメントシスチム1302と、マスシ3を模 断面よりながめ、これらのX練1の先輪方向に関する配置関係を示したものである。

本実施例においては、電光シヤフター装置 1308 は、2 つの同一のユニットすなわちメインシヤツターユニット 1501、補助シヤツターユニット 1502 より構せ こいる。電光ピームである X 棚 1 は、第 15 団にの れるように、非電光時にはスティールベルト 1517 によって 選免された 長方形の 間口部 である 倒方 電光 下パーチヤ 1530 と、概略これに対向する位置に参加に 設けられているメインシャッターユニット 1501 に 到達する。メインシャッターユニット 1501 の

1408月を高貴空に維持する俳気ポンプ1412に悪かる簡気ポートである。

1409はSORが不要時にX銀ミラー1401に見 射されるのを運動するシヤッターであり、X銀ミラー 1401がSORに開射される時間を短くすることに よって、X銀ミラー1401の放射維強傷を少なく するのに役立っている。X銀ミラー1401はその 反射艦を下向きにして支持され、第10回(a)に 示すように、反射艦の円筒輪が水平になり、かつ SORの中心軸が反射面に対して10mrad~30mrad の角度を持つように設定される。

次に、電光シャッター都装置 1308 について設明する。本窓部における電光シャッターは、先にも述べたように、光景強度変化、レジストの経現の違いによる感度の変化等に応じて露出時間を制御する機能だけでなく、X線、ラー 1401 によって反射された SORーX 線1の Y 方向の強度分布、分光特性に応じてローカルな電光時間を制御し、レジストのエネルギー機収量を電光面角全面にわたって一定とする機能をも有している。

スティールペルト 1513 にも、補助シャッターユニット 1502 のズティールペルト 1617 と同様に、2 つの間口感すなわち和方葉光アパーチャ 1530 と後方電光アパーチャ 1633 が設けられている。 報送した Y 方向のローカルな露光時間を制御する中の各点において、メインシャッターユニット 1601 の電光アパーチャ 1530 の先エッジ 1531 が適適し、後エッジ 1532 が適適するまでの時間を異ならせ、 Y 方向の各点において、レジストのエネルギー吸収量が一定かつ適正量であるように割割することによって連成される。

ステイールベルト 1517 はアクチュエータユニット 1518 によって駆動される駆動ドラム 1515 と、アイドラドラム 1516 の 2 つのドラムによって受られ、ステイールベルト 1517 内面と駆動ドラム 1515 衰弱の摩擦によって駆動される。駆動ドラム 1515 には、ステイールベルト 1517 を総行無く安定駆動するために、ドラム値中央部を場部に比べ50 μm~100μm 程度ほそ太くし、いわゆるクラウニングを集こしている。ストイールベ

ルト1517の暗部正傳に致けられた小さな長方形 状の親口部は、タイミングアパーチャ1534、位置 検出アパーチャ1635で、それぞれ、反射型のタ イミングセンサ1536、フオトインクラブタ1537 と共興動作し、あらかじめ決められた電動パター ンでアクチユエータユニツト1518を延襲する廉 のスタート信号を発生したり、SORーX値!が通 通している状態が、温光されている状態かを検! するのに使われる。アクチユエータユニツト 1518 は、モーターとこのモーターを密閉するように構 成されるアルミ合金製のケーシングから成る。こ のアルミ合金製のケーシングには水路が設けられ ており、モーターより発生した熱は不固示の配言 を経て、チャンパー外に持ち出される。また、こ のケーシングはモーターに使用されているオイル 中、彼点材料、軸受材料から発生するパーテイク ルの電光雰囲気への飛散を防止する効果がある。

メインシャッターユニット 1501 の機械構成は、 以上説明してきた補助シャッターユニット 1502 の 構成と同じなので、説明を省略する。

インシャッターユニット1501、X銀デイテクタ1551、 X 線照度計 1541 の X 線光軸方向の配置は第 16 図 に示される通りで、とくにメインシャッターユニット 1501 は、後に詳細に説明するファインア ライメントシステム 1302 に近接する位置に配置 される。

第17回はマスク、ウエハアライメントステージ の全体構成を表わし、特にはステージ装置1301及 び計劃光学系1312を示した図である。

同図に於いて、1701 はステージ全体の基合となるメインフレームで、このメインフレーム 1701 に取付けられた一対の Y 粗動ガイドパー 1706 に Y に ニージ 1705 が静圧 案内されて上下に可能となっている。 甚 Y 粗 散ステージ 1705 は、 自重を租赁する目的で、一対のパランスペルト 1708 を介してメインチャンパー 3101 に取付けられたパランスシリンダ 1709 と連絡されており、 例記メインフレーム 1701 に取付けられた Y 電動用電動シリンダ 1707 により電動、位置決めされる。

さらに、Y組動ステージ1705上に取付けられ

1551は歌動ステージ1804(第18回参照)に取りけられたX線デイテクターである。興味の2つのシヤッターユニット1501、1502を開放状態にして、Y機動ステージ1705(第17回 競)を駆動して、X線デイテクター1551を第元競角内をY方向に走査すれば、X線強度プロフィールを計画することができる。この計画データをもとに、アクチュエータユニット1514の駆動テーブルが存成され、第元領域でレジストのエネルギー教収量か一定となるような補正駆動が行われる。

1541 は又親光軸に度交する X 方向に参助可能なキャリッジ 1542 に固定支持された X 韓原度計で、通常は第光面角から離れた位置に持張しており、計劃時のみ第光面角内の所定の位置に移動し、X 線の強度計測を行う。 キャリッジ 1542 はスティールベルト 1544、気動プーリー 1546、アイドラブーリー 1545、アクチュエータユニット 1547から構成される運動系により移動、位置決めがなされる。

以上穀物した補助シヤツターユニツト1502、メ

た一対のX担動用がイドバー 1711 に、X.担動ス テージ 1710 が静圧案内されて左右に可動となっ ている。このX担動ステージ 1710 は、Y.担動ス テージ 1705 に取付けられた X.駆動用電動シリン ダ 1712 により、駆動、位置決めされる。X.租動 ステージ 1710 上には、ウエハ 3.の機構位置決めを するウエハ推動ステージ 1899 と、レーザ網長用 ミラー 1810 が載置されている。

前記メインフレーム 1701 に取付けられた AA7 レーム 2604 には、マスク  $\theta$  ステージ 1999 が載置されている。メインフレーム 1701 はフレームコネクタ 1704 を介して前記メインチャンパー 3101 に接続され、ステージ全体はメインチャンパー 3101 内に収まる。

次に、レーザ測長系について説明する。メインフレーム 1701 の上部に支持され、前記メインチャンパー3101外に設置されたレーザへツド1720a. bから放出されたレーザ先は、分配ユニット 1721により X。 Y 方向に分配され、一方は前記 A A フレーム 2604 に取付けられた X 軸用干渉計ユニッ

ト1722に入射し、折り曲げられて、レーザ個長用ミラー1810で反射され、レシーパ1725aに入計し、X 地方向のウエハ歌曲ステージ1899の位置を計削する。他方はメインフレーム1701に取付けられたY 地用干掛計ユニット1723に入射し、折り曲げられて、レーザ副長用ミラー1810で反射され、レシーパ1725bに入射し、Y 地方向のウェハ歌動ステージ1899の位置を計削する。

第 1 8 図はウェハの登録位置決めを行うウェハ数 動ステージ 1 8 9 9 の構成を表わしている。ウェハ 数動ステージ 1 8 9 9 は第 1 7 図に示した X 製動ステー ジ 1 7 1 0 上に載置されている。

同間において、1802、1803、1804はそれぞれ Y、 X、 8 方向に板パネ支持され、Y、 X、 8 方向に板パネ支持され、Y、 X 表面ステージ、 X 表面ステージ、 の 表面ステージであり、 単性を高める為に X 抵動ステージ 1710 を 2 方向に関してサンドイッチするように、同じ形状のものが配置され、 それぞれが連絡板 1809 にて連絡されている。 Y 表面ステージ 1802 は Y 転動用 ピエゾ電子 (関示

ンパ用ピエゾ黒子 1814(いずれも一方は図示せず)及び 1 ケの 8 租勤インチワームブツシヤ用ピエゾ素子 1815 により駆動される。 8 租勤ステージ 1806にはウェハチヤツク 1807 が看製可能に取付けられており、ウェハチヤツク 1807には温度保証の為に恒温液体が供給されるウェハチヤツク温調用配管 1823及び恒温液体が併出されるウェハチヤック温調用配管 1824 が結合しており、さらに、ウェハ3を真空吸着する為の真空チャック用配管 1822も結合されている。

1810は X. Y. Ø. ωx. ω v の移動量をレーザ副長、副角システムにて翻定する為のレーザ副・・ ラーであり、2 チルトステージ 1805 に取付けっぱている。レーザ副長用ミラー 1810 上には、機械乗点となる産標基準マーク 1821 が報置されている。

第 19 図はマスク  $\theta$  ステージ 1999 の構成を扱わ しており、同図に致いて、1901 はステージ 1999 の基 となるマスク  $\theta$  ステージベース、1902 はマスク  $\theta$  ステージベース 1901 に対し、マスク 2 を面 ず)により Y 方向に運動され、X 機動ステージ1803 は X 運動用ビエゾ電子 1811により X 方向に駆為 され、 θ 機動ステージ 1804 は θ 駆動用ビエゾ電 子 1812により θ 方向に運動される。 さらに、 5 他には Y 機動用ダンパ(箇示せず)、X 機動用ダンパ1817、 θ 散動用ダンパ1818 が配置してあり、 運動減費を早めている。

1805 は 8 微動ステージ 1804 より、3 牧の 2 支持板パネ 1808 によって、2. ω x. ω x 方向に楽、それ以外の方向に際に支持された 2 テルトステージである。2 テルトステージ 1805 は、3 つの 2 テルト駆動用インチワーム、1813 及び 2 テルト駆動用テコ 1819 (それぞれ一つのみ図示)を介して、3 点が独立に 2 方向に駆動される。この師の移動量は 2 テルト制御用変位センサ 1820 により計測され、正確な 2 及び ω x. ω x 方向の位置決めを行う。

1806 は前述の 2 チルトステージ 1805 よりペアリングを介して支持された  $\theta$  租勤ステージであり、 $\theta$  租勤ステージ 1806 は 2 つの  $\theta$  租勤インチワームクランパ 1816、 2 ケの  $\theta$  租勤用インチワームクラ

内回転方向(8方向)にのみ案に、他の方向には 関に支持する放射状の板パネ、1903はマスク2を 意見自在にする為のマスクチャック、1904、1905 はマスク2を機械的に位置決めする位置決めピン及 び位置決めVプロック、1906はマスク8ステー ツペース1901に対するマスク2の相対的回転 を近似のに円周方向の直離変位で創定する為の 変位につめるところのピエゾま子、1908はピカリ 電子1909の変位を拡大するテコ拡大機構、1910 はテコ拡大機構1908により拡大された発達 はテコ拡大機構1908により拡大された発達 プリング、1911はマスク8ステージ1999の駆動 では変させるダンパである。

第20以に示すレーザ副長光学系は、電光中心軸(SOR-X線1の光軸)を基準にウエハ景動ステージ1899の姿勢、位置について、マスク2とウエハ3のギャップ方向(Z方向)以外の5自由度、すなわち、位置X、Yと 勢 (角度成分) &. ω x. ω x およびメインチャンパー3101内の圧力、温度

によるレーダ放長の変勢を計算する機能を持つ。

このレーザ個長党 系において、レーデヘッド
1720 (a. b) は本意1本で良いが、レーデルカ
が小さいため2本使用することにして、個長用と離 角用に分けている。個角系の個定レンジは10°パルス位、側長系においては10°パルス 位であり、 が被長の変化は10°パルスと無視出来るの。 単定課意は最大10°パルスと無視出来るの。 系においては最大10°パルスと無視出来るの。 系においては最大10°パルスと無視出来るの。 のような長端正を行っている。このため、 ウェーブレングスコンペンセータ1724 は個長系の光路に入っている。

レーザヘッド1720a. bおよびレシーパユニット1725は大気中にあり、メインチャンパー3101内の密閉を保つためペローズ等によりシールされた連絡準によりメインフレーム1701に固定されている。また、レーザ先はメインチャンパー3101に取付けられたガラス窓2011a. b. cにより、メインチャンパー3101内外を出入りする。

レーザヘッド 1720 から出て来たシーザ先を X

路分配ユニット1721内の33%ハーフミラー2003aにより又方向に分岐され、このレーザ先はペンダー2001bによりY方向に曲げられ、Y方向位置を測定するプレーンミラー干渉計2004aには測定対象である
スチルトステージ1805に搭載されているレーザ動
長用ミラー1810と、マスク3の近くでAAフレーム2604に固定されているリフアレンスミラー2007aとの相対位置を計算出来るように、折り曲げミラー2005aと入/4板2006aが付加されている。干渉允はガラス窓2011bを通ってレシーパ2010bにより受光され電気変換される。

ルベハーフミラー 2003a から直通した先は、50 %・・フミラー 2002a にてウエーブレングスコン ペンセータ 1724、例えば Zygo社 Model 7056 とペンダー 2001c に分れる。コンペンセータ 1724 に対してはレシーバ 2010c が設けられている。また、X 測長系は例配の Y 副長系と同様なプレーン ミラー干部計 2004b、ミラー 2005b、2007b。 2/4 版 2006b、レシーバ 2010a を有している。 方面、Y方貨に分ける元額分配ユニット1721、2 チルトステーツ 1808 の X 方向位置を固定するソ レーンミラー干渉計 20046 よびY軸囲りの四転 **並分ωγを固定する国気干渉計であるデイフアレン** シャル干油計 2008c およびレーザ放長補正を行う ためのウエーブレングスコンペンセータ 1724へ 先を分岐するハーフミラー2002×を育しているX 用干渉計ユニット 1722、間線に Y 方向位置を貫 宝するプレーンミラー干油計 2004m および 2 韓国 りの目転載分8を設定するデイファレンシャルモ 油計2008aおよびX独国りの国転収分心ェを展定 ナるディファレンシャル干渉計 2008b を有してい るY用干油計ユニット1723、ウエープレングス コンペンセータ 1724 はメインチャンパー 3101 内 にあり、メインフレーム 1701 に間定されている。

以下に基本動作を想見系と創角系でわけて説明する。まず個長系を説明する。副長用レーザヘッド1720aから出たレーザ光は、ペンダー2001aによりY方向に曲げられ、ガラス窓2011aを通ってチャンパー3101内に入射される。この後、先

次に、銀角系を説明する。副角用レーザへツド 17206から出たレーザ光は、ペンダー 2001dに よりY方向に曲げられ、ガラス窓 2011a を通って メインチャンパー3101内に入射される。この後、 ペンダー 2001e により光路変更され、33% ハー フミラー 2003b により Y 方向に分岐された光は、 ペンダー 2001 f によりω γ 副角用デイフアレン シャル干渉計 2008c に入射される。この干渉計 2008c はレーザ編長用ミラー 1810 と X 用干絶計ユニツ ト 1 7 2 2 に固定されている角度測定用リファレン スミラー2009cの相対角度を制定するもので、例 えばZygo社のDPM! (MODEL7015) を用い る。干渉先はガラス窓2011cを通ってレシーパ2010[ に受尤される。ハーフミラー 2003b からの意識光 は、ハーフミラー2002b、ペンダー2001gで2 つに分けられた後、質配と開業の干渉針 2008a. b、角皮剤定用リフアレンスミラー 2009a, b、レ シーパ2010d。eを用いて、8 およびwェを観定 するのに使用される。

次に、第21間によりプリAA/AF先 系につ

いて世界する。

プリアライメントシステムの機能としては、大 別して、ウェハ3の3、 Y 方向の位置を検出する 機能(以下、プリAA)と、ウエハ3の2方向の位置を検出する機能(以下、プリAP)に分けられる。 プリAA元 系とプリAP元学与の機能を述べると、 以下の様になる。

まず、プリAA 光学系は、①後述されるファイアライメントシステム 1302 の負責を軽減するため、ファインアライメントシステム 1302 によるアライメントに免立って、ウエハ3の X。 Y 方向の位置を検出可能とする、②ファインアライメントを行った。サンステム 1302 によってアライメントを行ったが サンステム 1302 によってアライメントを行ったが サントマークを目視により観察可能とする、である。また、プリAP 光学系は、① 新記プリAA 光学系の 放点競皮内にウエハ3を設定するために、ウエハ3の 2 方向位置を検出する、②ファイン AA 位置へ移動する際のウエハ3の 2 方向位置を接正可能とする、である。

遊走し、780~840nm 程度のS個先が反射する特性としている。更に、対例レンズ 2106 は資達の入計機位置に対し、テレセントリックな系となっている。以上が、展明系部分を構成している。

ウェハ3上の像は、対物レンズ2106、ダイクロイックミラープリズム2116、4分の1被長板2109、個光ビームスプリック2115を透透し、ハーフミラープリズム2114で分被される。そして、透透側は低倍及び等倍リレーレンズ2105。2104にて、白黒カメラセンサ2117上に結合される。向、対物レンズ2106からリレーレンズ2105までの光無はアフォーカル部とした方が、相互の位置数定

・が増すことと、中間部のプリズム面反射によるニーストの影響を要和する点で好ましい。また、リレーレンズ 2 1 0 5 と 2 1 0 4 を設け、その間で確保が 1 四行われる構成とすることで、確視野時の直接元を選え切る関ロ数りを設けることができる。一方、半導機 2 1 1 4 の反射側の元は、折り曲げミラー 2 1 1 2 で反射され、高値リレーレンズ 2 1 0 7、折り曲げミラー 2 1 1 3、耐食空室 2 1 1 0 を延てカラー

第21 間において、2101 はライトガイドであり、 不量系の光量(何えばハロゲンランプ)のえその びき、コンデンサレンズ2102個の場面が2次元章 となる。コンデンサレンズ2102は黄紀2次元量の 光を関ロ収り2108上に集める。2103は暗路色レ ンズであり、折り曲げミラー2111、個先ピームス プリック2115で反射させ、4分の1並長板2109、 ダイクロイツクミラープリズム 2116 を通過させ た後、親口被り 2108 の最を対物 レンズ 2106 の 不世示の人計略上に結果する。ここで、絞り2108 は明視野用と暗視野用いずれも使用可能である。尚、 ライトガイド2101から出射する光はランダム艦 **元元の為、備元ピームスプリツタ2115と4分の1** 波長板 2109 の組み合わせにより、元豊ロスは 50 %におさえられる。但し、光量的に余裕のある系 の場合は、単型線の利用でも良く、この場合の光 量ロスは75%以上となる。

また、ダイクロイツクミラープリズム 2116 は プリAP 光学系を導入する目的のものであり、反射 証は多層膜により、400~700nm の P.S 個光が

カメラセンサ2118上に結構する。以上が結構系である。

2119は780~840nm程度の被長を育する半年体レーザ(LD)であり、コリメータレンズ2120で平行先を得る。自記先は一般に直接個先であり、個故面の向きを合わせ、ダイクロイツクミラー2116で反射させることができる。そして、対物レンズ2106を透過し、ウェハ3にて反射し、再度対物レンズ2106を透過した後にダイクロイツクミラー2116で反射し、折り由げミラー2121、2122、受光レンズ2123を介して、センサ2124に非びかれる。センサ2124には、例えば1次元のPSDが用いられる。

以上がAF系の排成であり、AF原理、方式に関 しては特公昭 62 - 51442 号公報に開示されるも のが用いられる。

第22回はプリアライメントシステム 1307 の外観回を示している。このプリアライメントシステム 1307 は、第22回に示す様に、プリ A A チャンパー 3106 内に収納されている。第21 固で説明し

たえ 系は、それぞれ会員のプロックに固定され、 プリ A A ベース 2203 に取付けられている。 さらに、プリ A A ベース 2203 は取付けアングル 2204 に支持され、取付けアングル 2204 は A A フレーム 2604 (第13 國参議) に固定されている。

ハロゲンランプの先を導く光フアイバー 2101 は、 光ファイバーフイードスルー 2201 によっ、プ A A チャンバー 3106 内に持ち込まれている。耐具 空窓 2110 は不固示の 0 リングにより気密にプリ A A チャンバー 3106 に取付けられている。また、 カラーカメラ 2118 もプリ A A チャンパー 3106 に 取付けられている。

次に、ファインアライメントシステム 1302 について説明する。ウエハチヤック 1807 に吸着されたウエハ3の位置を計画するアライメントシステムをプリアライメントシステム 1307 と呼んだのに対し、電光に先立って最終的にマスク 2 とウエハ3のアライメントを行うアライメントシステムをファインアライメントシステム 1302 の優優は、前述

て説明する。

第23図は第24図に示されたピックアップ 2401 に内型されている主要部品の構成配置を示したものである。2301 はアライメント用ビームの光振となる半導体レーザで、温雲用の配管を育するエーがである。半導体レーザ 2301 より出射した更飲角を育するビームは、コリメータレンズ 2302 により平行ビームに成形され、さらにビーム館小レンズ 2305 によりマスク 2 面接となり、ビームウエストを形成するように提売される。2306 は配置の都合上ピックアップ 1 電 2402 (第 24 図参額) に平行に配置された

銀小レンズ 2305 より出射された技元ピーム 2307 を電光ホール 2430 を選ってマスク 2の面上に感びくための折り曲げ用ミラーである。マスク 2 及びウエハ3 上のアライメントマーク 2332 により回折および反射したピームは、1 皮質光ホール 2430 内で空中機を結棄し、リレーレンズ 2310 によって、このリレーレンズ 2310 を中心に、 既記 結復点とは反対側の対称な位置に受けられた 2 ライ

したマスクを上のパターンとウエハる上のパターンの西内方向(X、Y、8方向)のズレ量を検出する機能(以後 A A 機能)だけでなく、マスクをのメンプレンとウエハる表面のギヤンプ量を検出する機能(以後 A F 機能)を有している。

第24回はファインアライメントシステム1302 を斜視型により模式的に示したものである。ファインアライメントシステム1302 は、第19回に示されるマスク & ステージベース 1901 のマスクチャック1903 と反対側の値に要問されており、第16回に示されるように、マスク & ステージベース1901 と国売シャッター装置1308 にはさまれる位式にある。

ファインアライメントシステム 1302 は、その 機能から大調して、マスク2 とウエハ3 の面内方向 のズレ量や、ギヤップ量を検出するピックアップ 2401 に、このピックアップ 2401 モアライメント マークの位置に対して移動し、位置決めを行う ピックアップステージ部 2411 の2つに分けられる。 まず、第23 間を使ってピックアップ 2401 につい

ンセンサ2320上に再び結像する。この2ラインセンサ2320の一つの基板上には、アライメントマーク2332のズレ量を検出する A A センサ2321 と、ギャップ量を検出する A F センサ2322 の2つのラインセンサが作りこまれている。

他世後的によるスループットの低下を強くことと なる。

1つのピックアップからは、1つのアライメントマーク 2332 の1 方向のズレ量と、1点のギヤップ量が検出されるだけなので、アライメントマーク 2332 の2 内方向のズレ丘とズレ方向、そしてアライメントマーク 2332 自身の部転を検悟したりは、マスク 2 に対するウエハ3のテイルトを計解があたは、最低3 ケのピックアップによる計解が示されては、電気でクアップ 2332 に対応するように、フライメントマーク 2332 に対応するように、コウビックアップ 2401 が電光ホール 2430 を囲んで記載される状態が示されている。

次に、先に大翼した2つの機能のうちの扱りの機能、すなわちピックアップ 2401 モアライメントマークの位置に応じて参助し、位置決めを行うピックアップステージ部 2411 について説明する。

イン上のアライメントマークに対して、投光ビーム 2307 をアクセス可能なストロークを有している。 a 方向、B 方向アクチュエータユニット 2415、2416 は、直接モーター、ロータリーエンコーダ、減速機構を温調配管を育するアルミ合金製のケーシングで密閉した構造を育しており、 電光シャッター装置 1308のアクチュエータユニット同様、モーターおよび減速機で発生した熱は不同示の配管を経て、チャンパー外に持ち出される。

ピックアップステージ 2411 の最上層の 8 方向 位置決めステージ 2413 には、ピックアップ 2401 とピックアップステージ 2411 を締結するピック

ップ支持部材 2421 が取りつけられている。このピックアップ支持部材 2421 はピックアップ 2401 の底面がピックアップ 基準面 2402 より 100 μ m 程度 伊上した状態に支持するもので、この状態でピックアップステージ 2411 の移動、位置決めを行うが、アライメント計画の際には、ピックアップ 2401 モピックアップ 基準面 2402 に密着器定する。このためピックアップ支持部材 2421 は X

ピックアップステーツ2411の基本的な構造は、一 曲的な2触ステーツと同じ構造をとっている。すな わち、直動案内を組み込んだ2つの構造体を互いに 直立させて着み重ね、各軸をそれぞれ所々のアク チュエータで駆動している。アクチユエータには 一曲にモーターが使用され、モーターの国転基金 はねじ非とナット等の伝達機構で直接運動に実験 される。第24回において、電光ホール2430に対 してピックアップ 2401 を注意方向に移動する軸 をお始、後継方向にお動する始をの始とすると、 ピックアップステージ 2411 はピックアップステー リ 2 4 1 1 を マ ス ク 8 ス チ ー ジ ペ ー ス 1 9 0 1 に 国 定 するための固定ステージ2414、α方向アクチユエー タユニット 2415 により 観動される α 方向位置決 めステージ2412、β方向アクチユエータユニツト 2416により駆動される8方向位置決めステージ2413 の3層構造をなりている。本実施例においては、良 記載動な内として開性の高いクロスローラガイド を使用している。また、α軸とβ軸は、それぞれ、 量小面角から最大面角までの任意のスクライブラ

競売輪(Z輪)方向、α輪回り、β輪回りの職性を 他の軸に比べ低くし、自由皮を持たせている。ピツ クアップ 2401 のピックアップ基準面 2402 への 密着固定は、ピックアップ支持部材 2421 に組み 込まれたクランパユニツト2422のプツシユロツ ド2423を天板1602(第16四参照)に押しつけ、 その反力によりピックアップ支持部材 2421を X 並光輪方向にたわませることによって達成される。 なお、天板1602は、第16回に示すように、複数 の柱 1603 を介してマスク 8 ステージペース 1901 に取り付けられている。本実施例においては、プツ シュロッド 2423 を駆動する力として空気圧を使 用しており、各クランパユニツト2422には各1本、 計4本の配管(図示せず)がなされている。クラン プ酸作およびクランプ解除動作は、釈記4本の配質 を1本化した位置に設けられた1ケのパルプのON / FFによって行われる。ピックアップ 2401 が 告着國定されるピックアップ基準面 2402 は、マ スク2がチャツキングされる富面との平行度、平面 度に難して高勢度加工が難こされており、計劃時 のマスク2に対するピックアップ2401の姿勢情報 はこの加工物質によって決定される。本実施例に いては、背配平面度は2 m 以内に加工されて おり、こ ピックアップ基準値 2402 にピック アップ2401 を密着させることによって、一般の 高物度案内機構より得られる姿勢特度の告以上の 高い姿勢快温が得られている。

以上説明したように、ファインアライメン・システム1302は、フェハ3とマスク2のずれ量を検出するために使用されるが、これ以外にも、マスクチャック1807にセットされたマスク2の位置および所定の基準軸に対するパターンの優々の計器を行うマスクアライメントの際にも使用される。以下にこのマスクアライメントについて説明する。

本実施例における又提案先装置は、一般にステッパーと呼ばれる需先装置に属するもので、1 個もしくは数値のチップに報当するパターンを1 つの単位として、参助と需先を繰り返してウエハ金面に焼きつけるものである。このような電光装置では、パターンの参数値、すなわち本実施例におけ

ウェハ3を設計位置に参加しても、マスク2上のア ライメントマークとウェハ3上アライメントマーク が大きく離れてしまい、アライメント度号を得る ことができない場合がある。これを解決するには、 ずれ量を被出する領域を大きくすれば良いが、一 般に検出領域と検出分解能は相反する項目である ので、本装置のような高精度のアライメントを必 要とする装置においては、検出領域を拡大するの は好ましいことではない。

上記の2点に代表される問題点を解決するためには、何途したマスクアライメントが有効である。マスクアライメントを、マスクパターン技能用の第一、元レンズと一体に固定された基準マークを受ける。これに対し、本実施例では、基準マークをマスク上のパターンの始がアライメントされるべき方向に一致するステージ1899(第18回参照)上に記載し、基準マークとマスク2上のマスクアライメント用マーク2340のズレ量を、ピックアップ2401を使用してファインアライメ

るステージ整理 1301 の直接値とパターン自身の 他が角度を有している場合、 パターンはその事 労している方向に対して一定の角度をもって焼き つけられ、パターンの基準辺と奮列方向が一致し ない状態が生ずる。こうして出来上ったウエハに さらに次のパターンをアライメントする場合、賞 **売単位が映画光工程と同じステップ電光の場合に** は、特に大きな問題は発生しないが、例えばウエ ハ金面を一層で電光するような一括電光装置を使 用する場合には、一括尼北用のマスクはウエハ全 重に組造するパターンが当然の事ながら、各チツ プの向きとその整列方向が一致するように協量さ れているため、ステッパーのパターン単位で生列 方向に対して角度をもって焼きつけられたウエハ との高麗度のアライメントはもちろん、場合に よってはアライメントそのものが不可能となる。ま た、マスク2がセットされて最初のマスク2とウエ ハ3のアライメントでは、マスク2が最終的にマス クチャック 1807 にチャッキングされただけであ るために設計をに対して比較的大きくずれており、

以下、因面を用いて実施例について説明する。第 18回において、1821が本実施例における機械段 点となる重要基準マークであることはすでに述べ た。この直覆基準マーク1821は複数のマークか ら畿底されており、その中の一つにマスクアライ メント時の基準となる基準マーク(以下単に基準 マーク 1821 と呼ぶ) がある。 基準マーク 1821 は 4ヶあるそれぞれのピツクアツブ 2401 に対応して 4ヶ難けられるが、機能上しケのマークとみなすこ とができるように配置がなされている。 革・マー ク1821は、先に述べたように、ウエハチヤツク 1807 と同様、2 チルトステージ 1805 に固定され たレーザ副長用ミラー1810上に配置されており、 その意味で基準マーク1821はウエハ3上に焼きつ けられるパターンの雲列方向を与えるステージ袋 置 1301 の直接軸に沿って移動するし点とみなすこ とができる。従って、基準マーク1821を前記室 機能に沿って移動し定義される2点を絡ぶ線分に対 してマスク2上のパターン館が平行に るように、マスク2がチャッキングされているマスクのブレート 1912 を運動することによって、マスク2の世紀 方向のアライメントを行うことができる。

実際には、製造の2点を結ぶ銀分とマスク8上
パターン値の積きは、マスク8上に所定の距離を略
てて設けられた2つのマスクアライメント用マーク
2340と基準マーク1821との側配銀分に 立交する
方向のズレ量と、2つのマスクアライメント用マーク
2340のピッチより求められる。第23 賦を用い
て、マスク2上のマスクアライメント用マーク(以
下マスクアライメントマークと呼ぶ)2340につい
て説明する。

第23回には、ウエハ3とこれに数少ギヤツブを 風てて対面するマスク2の基板202が2点機能で 示されている。基板202の回路パターンをとり固 むスクライブライン2331の外側に設けられてい る4ケのマーク2340がマスクアライメントマーク である。マスクアライメントマーク2349の配配 は、パターンに対するマーク位置が正確に長知で

また、マスクアライメントマーク 2340 と基準マーク 1821 の構成を、ファインアライメント等のマスク上のアライメントマークとウエハ上のアライメントマークの関係と同じとすることにより、ファインアライメントシステム 1302 を使用して、ずれ量、検出を可能としたので、マスクアライメ

あれば、原題的には、どこにあっても無わないが、本質施例に知いては、パターンの最大面角の充分 外側に対向する2つ マークがマスク中心で直交する2 のパターン軸に関して対称な位置になるように、4つのマークを配置している。すなわち、個角や他の要因にかかわらず、マスクアライメントマーク2340の位置は常に一定とした。また、第16回 および第24回に示されるように、ピックアップ2401上には、スクライブライン2331の外側の領域に不要なX値1が到達しないようにこれを選先する可能アパーチャ2404が設けられており、電光によってマスクアライメントマーク2340がウエハ3に転写されることはない。

マスクアライメントマーク2340、基準マーク1821 は、それぞれ、ファインアライメント時に使用するマスク、ウエハ上アライメントマーク2332と 関係のパターンを有しており、2つのマークのずれ 量の輸出はファインアライメント時と関係の検出 手妻によって行われる。

以上説明したように、この実施供におけるマス

ント専用の検出手数を必要とせず、装置の小型化。 低価格化、高信額性化に対しても効果がある。

さらに、この実施例においては、マスク上のパ ターンサイズにかかわらず、マスクアライメント マーク 2340 の位置を一定としたので、マスクア ライメント時のピックアップ 2401 の計画位置 も 一定で、マスクにかかわらず、マスクアライメントにおけるピックアップステージ 2411 の停止位置は一定で、機械的には高精度な位置決め、また シーケンスに関しては簡略化に対して効果がある。

さらに、この実施例においては、ステージ装置 1301 の底積値に対するマスク上のパターン性の傾 6 を検出するために必要な 2 ケのマスクアライメントマークに、さらに 2 ケのマークを加え針 4 ケのマークを思むように配置したので、レーザ 選長用ミラー 1810 の位置を計劃している計画 不 からの位置データと、マスクアライメン 軸の値 まだけでなく、機械的にチャッキングされたマスク 2 上のパターンの正確な位置を X . Y の底標として ロパターンの正確な位置を X . Y の底標として

				•
	_			
				·
		·		
				,
				,

4:26できる.

第25回はウエハ酸型系の外便器を す。ウエハ 物型系はウエハ供給、四収エレベーター1303、イ リエクター1304、オリフラ検知ステージ1305、 ウエハトラバーサー1306の4つのユニットから構 成されている。

フラ検知ステージ 1305 から四収キャリヤ 2502 へ 収納するものである。イジエクター 1304 は、実 空方式によりウエハ3 を吸着するイジエクターハン ド 2512 と、それを支持するイジエクターアーム 2513 と、供給キャリヤ 2501 から地面に水平に取 り出したウエハ3 を垂直に立てるイジエクタールエ 駆動部 2514 を育する。イジエクターハンド 2512 はイジエクター 2 ステージ 2520 上に搭載されて いる。また、イジエクター 1304 はイジエクター ハンド 2512 に真空吸着されたウエハ3 モオリフラ 検知ステージ 1306 に便受する際に使用するイジ エクター 2 駆動器 2519 と、イジエクターハンド

2 を X 方向へ移動させるためのイジェクター A - - ジ 2 5 1 7 と、イジェクター X 電動プーリー 2 5 1 8 を回転させワイヤードライブするイジェクター X 電動器 2 5 1 6 と、イジェクターハンド 2 5 1 2 を供給エレベーター 1 3 0 3 b と回収エレベーター 1 3 0 3 a とオリフラ検知ステージ 1 3 0 5 の 3 方向に向けるイジェクター ω γ 電動器を育している。

He雰囲気を維持するウエハイジエクターチャン

ヤ 2501 の Y 方角の位置扱めを行う。 発袖 エレベー ターロッド 2506の Y 方向への移動は、鉄約エレ ペーター国務等 2504 と供給エレベーター送りネ リ2505により直動のパルス送りを行い、保給ウ エハ有無被知器 2507 がウエハ3 の有額と講婚人を 始知している。He雰囲気を設持するウエハロード チャンパー3109には、供給エレベーターロッド 2506の円周部を真空シールするユニツト(不図示) があり、供給エレベーター展動部 2504 と供給エ レベーター送りネジ2505は大気中に配置されて いる。供給エレベーター運動部2504にはモーター の主物部材に水冷管(不図示)が通っている。図 収エレベーター1303a も、供給エレベーター1303b 心調像に、四収キャリヤを含台2508、回収エレベー ター運動部2509、四収エレベーターロッド2510、 西収ウエハ有無独知事2511、ウエハアンロード チャンパー3111を有している。

イジェクター1304は、鉄槍キャリヤ2501か らウェハ3を取り出し、オリフラ検知ステージ1305 へ鉄能すると共に、電光終了後のウェハ3をオリ

パー3107には、真空回転フィードスルー(不囚 示)があり、イジェクターX駆動部とイジエクター ω Y駆動部は大気中に配置され、動力はフィードス ルーを介して、ウェハイジエクターチャンパー3107 内に導入されている。各駆動部のモーター支持部 材には水冶管(不固示)が通っている。

オリフラ検知スチージ1305には、イジエクター 1304より供給されたウエハ3のオリエンテーショ ンフラットの位置を検知し、その配向を所定方向 に設定する役割りと、電光後のウエハ3がイジエク ター1304により回収される際の回収待機台の役 請りがある。

オリフラ被知ステージ1305は、異空方式によりウェハ3を登底に吸着できるオリフラ被知チャック2521と、時計、反時計方向共に無限回転できるオリフラ被知 8 ステージ2523と、それを駆動するオリフラ被知 3 不明 2 526と、4 方向に移動できるオリフラ被知 3 不動配 2526と、4 方向に移動できるオリフラ被知 3 不力 2529と、それを配動できるオリフラ被知 3 ステージ2529と、それを

医動するオリフラ装饰Y属歯部2628を育する。オ リフラ被知Yステージ 2529 は、ウエハトラバー サー1306へのウエハ3の世受の罪に、後途するウ エハハンドとウエハ3の干渉がない位置まで+Y方 向に参数できる。ラインセンサ技元系2524は、オ リフラ検知をヤツク 2521 に吸着されたウエハ3の エッジを無明し、そのエッジのX方向の位置をラ インセンサ2525により検出する。ウエハ3~β方 向に一定達度で回転させながら、ラインセンサ後 光系 2524 とラインセンサ 2525 により、一定時 聞ごとに質配検出を行い、後述する演算シーケン スにより、オリエンテーションフラツトの位置と ウェハ3のX。Y方向の位置ずれを装知し、この 後、オリエンテーションフラツトの方向はオリフ う検知のステージ2523を雇動して補正し、ウエ ハ3のX、Y方向の位置はオリフラ検知Xステー ジ 2527、オリフラ 独知 Y ステージ 2529 を配動 して補正する。オリフラ独如ステージ1305は、メ インフレーム 1701 に取付けられており、全てメ インチャンパー 3101 内の Re 雰囲気中に配置され

僧(不聞 )が違っている。 ウエハトラパーサー 1306には、オリフラ絵知

ている。各個数据のモーターの支持器材には水冷

ステージ 1306 でオリエンテーションフラット投 定とは、Y方向補正の終ったウエハスを、ウエハ チャツク1807にロードする投資りと、電光終了 後のウエハ3をウエハチャツク1807からオリフラ 検知チャック 2521 にアンロードする役割りかん る。ウエハトラパーサー1306は、ウエハ3を真立 後着方式により魚直に吸着できるロードハンド2530 とアンロードハンド2831の2本のハンドを持って いる。ロードハンド2530は、オリフラ設定の 終ったウエハるモオリフラ検知チャツク 2521から ウエハチャツク 1807 にロードするハンドで、ア ンロードハンド 2531 は、電光終了後のウエハ3を ウエハチャツク 1807からオリフラ絵句チャック 2521 ヘアンロードするハンドである。2つのハン ド2530, 2631 は、それぞれロードZステージ2532、 アンロードスステージ2533に搭載されており、ト ラパーサー 20 国 警 第 2534、トラパーサー 2 w 国

動都 2535 によって、2 方向へ移動させることに よりウエハ3の接受を行う。但し、これらの医験部 2534、2535は、電動シリンダーでロッドがで方 向に伸続する機式になっており、2つの電動部2534。 2535 はオリフラ 検知チャツク 2521 とウエハチャツ 22531のウエハ交換位置に各々固定されていて、 ウェハ3の投受の時だけロツドが仲間し、通常は ロッドは電動シリンダー内に収納されている。

また、ハンド2530、2531はロードスステー ジ2536 とアンロード X スチージ2637 にそれぞ れ搭載されており、オリフラ独物チャック 2521 と ウェハチャツク 2531 のウェハ交換位置まで X 方 向に移動可能になっている。又方向の運動は、トラ パーサー国動プーリー 2539 とテンションプーリー 2540にスチールベルト2541を掛けて、トラバー サース 医音器 2538 の音力をトラパーサー電音プー リー2639に伝達し、2つのXステージ2636、2637 をベルトドライブする。玉方向の夢動の難2つのて ステージ2532、2533はストロークを達えてあり、 毎品干燥が起こらないように増建されている。

ウエハトラバーサー 1305 は全てメインフレー ム 1701 に重付けられており、メインチャンパー 1301内の He 雰囲気中で使用される。ウエハトラ パーサー1306の全ての駆動部のモーター支持局 材には水冷管(不固示)が通っている。

第26 図はマスク輸送装置 1311 (第13 図参照) の価格因を示す。マスク提送装置1311は、AAフ レーム 2604 とメインフレーム 1701 の間に位置 しているため、平面的な構成となっている。同國 の中で、トラバースユニット 2601 は、マスク $\theta$ スチージ 1999 とマスクカセツト 1310 (第13 図 参風)との間を往復動作する直動機構、マスクハ ンド2602はマスク2のハンドリングを行うロポツ トハンドである。これらとアームユニツト2603の 3つのユニツトからマスク登送装置 1311 は構成さ れる。アームユニツト2603は、マスクハンド2602 キマスクβステージ1999およびマスクカセツト 1310 内のカセツトステージ3001 (第29 図 風) に進入する方向に回転させる機構、ならびにマス クタステージ1999上 よびカセットステージ3001 上でマスクハンド2602を上下させる機器を有する。なお、トラバースユニット2601を駆動するトラバース用を一ター2605には、モーターからの発動を除去するための冷却水用パイプ2606が個人られている。また、マスク2のマスクをステージ1999への位置決めは、マスク位置決めソプロック1905への突当でにより行う。

第27回はマスク最近装置 1311の扱いについて 評価に示したものである。周囲において、トラバー スユニット 2601 はトラバース用モーター 2608 に よって運動し、平ペルト 2702 を介して、リニア ガイド 2701 上を重動で住在最近動作を行い、ト ラバーサ位置状態センサ 2703 でトラバース位置 モニタすることができる。アームユニット 2603 は、アーム装回を行うモーター 2707 と不関系の ギア、および装回位置状態センサとマスクハンド 2602の上下運動を行うモーター 2706 と不関系の 聞心カムおよび 2位置状態センサ 2704 で掲載さ れている。上記機成にて、マスクハンド 2602 に よってハンドリングされるマスク 2 をマスク 8 ステー

2807 はカセツトロツクユニツトを示す。これは カセツト本体 2801 内のカセツトロツク機構(後 述する)を駆動するものである。本実施費では、カ セットロック最級の電影器であるカセットロック ユニット 2807 が、カセツト本体 2801 内ではな くカセット台 2803 内にある。従って、カセット 本体 2801 がカセツト台 2803 上にあるときのみ 国動力が伝達される。2806はテーブルを示す。テー プル 2806 はカセツト本体 2801 のみをマスクロー ディング可能な所望の位置へ移動させるときのカ セット本体 2801 用盤転台である。2805 はテープ ル 2806 に上途した知くカセツト本体 2801 そ葉 せ、移動せしめるマスクカセツトエレベーターで ある。2812はカセツトエレベーターモーターで、 整動力伝達は、精密達りネジを使用しているが、意 動機値であれば本実施何以外の方式でもよい。

また、マスクカセットエレベーター 2805 はマスクチャンパー 3103 の外部にあり、ロッドをフィードスルーを通してテーブル 2806 に退給している。テーブル 2806 はマスクチャンパー 3103

ジ 1999 上のマスタ位置使の V ブロック 1905 へ 受責で位置使めするために、マスクハンド 2602 内 の受責センサ 2705 の独出の号によってトラバー スユニット 2601 は無難される。

マスク 2 が収納されているマスクカセット 1310 (第13 間参照) のローディング機構について設明する。第28 間に扱いて、2801 は、本変施例で使用されるマスク 2 が収納されるカセット本体を示す。2802 は、カセット本体 2801 を密閉するカセットカバーを示す。第28 間に致いて、カセット本体 2801 とカセットカバー 2802 を総合 しマスク カセット 1310 とする。2803 は、本装置の作業者が、マスクラセット 1310 を搭載するロである。操作性を向上するため、マスクチンバー3103 からオーバーハングして、第28 図とが可能である。2804 はカバーロックユニットを示す。本変施例に於いては、カバーロックユニット 2804 はカセットカバー 2802 の機器を内側から押え込む。この操作は手動である。

内にある。

次に、カセツト本体 2801 内のマスク2の選択機 継都を説明する。2809はインデクサーベースを示 す。インデクサーペース 2809 はマスクチヤンバー 3103 へ締結している。2810 はインデクサを示し、 カセット本体2801の間欠回転電動を行う。イン デクサ2810の出力軸はフィードスルーを遭し、マ スクチャンパー3103に導入されている。2811は コネクティングユニツトを示す。このユニツト2811 は本家集員のガセツト本体2801のカセツトステー ジ3001に電量を供給するためのユニットである。 カセツトステージ3001のマスク2最着方式は観覚 世岩方式で、着股の際に磁気回路を駆動するため の電量が必要となる。このとき、本実施費に於い ては、カセツト本体 2801 内に独自の電源を持た ないためにコネクテイングユニツト2811がある。 なお、カセツト本体 2801 内に独自の電源がある 場合は、製配包気回路の収集症 のみをカセット 本体 2801 内に伝達すればよい。以上のユニツト は、マスクチャンパー3103に付着しており、マ スクチャンパー3103とメインチャンパー3101は ゲート弁3102にで仕切られている。

次に、第29回に、カセツトローデイング途中の 動作園を示す。この間によって本実施質のマスク カセツト1310の位置決め方式を設明する。テー プル2806上に蓄積されたカセツト本体 2801 は マスクカセツトエレベーター 2805にて、上方に 押し上げられる。2904 はカセツト本 4 とイッデク サ 2810の軸ズレを補正するためのポスである。2902 はカセツト突き当て面、2903はインデクサ突き当 て面をそれぞれ示す。マスクカセツトエレベーター 2805により、カセツト夾き当て面 2902 とインデ クサ突き当て面が確実に当り、また、ポス 2904 に て軸ズレが補正され、カセツト本体 2801 の位置 決めが行われる。2901 は位置決めピンで、この位 置決めピン2901がカセツト本体2801の嵌合穴 に入り、回転方向の位置決め割り出しを行う。以 上の構成により、マスクカセツト!310の位置決 めは高精度に行われる。本実施質では、四転位置 決めを行う位置出し機構が上方に存在するが、テー

を示す。これらはそれぞれ3種愛けられている。レ パー 3007 はカパーロック爪 3005 とチーブル ロック爪 3007 に連動しており、レバー 3007 の 後作により、カパーロック爪 3005 とテーブル ロツク爪 3006 がスライドして、どちらか一方が カセット本体 2801 から突き出す。カバーロック 爪 3005 はカセットカバー 28J2 と連絡し、カ セツト本体 2801 とカセツトカバー 2802 を連結 する。また、テーブルロツク爪 3006 はテーブル 2806と連結し、マスクカセツトエレベーター 2805 が上昇する際に、安定してカセツト本体 2801 を 脅送することを可能とする。この両者の爪 3005. 3006を観測するレバー3007は、カセツト台2803 内にあるカセットロックユニット 2807 によって 概動する。従って、カセツト本体 2801 がカセツ ト台2803上にあるときのみ、レパー3007へカ セツトロックユニット 2807 は駆動伝達が可能で 88.

第31四は本発明の又維貫光装置における主要な チャンパーの構成を示す問題である。本発明の下源 ブル2806内にあってもよい。但し、テーブル2806 内に関版位置出し機構がある場合、エレベーター 2805での関版ガタ成分は、高額度に取り除かなく てはいけない。

次に、第30屋でマスクカセット1310について 説明する。この屋において、3002はカセットステー ジマスクチヤックを示す。 カセットステージマス クテヤック3002はカセットステージ3001内に 埋め込まれており、本実施何では、マスク2を設置 に配置するため、種気要着方式を用いている。更 に、カセットステージ3001はカセット本体2801 内に放射状に配置されている。

3003、3004はそれぞれシールを示す。シール3003、3004はカセットカバー2802についており、カセット本体2801を開密するために設けてある。カセット本体2801とカセットカバー2802が結合すると、マスタカセット内は、これらのシール3003、3004によって実質的に密閉される。

第30回について説明する。3005 はカバーロック爪、3006 はチーブルロック爪、3007 はレバー

写光質量において、マスク2、ウェハ3の保持機構、及びマスク2、ウェハ3両者の位置合せ機構、さらにマスク2、ウェハ3の搬送機構が所定の圧力には圧したHe 雰囲気中におかれる。以下に各チャンパーの構成を詳細に述べる。

メインチャンパー3101には、メインフレーム
1701、AAフレーム2604及びそれらに固定されたステージ装置1301、ステージの計劃光学系1312
プリ及びファインアライメントシステム1307、1302、マスク競送装置1311、及びオリフラ検知ステージ
1305が収納されている。メインチャンパー3101にはシャッターチャンパー3104、アスクゲートパルプ(以下が接続され、さらに、マスクゲートパルプ(以下MKGV)3102を介してマスクチャンパー3104には電光シャッター装置1308が収納され、Be 窓3512を介してX 離のミラーボート3106がは、プリアステム1307が収納されている。アリAAチャンパー3106には、プリアステム1307が収納されている。マステム1307が収納されている。マス

クチャンパー3103には、インデクサー2810、エレベーター運動ユニット2805 を取くマスクカセットローダー1309が収納されている。ウエハイジェクターチャンパー3107にはX。 W T の運動ユニット2516、2518を強くウエハトラパーサー1304が収納されており、立た、対向する位置に、ウエハロードゲートパルブ(以下WLGV)3108を介してウエハロードチャンパー3109、ウェーアンロードゲートパルブ(以下WUGV)3110を介してウエハロードチャンパー3111が接きれている。ウエハロードチャンパー3109とウエハアンロードチャンパー3111には、それぞれ供給エレベーター運動部2509を除くオリフラ検知ステージ1303が収納されている。

本売明のX録電光装置においては、電光は減圧 したHe 雰囲気中で行われる。この場合、チャンパー 内はいったん所定の真空度まで真空接気された後、 電光時の所定の圧力までHe が充電されることにな る。さらに、本売明においては、マスク2、ウエハ

ポート側の超高異空との差圧以上の圧力はかから ず、なおかつ急激な圧力衰齢が生じない絶換気系 とする必要がある。

以上の3つの条件を異たす絵体気系全体のプロック区を第32回に、ウエハロードロック部の評価図を第33回に、マスクロードロック部の評価図を第34回にメインチャンパーの圧力・純度維持及びBe 窓まわりの評価図を第35回に示す。以下に各部の説明を行う。

第33回はウエハロードロック機関の評価因である。第31回で説明した様に、メインチャンパー3107が接続にはウエハイジェクターチャンパー3107が接続され、ウエハイジェクターチャンパー3107にはWLGV3108を介してウエハロードチャンパー3101が接続されている。ウエハロードチャンパー3111が接続されている。ウエハロードチャンパー3109、ウエハアンロードチャンパー3111には監算部を除くウエハ供給回収エレベーター1303が収納されている。ウエハロードチャンパー3109、ウエハアンロードチャンパー3111には、

3 の機能系を含む質量の大部分が、同一 H e 常能気に置かれる。本発明の工業電光質量においては、以下の条件を満足する必要がある。

の歴史時の滅圧 He 雰囲気の圧力及び純度が豊勢 した場合、又線の通道率が変勢し、電光量が変化す る。したがって、電光中の He 雰囲気の圧力及び美 度を高輪度に管理・維持する必分がある。のマス クカセツト1310あるいはウエハキヤリヤ2501. 2502を空襲する難、整置全体を大気開放していた のでは、スループットが苦しく低下する。した がって、第31 因におけるマスクチャンパー3103、 ウエハロードチャンパー 3109 及びウエハアンロー ドチャンパー3111 はそれぞれメインチャンパー 3101とは独立して大気開放、真空排気、He 導入 が可能とする必要がある。②さらに、尤罪である SORからミラーを起て、Be 窓 3512までの雰囲 気は超高真空であり、Be窓はHe雰囲気との圧力 無差となっている。この Be 宝は X 線の吸収を考え れば、できる難り舞くしたい。従って、いかなる 場合もBe窓の両側には電光時のHe圧力とミラー

維包基として、それぞれ、ウエハロードバイパス パルプ(以下 WLBPV)3301、ウエハアンロー ドパイパスパルプ (以下 WUBPV) 3302 を介し て、1~0.1Torrまでの租赁気を行う租赁気油回 辰 ポンプ (以下 R O R P ) 3303 が接続され、ウエ ハロードメインパルプ (以下 WLMNV) 3304、 ウェハアンロードメインパルブ (以下 WUMNV) 3305を介して、He 世後に必要な所定の真型度ま での鉾気を行う主排気ターポ分子ポンプ (以下 MNTMP) 3306 が接触されている。さらに、ウエハロード チャンパー3109及びウエハアンロードチャンパー 3111には、He。 N a , Air 始気系として、それ ぞれ、ウエハロードfle 導入用パルブ(以下 WLHeV) 3308、ウエハアンロード He 導入用パルブ(以下 WUHeV)3309を介してHeが、ウエハロード N 。 導入用パルプ (以下 W L N 。 V ) 3310、ウエ ハアンロードNュ導入用パルブ (以下 WUNュ V) 3311 を介してNェが、ウエハロードリークパル プ (以下 WLLV) 3312、ウエハアンロードリー クパルプ (以下 WULV) を介して Airが、チヤン パー内に導入可能となっている。 さらに、ウェハロードチャンパー 3109 及びウェハアンロードチャンパー 3111 には、それぞれ、ウェハロード圧力計 3314、ウェハアンロード圧力計 3315 が接続され、各チャンパーの圧力を知ることができる。

以上の構成で、WLGV3108あるいはWUGV3110を閉じれば、ウエハロードチャンパー3109あるいは、ウエハアンロードチャンパー3111に、ウエハイジェクターチャンパー3107とは切り離され、他のチャンパーとは独立して、真空排ぶ及びHe, Na, Airの導入が可能となる。従って、例えば、ウエハロードチャンパー3109内のウエハキャリヤ2501を交換する場合、まずWLGV3106を閉じた後、WLNaV3310を開いてNaを存していまで導入し、チャンパー内の圧力を装置周囲の大気圧と等しくして罪を開き、供給キャリヤ2501を交換する。交換終了後は、RORP3303により、例えば、0.1Torrまで想算気後、MNTMPS306により所定の真空放金で排気する。その後、WLHeV3308

が接続されている。さらに、マスクチャンパー3103には、He, N a. A ir の表気系として、マスク He 事入用パルブ(以下 M K He V)3403 を介して He が、マスクN a 事入用パルブ(以下 M K N a V)3404 を介して N a が、マスクリークパルブ(以下 M K L V)3405 を介して A ir が、チャンパー3103 内に導入可能となっている。

以上の様な構成でMKGV3102を閉じれば、マスクチャンパー3103はメインチャンパー3101とは切り離され、他のチャンパーとは独立して、真空体気及びHe、Na、Airの導入が可能となる。ほって、マスクカセツト1310を交換する際は、MKGV3102を閉じた後、MKNa、V3404を飼いて、Naを760Torrまで導入。その後、MKLV3405を関いて装置周囲の大気圧とチャンパー3103内の圧力を等しくし、罪3430を関き、マスクカセツト1310を交換する。交換終了後は、RORP3303により、例えば0.1Torrまで環算気後、MNTMP3306により所定の真空度まで排気する。その後、MKHeV3403を調いて、所定の圧力までHeを完成した後、MKGV3102

を用いて、所定の圧力までHe 冬克城した後、WLG V3108 を聞いて交換終了となる。 ウェハアンロードチャ ンパー 3111 内のウェハキャリヤ 2502 を交換する場合も開催である。

以上の様に、ウエハキヤリヤ交換の際、装置全体の雰囲気を破ることなく、必要最小層の大気間放で交換可能となる。

第34回はマスクロードロック機構の詳細例である。第31回で説明した機に、メインチャンパー3101にはMKG V 3102 を介してマスクチャンパー3103が接続されている。マスクチャンパー3103には、インデクサ 2810、エレベーター2805 を除いたマスク 供給回収エレベーター1309が収納されている。ウエハロードロック機構において説明気には作り、マスクチャンパー3103には作り、マスクチャンパー3103には作り、大気圧 から! ~ 0.1 Torrまでの選集のようROR P 3303が接続され、マスクメイルパルプ(以下 MKBP V)3401を介うROR P 3303が接続され、マスクメイルプ(以下 MKMN V)3402を介して、He 置換に必要な所定の実空度までの接気を行うMNTMP 3306

を開いて交換終了となる。以上の様に、本実施例によれば、マスクカセット 1310 の交換が装置全体の雰囲気を破ることなく必要量小限の大気開放で交換可能となる。

第35回は、メインチヤンバー3101及びBe 3 3512まわりの始接気系の詳細図である。

メインチャンパー 3101 には、メインチャンパーパイパスパルブ (以下 MCBPV) 3501 を介して大気圧から1~0.1Torrまでの根據気を行うポンプRORP3303 が接続され、メインチャンパーメインパルブ (以下 MCMNV) 3502 を介して He 電機に必要な所定の真空度まで俳気を行うポンプMNTMP3306 が接続されている。 さらに、始気系として、複量調節弁3503 及びメインチャンパーHe 単入用パルブ (以下 MCHeV) 3504 を介してHeが、メインチャンパーN a 導入用パルブ (以下 MCN a V) 3505 を介して N a が、メインチャンパーリークパルブ (以下 MCLV) 3506 を介して Air が導入可能となっている。

次に、電光時の圧力・純度管理について説明す

る。似にも述べたが、郷光中のHe常園気の圧力及 び純皮の変色によるX酸過速率の変数をおさえる ため、圧力・純皮を高精度に維持する必要がある。 せって、本実施例では、メインチャンパー3101月 にもれ込む不能ガスによるHe純皮の低下を纏う ように一定量のHeを進し続けると共に、圧力の変 動をパルプの間皮を変えることにより一定に促つ ようにする。第36回において示す様に、メイン チャンパー 3 1 0 1 には、額に述べた He 置換用の 2 つのポンプ、RORP3303、MNTMP3306の他 に、電光中のHe雰囲気の圧力維持のために、ガスー コンコントロールパルブ (以下 GCCV) 3507 及 びガスコンメインパルプ (以下 GCMNV) 3508 を介して、ガスコン油四転ポンプ (以下 GCRP) 3509 が接続されている。また、メインチャンパー3101 にはメインチャンパー圧力計 3510 が装装されて いる。ガスコンコントローラ 3511 はメインチャ ンパー圧力計 3510の信号により、パルプGCC V 3507 の開度を変化させ、メインチャンパー3101内の 圧力を維持する。

状態にすることが可能な構成となっている。この 構成により、装置立上げ時に、大気圧から異型を 経て、Heを所定の圧力まで充填する場合や、メイ ンチャンパー3101 やBe 窓3512 をメンテナンス する時に、装置を大気開放する場合に第1BeBPV 3513 を開いておけば、Be 窓3512 に豊圧をかけ ることなく、真空排気あるいは大気開放が可能と なる。

さらに、第光時、Be 窓 3512の片側に圧力がかかった状態、つまりメインチャンパー3101内が大気圧以下に越圧したHe で、ミラーボート3105が真空の状態では、Be 窓 3512は受圧を受けてかなり、 かんでおり、第1Be BP V 3513を関いて、急に Be 窓 3512の受圧を解除したのでは、Be 窓 3512に与えるダメージが大きい。従って、第1Be Kイバス管 3520と並行して、第1Be BP V 3513の両側を織ぐ機に、統体抵抗の大きな Be コンダクタンス管 3515及び第2Be バイパスパルブ(以下第2Be BP V )3514を備えた第2Be バイパス 3521を接続する。第35間の機能において、Be 窓 3512

次に、Be 宝 3512からミラーボート 3105 まで の世界包集について重明する。第36回に示す様に、 メインチャンパー 3101 から SOR へ向って、シャツ ターチャンパー3104、Be 宝 3512、ミラーポー ト3106、第1ミラーポートゲートパルプ(以下第 1MPGV) 3516、第2ミラーボートゲートバルブ (以下集はMPGV) 3517が窓に接続されている。 第2MPG V 3 5 1 7 の先は第1 因に示すようにピー ムダクト121を介してミラーユニット101に投験 されている。Be 窓 3512 は、X 線の役収を考える と可能な限り奪いことが望ましい。前述した様に、 本拠明のX値電光整置は電光時にチャンパー3101 内に大気圧以下に減圧したHeを充填する。従って、 Be 🕱 3512 を基力薄くするには、Be 🕱 3512 が うける差圧は、電光時の減圧Heの圧力以上かから ない雄にすることが望ましい。第35回に示すとお り、本実施例では、ミラーボート 3105 とメイン チャンパー3101 とも、第1Be パイパスパルプ (以下第18e22PV) 3513を備えた第1Beパイパ ス管 3 5 2 0 で離ぎ、 S e 窓 3 5 1 2 の 両側 を進過 した

の両側を適適させて差圧をなくす場合は、まず、第 2BeBPV3514を開いて徐々に差圧を解除し、そ の後第1BeBPV3513を開いて完全に差圧を無く

また、第36 題に示す機に、第1MPG V 3516 の 質衡は、ミラーボートパイパスパルプ(以下 MPBPV) 3518を備えたミラーボートゲートパルプパイパス 曾3522で接続している。従って、富光を長時間 行わない場合は、第1MPGV3516を閉じ、パル プMPBPV3518を願いて、ミラーボートの真空 度を確保し、典かつメインチャンパー 3101 の突 発のリークによる Be 恵 3512 の破壊によって生じ るSOR個への影響を極力小さくする構成とする。 次に、本実施例の電気制御系を説明する。第36 因において、3601は各種飼養情報の表示、入力お よび書差をするところのコンソールユニット、3602 は當先装置全体のシーケンスを中央制御するとこ ろのメインユニツト、3603はウエハ3およびマス ク2の推送を制御するところの撤送ユニツト、3604 は智先協関の主たる機能であるステップ電光とア

ライメントを制御するところの本体制質ユニフト、3605 は間光装置を最適な温度、気圧、ガス雰囲気下におく ための制御をするところの環境制御ユニット、3606 は間光に供する X 線をするところの無計するための X 線ミラーの制質をするところのまったの 3607 はユニット 2 コントローラ 36084~36081 は、ユニットとネットワークコントローラ 3607 とを結ぶ遺産路である。

第37回にコンソールユニット3601を詳細に示す。この回において、3701は電光装置の制御にかかりる各種のデータの表示と入力をするところのターミナル、3702は電光装置の制御にかかる各種のデータを書積、保存しておくところである記憶装置、3703は本コンソールユニット3601を中央制御するところのミニコンピュータ本体、3704は通信路3608aを介して他のユニットと通信するためのネットワーク・インターフェイスである。

第38回にメインユニット3602を算録に示す。 この図において、3801は本メインユニット3602

以上の構成は、ファインAA.AF制御第3910に関する各連度!/F3908a、bなよび選定路3909、シャッター制御第3913に関する各連度!/F3911a、bおよび選信路3912、およびステージ制御第3918に関する各連信!/F3916a、bおよび選信路3917

の中央制御をするところのメインプロセッサ、3802 は電光管理と操作者とのインターフェイスをする ところのパネルスイッチ、3803 は過度路 3608b を介して他のユニットと過程するためのネットワー ク・インターフェイスである。

に関してすべて同様である。なお、本体コントロー ルユニツト部 3902 とのデータ投受に関しては、 ピックアップステージ制御部 3906 では4つのピッ クアップステージ 2 4 1 1 の各々の駆動量がダウン ロードされる。プリ A A . A F 制御部 3907 ではプ リAFにて計削されるギヤップ値とプリAAにて検 出されるプリアライメントマークの中心位置が、ま た、ファインAA.AF朝御部3910a~dではマス ク2とウエハ3のずれ量(Δ Χ ω. Δ Χ ω. Δ Χ κ. ΔΧε), (ΔΥ., ΔΥ., ΔΥ., ΔΥ.), ΕΙσ ギヤツブ量(Zu. Ze. Zr. Zr) が本体ユニット コントローラ 3902 ヘアップロードされる。シャッ ター制御部 3913 ではシャツター駆動テーブルが グウンロードされ、ステージ制御部 3918 では粗 動、最勤ステージ、マスクステージの各種の駆動 量が本体コントロールユニツト 3902 からダウン ロードされる。

次に、第1X競技出版3914については、電光シャッター装配1308の構成品であるX線機度計1541からの出力を増幅して、X線系度値を本体

コントロールユニット3902にうけます。問題に、第2X額負出番3915については、ウエハ番節ステージ 1899上に設置された X銀デイテクター 1651で計画される X線値度を入力して、塩し、 X銀貨度を本体コントロールユニット3902にうけます。また、無要系制等第3905は、設定された窓先ユニット102の姿勢が所定の許容値からはず、た場合に、本体コントロールユニット3902へ賃業通知を発する。

第39回におけるファインAA.AF 製御部3910a~d を詳細に説明する。なお、4 ブロックあるファイン AA.AF 製御部3910a~d は、同一様底を揺るので、以下の説明ではひとつのブロックについて説明する。

第40回はファイン A A : A P 製物館 3910a~d の構成を示す因である。本図の元学系のプロック は第23回を省略した図である。

第40 題において、3909 は第39 題における本体コントロールユニット3902 と連載する基準機、3908 からみられる命令を受け

メント情報及びギヤップの情報をもった受先ピーム、4005aはマスク上AAマーク4007aとウエハ上AAマーク4007bにより構成される光学系によって得られるアライメント情報を持った元東であるAAスポット、4005bはマスク上AFマーク4006とウエハ3により構成される光学系によって得られるギヤップ情報を持った元東であるAFスポット、2321はアライメント情報を持った元東であるAAスポット4005aを受売し電気電号に変換する例えばCCD等のラインセンサであるAAセンサ、2322はギヤップ情報を持った元東であるAF

"ット 400 5 b を受光し電気信号に変換する例え 」 D等のラインセンサである AP センサ、4002 a は A A スポット 400 5 a を受光し電気信号に変換する A A センサ 23 21 の出力を増幅するプリアンプ、 400 2 b は AF スポット 400 5 b を受光し電気信号 に変換する AP センサ 23 22 の出力を増幅するプリアンプ、 7 ンプ、400 3 は A A センサ 23 21 の出力を増幅するプリアンプ 400 2 a の出力を処理してライミント 情報を計算しそしてさらに AP センサ 23 22 の出 アライメント情報やギャップ情報を送る通信1/F、 4004 は連貫1/Fから、 今を受けてライメント計 闘やギヤツブ計画を行う信号を作り、そしてアう イメント情報やギャップ情報を通信し/ 23908bに 赴るフアイン A A . A F インターフェイス部、4001 **はファイン A A . A F インターフェイス部 4004 が** 技定する先出力で半導体レーザ 2301 を駆動する ファイン AA.AFレーザダイオード 窓動部、2301 は発光素子である半導体レーザ、2302は半導体レー ザ 2301 から出力される先束を平行先にするコリ メータレンズ、2307は半尋体レーザ 2301から出 力される投光ピーム、4006はマスク2上に金等で 平穏体国路パターンと共に書かれている AF マーク、 4007aはマスク2上に全等で半導体回路パターン と共に書かれているマスク上 AAマーク、4007b はウエハ3上に前貫光ショットで半導体回路パター ンと共に半導体プロセスで焼かれているウエハ上 AAマーク、2308 はマスク上 AAマーク 40074 トウエハ :- AAマーク 4007b そして AF マーク 4006 とウエハ3により線成される光学系によって、アラ

力を増幅するプリアンプ 4002 b の出力を処理し ギャップ情報を計算するファイン A A . A P 信号処理的である。

第40回において、アライメント情報(マスクと ウェハずれ)は以下のように求めることができる。 ファイン A A . A F レーザダイオード 図 動 部 4001 は、ファイン A A . A F インターフェイス 部 4004 により設定される光出力で半導体レーザ 2301 を A A センサ 2321 が飽和しない範囲の十分大きなた 出力で駆動する。そして、半導体レーザ 2301 を 出計した光度は、コリメータレンズ 2302 透過後、 投光ビーム 2307 となりマスク上 A A マーク 4007 a を透過しウェハ上 A A マーク 4007 b で反射され 受 先ピーム 2308 となり A A スポット 4005 a として A A センサ 2321 に入射する。

ダブルグレーティング物理光学素子となるマスク AAマーク 4007a とウエハ AAマーク 4007b はマスク 2 とウエハ 3 の間のずれを、例えば 100倍に拡大して AA スポット 4005a のずれ (位置)とする事ができる。AA スポット: 105a を受免し

た A A センサ 2321 の出力は、プリアンプ 4002 a で増幅されフアイン A A . A F 信号処理部 4003 に入力される。フアイン A A . A F 信号処理部 4005 a は、A A センサ 2321 に入射した A A スポット 4005 a の位置をその重心を利用して求める。そして、A A スポットの重心のずれ(位置)を例えば 1 / 100 倍することによりマスク A A マーク 4007 b すなわちマスク 2 と ウエハ 3 とのずれを求める。

つぎに、ギヤップ情報は、第40回において以下のように求めることができる。ファイン A A . A F レーザダイオード駆動部 4001 は、ファイン A A . A F インターフェイス 第 4004 により設定される 大山力で半導体レーザ 2301 を A F センサ 2322 が飽むて半導体レーザ 2301 を出射した光束は、コリェータレンズ 2302 通過後、投光ビーム 2308 となり A F スポット 4005 b として A F センサ 2322 に入射する。

1/F3908b と選信線 3902 を選じて本体コントロールユニット 3902 に送信する事ができる。

第41回はプリ A A . A F 刻舞部 3907 のプロック 図である。本プロックはプリ A F 刻御系、プリ A A 刻御系より構成されている。プリ A F 刻御系に関して、レーザダイオード 2119(第21 図 参照)の発光のレーザダイオード駆動部 4102 への電圧 設 は ウック・ボール できれる。P S O 2124(第21 図 参照)は ウェハ 3 からの反射光を受光する。 その出力は マック 人力部 4103 において増幅される。プリ A F ィンターフェイス 4101 は、その出力に基づいた ウェハ 3 の位置に相当する ギャップ値を上位の 本体コント 3902 に うけ 堂士。

次に、プリ A A 製御系においては、プリ A A インターフエイス部 4104 においてハロゲンランプ 組動部 4106 よりランプ電圧を出力する。ハロゲンランプ 4107 の元は元ファイバー 2101 (第21 間 周) を通してウエハ3に関制され、ウエハ3で反射されたプリア

マスク2上に2種類のグレーテイングレンズとして構成されたマスクAFマーク4006は、マスク2とウエハ3との顕端層を、例えば15倍に拡大してAFスポット4005bのずれ(位置)とする。AFセンサ2322の出力はプリアンプ4002bで増幅されフアインAA.AF信号処理部4003は、AFセンサ2322に入射したAFスポット4005bの位置をその重心を利用して求める。そして、AFスポット4005bの重心の位置を例えば1/15倍することによりマスクAFマーク4006とウエハ3すなわちマスク2とウエハ3の面間隔を求める。

ファイン A A · A F 信号処理部 4003 は、アナログ回路で実現しても良いし、プリアンプ 4002 a。4002 b の出力をアナログディジタル変換器(図示せず)でデイジタル処理しても構わない。また、ファイン A A · A F インターフェイス部は、本・コントロールユニット 3902 の指示により、アライメジト情報やギャップ情報を求め、必要に応じて通信

ライメントマーク 7 5 0 3 あるいは 7 5 0 4 (第 7 5 図 参照) の歌は、白黒カメラ 2 1 1 7 で最優される。白黒カメラ 2 1 1 7 からのビデオ出力は、T V ブリ A A 信号処理部 4 1 0 6 へ入力される。ここでは、対物レンズ 2 1 0 6 を基準位置としてブリアライメントマークの中心位置を顕微器により検出する。中心位置はブリ A A インターフェイス部 4 1 0 4 を介して本体コントロールユニット 3 9 0 2 にうけ渡される。

第42 因は、第24 図にて掲載の a 方向アクチュー エータユニット 2415 及び B 方向アクチュエータ ユニット 2413 をコントロールする電気プロック と、ピックアップ 2401 のメカクランプを制御する電気プロックを示している。

第 3 9 間にて掲載のピックアップステージ制御部 3 9 0 6 は、ピックアップステージコントロールユニット 4 2 0 1 ~4(4 基分)と、ピックアップヘッドクランプ制御部 4 2 0 5 より成っている。ピックアップステージコントロールユニット 4 2 0 1 ~4 は、a 方向、8 方向アクチユエータユニット 2 4 1 5、2 4 1 3

のドライパであるα軸医物部 4206a~4、及び 8 軸医物部 4207a~d に対して、医物胚機に報告するパルス数を出力する機能、及び質パルスの払い出しのタイミングを、本体コントロールユニット 3902から転送された目標位置からピックアップ 2401 に衝撃を与えないような台 型区物パターンとして作成する機能を有している。

a 軸電動図 4206a・・d 及び 8 軸電動図 4207a
~d は、DC モーター用のドライバであって、本体
コントロールユニット 3902 からの独合によりサー
ポループを切ったりする 写像である。 ピック
アップ 2401 のピッチング、ローリンググによりの
でのは、ローリンググでは、 により のでは、 ローリングブラングでは、 ローリンググでは 3 本項 銀金を抑制する 目的いるアクチュエーの 配数4208、及びこの状態の確認を行うたの 回数 サ郎 4209 により 成っていて 仮述の通りにより 収入する により で、第2401 の押しつけについて操作する 圧縮 空気の不固示の電費弁は、 4 基のピックアップ 2401 の押しつけについて 受の不固示の電費弁は、 4 基のピックアップステー

型において、CPU4307はシャッター運動テープルに対し数値的な処理を加える事も可能である。パルスジェネレータ4301とパルスジェネレータ4302はCPU4307より見たアドレス配置が異るのみであり、同一の機能を有している。

 9 8 4 1 1 について 1 値である。これに対し押しつけ 状態確認のためのセンサ(不図示)は、ピック アップステージ各基について装備されているので、 センサ係 4 2 0 9 は合計 4 チヤンネルの入力を育して いる。

第43 図は第15 図において掲載のメインシャックーユニット1501、納助シャックーユニット1502、及びX課題度計1541 を搭載したキャリッジ1542を位置決めするアクチユエータユニット1547を創御する電気プロック図である。シャッター制御部3913 は第39 図中に掲示した本体コントラーロールコニット3902 により通信1/F3911a。 トモニット3902 により通信1/F3911a。 トモニット3902 により通信1/F3911a。 トモニット3902 により通信1/F3911a。 トモニット3902 により通信1/F3911a。 トモニット3902 により通信ではカーマックーを設定した。 ファーブルメモリ 4308 に指摘されているシャックー 駆動テーブルを起り はなシャックー 変換テーブルを超り スタエネレータ4301。 2内の駆動テーブルを超り スタエネレータ4301。 2内の駆動テーブルを超の4402 (第44 図参照) に転送する。この転送する

本実施例においてはアクチユエータとして5相マイ クロステップパルスモーターを用い、ドライパと して5相マイクロステップパルスモータードライバ を思いている。

シャッターボジション信号入力部 4306 は、第 15 間におけるフォトインタラブタ 1537、タイミングセンサ 1536 等の信号を取り入れる インターフェイスである。この信号を取り込む事により CPU4307 はスティールベルト 1513、1517 の位置を把握するので、鑑動ドラム 1511、1515 とスティールベルト 1513、1517 間の値りによる調量が累積されることがない。 X 菓デイテクタキヤリア制御部 4306 は、第 15 間における X 業業度計 1541 を搭載したキヤリッジ 1542 を位置制御するためのアクチュエータユニット 1547 を制御する電気ブロックである。

第44回は第43回にて掲載のパルスジェネレー タ4302の回路プロック回である。パルスジェネ レータ4302はシャッター制御部3913内のCPU4307 とパスライン4401を共育する。 電動テーブルメ モリ郎 4402 は、CPU 4307 によってソーステーブルメモリ 4308 から転送されたシヤツター駆動テーブルを格納する場所である。 カコードメモリ郎 4404 は、シヤツター駆動テーブル装み出し

令とかパルス払い出し停止といった動作モード を自力コードとしてプログラムする場所である。白 **カコードはCPU4307がPI/O4405より出力さ** るトリガ及び運移監視メモリ郎 4403 にストアさ れた通移室機能に現在位置カウンタのカウント機 が違した時に出力される一致信号4418により、新 たなものがフエツチされる。インストラクション カウンタ 4410 はこれらのトリガロ号及び一重信 号4418をカウントし、そのカウント値を温路底 様メモリ部 4403 と命令コードメモリ部 4404 の フェッチアドレス 4416 として供給する。インス トラクションデコーダ 4408 は合分コードメモリ 郎 4404 より出力される命令コード 4417 モデコー ドし、パルス発生ロジック4407を制御する制御 蝉 4414をドライブする。パルス発生ロジック 4407 は、本実施例においては、16bitのダウンカウン

ンストラクションカウンタ 4410 中現在位置カウンタ 4409 のカウント値をリセットする制御線を与える。又、同 P1 / O 4405 の入力線より現在位置 カウンタ 4409 の カウント値 やインストラクションカウント値及びパルス発生ロジック 4407 のステータスをバスライン 4401 を通して CPU 4307 側に終み込む事が可能である。

第45回のステージ制御部3918は、第17回に ボオステージュニットを位置挟め制造計算にの もので、ステージの位置と姿勢の構正計算に かって、ステージの位置と姿勢の構正計算に 一方の次テージ制御部3918は、CPU4501、 そり4502、本体コントロールユニット3902と取る でいずータ、コマンド、ステータス等のできたが ではずータ、カーシャクルでは、 を行うために連信第3917を介して設定と を行うために連信第3917を介して設定と を行う計劃コンピュータ4505を接い、コーターで 1828488インターフエイス4504aと、シーターの 1828488インターフエイス4504aと、シーターの 4513a、bのイニシャライズ、データ・コマ タとランダムロリックにて徹底されている。発展 国路 4406 は上記 16bit ダウンカウンタのクロッ クとして使われている。ダウンカウンタがデイク リメントを続けて『O』になると、次のクロックで 駆動テーブルメモリから 16bit のシャッター駆動 テーブルデータ 4411 がロードされると同時に、アクチユエータドライバに供給される REF 信号 4412 が出力される。

現在位置カウンタ4409は、パルス発生ロジックから出力されるREP 信号 4412とPI/O より、出力される方向指示信号 (DIR 信号) 4420より、出動対象側の位置をカウントする。このカウントする。このカウントする。このカウントする。このカウントする。は運動テーブルメモリ郡 4402の に過ぎ直線データ 4415 とりよる 4413 として出力される 選挙直線データ 4416 をインストラクションカウンタ 4418 とインストラクションカウンタ 4418 とインフクロック 4418 として出力する。P1/O4406 ルフラクロカ 4419 は命令コードのフェッチア からの出力 4419 は命令コードのフェッチア からの出力 4419 は命令コードのフェッチア からる過かたり、パルス出力を非常停止させたり、パルス出力を非常停止させたり、パルス出力を非常停止させたり、パルス出力を非常存在

ンド、ステータス等を通信するための IEEE488 インターフエイス 4504b と、ステージのチルト成 分ωx. ωγをレーザ網長器 4513b から集み込む ためのレーザ副長器インターフエイス 4506a. b と、X 電動シリンダ 1712 と Y 電動シリンダ 1707 (第17回参照)を制御指令する組動コントローラ 45074、bと、2・チルト電動用インチワーム1813 (a. b, c)、θ粗動インチワーム用ピエゾ素子1815、 マスク 8 ステージ 1999 の 44 毎 指令する パルス ジエネレータ 4508a~d と、散動ステージ 1899 を位置決め制御するサーポコントローラ 4509a。 b. cと、粗動ステージ1705の重力補償を行うた めのパランサ用圧力指令ポード 4510 から継載さ れるステージコントロールユニツト3918aと、電 動シリング1712、1707を駆動するDCモーター ドライバ 4514a。 b と、Z・チルト用インチワー ム 1813 (a. b. c)、θ 包動インチワーム用ビエ ソ常子1815、マスク8ステージ1999の位置フィー ドパツク制御を行うためのインチワームコントロー ラ 4 5 1 5 a ~ d と、最新ステージ! 99 を解離する M自然を含むピエゾコントローラ 4516s. j. cから構成される雑葉目器ユニフト3918bと、X レーザ副長系のレーザ光が切れた時に使用する元 学スケール4623月の光学スケールプリアンプ4522 と、Z・チルト制御用変位センサ1820(a. b. c)、マスク $\theta$ ステージ用責位セン $\gamma$ 1906、 $\theta$ 包 動用変位センサ 4 5 2 7 用の 微小変位 センサアンプ 4518と、2・チルト運動用インチワーム1813(a. b, c) を駆動するインチワームドライバ4817a. b. cと、X、Y、日本物ステージ電動用ピエゾ業 子 1811、4528、1812 およびマスク 8 ステージ 駆動用ピエソ素子 1909 を運動するピエゾドライ パ4519a~d と、θ包動インチワーム用ピエゾ素 子 1814、1815、1816を鑑備するインチワーム ドライバ 4520 と X、 Y 租勤ステージをロツクす るロックピエゾ黒子 4526a。 b を電動するロック 用ピエゾドライバ4521と、パランサシリング1709 のエアー圧力制御を行うために圧力センサ 4512a. サーポ弁 4512b を入力出力とする圧力コントロー ラ 4511 から構成されるセンサアンプドライバ

2・デルト制御において、レーザ制品器 4513b はレーザ制長器インターフエイス 4506a。 b を用 いてチルト或分(ωェ. ωャ)のモニターに使用さ れる。 Z・チルト量が指定されると、CPU4501 は 3 本のインチワーム 1813a。 b。cの各々の電警 量の計算を行い、3本のインチワームを同時動作す る。ここではインチワーム 1813 a の動かし方につ いて説明する。計算された鑑動量はパルスジエネ レータ 4508a により、パルス列(数)に変換され、 インチワームコントローラ 4515m に伝達される。 インチワームコントローラ 4515e は、Z・チルト 製御用変位センサ1820aの出力による最小変位セ ンサアンプ 4518 からのステージ位置入力を A / D変換し、指令パルスのカウント値を比較し、信息 分に相当するパルスをインチワームドライパ 4517a に出力し、Z・チルト駆動用インチワーム 1813a を運動する。また、フオトインターラブタ4525m はメカのオーバーランを防ぐために用いられるも ので、インチワームコントローラ 45164 にインター ロツクとして入っている。

ユニフト3918cを有する。

ま方向の位置法的は以下のように制御される。本 体コントロールユニツト 3902 から通信インター フエイス3916bを選して移動性令が与えられると、 CPU4501はサーポコントローラ4509a を通じ て理在位置を求め、目標位置との差分をX包動コ ントローラ 4507a に復介する。これと共にピエゾ コントローラ45164にピエゾ中間位置指令を出す。 X 包動コントローラ 4507a は移動距離に応じた辺 以連曲線、通り速度で DC モータードライバ 4514a に抱合パルスを出し、X電動シリンダ用モーター1712 を雇動する。X 電動用電動モーター 1712 の停止 後、サーポコントローラ 4509a は個差値をピエゾ コントローラ 4516mに指令し、位相補償された出 カがピエゾドライバ 4519m に入力される。高圧ア ンプであるピエゾドライバ 4519x は電圧増幅され、 X 国動用ピエゾ素子1811を弁箱させて、X 方向の 位置決めを行う。イ方向も同様である。また8方向 は祖動作がないがピエゾ素子 1812 による最勤動 作は同じである。

第46回は、搬送ユニット3603(第36回参照)の電気プロック回を示す。搬送ユニットは通信路3608cを介して上位メインユニット3602とのデータ授与を行う通信 I / F 4654と、搬送系コントロールユニット 4601 によってウエハ搬送系及びマスク搬送系、そしてウエハ3とマスク2の各サブチャンパー給排気系とゲート弁の制御を行なっている。

まずウエハ機選においては、供給・回収キヤリア 2501、2502内に収納されているウエハ3を指述させるため供給エレベーク医数郎 2504のアクチュエータを運動する Y 地運動部 4603 と、供給キヤリア 2501内のウエハ有無を検知するウエハ有無検知部 4604 とがある。これらは、ウエハ供給キヤリアエレベータインターフエイス部 4602 を介して、Y 地震動部 4603 は最速系コントロールユニット 4601 からの指令に対応したアクチ 無 銀 4604 はその有無信号をセンサ 信号と して 型 3 コントロールユニット 4601 とのイ: ターフェ

イスを行う。又、幾何鑑先が終了したウェハ3をキャリア 2501, 2502 内に回収するために、選収エレベータ駆動器 2509 のアクチュエータを駆動する 2509 のアクチュエータを駆動する 2502 内の 250

次に、ウエハ3を供給キャリア 2501 から取り出したり、回収キャリア 2502 に収納する機器手段となるイジェクタ 1304 は、まず対向しているウエハ供給キャリア 2501 とウエハ回収キャリア 2502 に対して第回駆動を行うアクチュエータであるイジェクタム v 駆動部 2515 を駆動する ω v 軸駆動部 4609 と、イジエクターハンド 2512 に

のアクチュエータであるオリフラ絵句Y面画館 2528 を駆動する Y 軸駆動感 4616 と、オリフラ 後知 0 ステージ 2523 のアクチュエータである オリフラ検知θ電動部2522を収益するθ軸駆動 55.4617の3輪の駆動部からなっている。これらの 組動部はオリフラ検知インノーフェイス郡 4614 からの駆動感コントロール信号をうけて駆動を 行う。又、オリフラ検知チャック2521上にある ウエハ3をラインセンサ2525と各軸電動を行なっ て、ウエハ3を所定基準位置へ移動させるオリフラ 検知 6802 のシーケンスにおいて、ラインセンサ 2525のセンサ出力を、ウエハ3の外耳位置情報と して処理するためのオリフラ装知センサ信号処理。 郎 4618を有している。従ってオリフラ検知イン ターフエイス部 4614 は各輪電動量コントロール の他にオリフラ独知センサ信号処理部 4618 から のウエハ外周位置に相当する信号を提送系コント ロールユニツト 4601 で行われるオリフラ 検知 6802のデータ転送や指 の技気を行う機能をもっ ている。

よってウエハスモ本平状盤から垂直状盤にするアク テユエータであるイジエクター ωェ駆動器 2514 を駆動するのよ効能動態4610と、ウェハ供給 或は四収位置よりオリフラ検知チャック 2521位 置までウエハスを撤送するアクチユエータである イジエクタス運動感2518を駆動するX触駆動感 4611、更にイジエクタハンド2512によってウエ ハるをオリフラ検知チャック 2521 に数値させる 場合や、オリフラ検知チャック 2521 上にある ウエハ3モイジエクターハンド 2512 に保持させる 場合のアクチユエータであるイジエクタで観動部 2519 を駆動するための 2 軸駆動都 4612 を有して いる。これらの医療部は提送系コントロールユニッ ト 4601 からの指令によってウエハイジエクタ インターフエイス 郡 4608 が指令 飯に 対応 した 各輪の駆動量のコントロールを行なっている。

オリフラ検知インターフエイス部 4614 は、オリフラ検知 X ステージ 2527 のアクチユエータであるオリフラ検知 X 収勤部 2526 を駆動する X 軸駆動部 4618 と、オリフラ検知 Y ステージ 2529

オリフラ検知シーケンスで位置決めされたウエ ハ3は、ウエハトラバーサ1306によってウエハ ステージ1899に搬送される。第25回も参照して、 4621 はロードハンド 2530 によってオリフラ検知 チャック2521上にあるウエハ3を保持するためや、 アンロードハンド 2531 上に保持しているウェハ をオリフラ後知チャック 2521 上に吸着させる ためにロードハンド2530及びアンロードハンド 2531 モオリフラ検知チャツク 2521 上で移動させ るためのアクチユエータのトラパーサで。昭当部 2534 を駆動する Z。 軸区動態、 4622 はウエハ チャツク1807上にあるウエハ3をロードハンド 2530もしくはアンロードハンド 2531 上に保持 するためにウエハチヤツク1807上で移動させる ためのアクチユエターであるトラパーサZw配動区 2535 を運動する 2。 軸弧動部、更に 4620 はウェ ハチャツク1807上載は、オリフラ検知チャック 2521上にあるウエハ3をロードハンド 2530 並は アンロードハンド2531に保持し、ウエハチャッ ク 1807 或はオリフラ検知チャッ 1 2521 上に 報送するためのアクチュエータであるトラパーサ X 医動感 2538 を駆動する X 地底動態である。これ ら駆動部はウエハトラパーサインターフエイス部 4619 で報送系コントロールユニツト 4601 からの 指令データを接受し、 ・ 他の 医動量コントロール を行う機能を備えている。

設けられている。従って、マスクカセツトローダインターフエイス部 4626 は、Υ 軸 監 軸部 4627 及びων 軸 医 軸部 4628 に対し、推選系コントロールユニット 4601 からの指令による 医 動量 コントロールを行い、それに伴うマスクカセット 本体2801 のロック信号及びニック解除信号を出力する 機能を育している。

次にマスクローダにおいては、第26回も参照して、マスクチヤンパ3103内にあるカセット本体2801に設置されているマスク2をマスクステージ1901に設置するために、マスクハンド2602によってカセット本体2801内のマスク2を競特しトラパースユニット2001を参加させる。このトラパースユニット2001を参加させるためのアクチユエーダであるトラパース様モータ2605を運動するためにX値駆動器4631と、トラパースユニット2001を所定の位置に、動させた他、アームユニット2603を180°回転させるためのアクチユエーターのアーム回転用モータ2797を駆動するいz値電路4632と、マスクハンド2602が

ク制御部 4624 に制御信号を送ったり、機器独知部 4625 からの検知信号をうけて報送系コントロールユニット 4601 ヘデータ転送する機能を用まている。

次に第28回も参照して、マスク智造系の電気 プロツク因の旋转をする。マスク発送系において は、マスクカセツト1310モマスクチャンパ3103 内のカセット台2803に設置し、テーブル2806と カセツト本体 2801 を連絡させて所定の基準位置 まで移動させるためのカセツトエレベータモータ 2812 を駆動させるための Y 軸風動器 4628 と、 所定の基準位置に移動したカセツト本体 2801 に おいて所望のマスク2をマスクハンド2602で輩出 するためにカセツト本体 2801 を回転させるため のアクチユエータのインデクサ 2810 を冒負する ためのωγ特殊数据4527と、マスクチヤンパー 3103内に数量したマスクカセツト1310モカセツ ト本件 2801 とカセットカバ 2802 とそ分離し、 カセツト本体 2801 モテーブル 2806 とのロツク そ行なうためのカセツトロック制御郎 4629 が

マスクカセット本体 2801 内のマスク 2 を記持する時と、マスクステージ 1901 にマスク 2 を設置する時にマスクハンド 2602 を上下動させるためのアクチュエータであるハンド上下用モータ 20 の極動を行う 3 x 地震動感 4633 の各軸の振動量はマスクローダインターフェイス 8 4630 でコントロール 2 に 3 で スクローダインターフェイス 8 4630 で コントロール 3 で スクローダの各軸の移動命令を駆動量としてコントロールをする機能をもつ。

マスク2をマスクステージ1901に設置する場合や、カセット本体2801内に設置する場合に、常に一定の英当力をもってマスク2を設置するためにマスクハンド2602内に実当センサ2705(第27間参照)は用いられている。この実当センサ2705は、マスクステージ1901或はカセット本体2801内のマスク2に対してマスクハンド2602を記算する際に、マスクハンド2602とマスク2との実当力を検知することでX 軸駆動器 4631 の運動量の

制御を行うため、実当センサ制御略 4 6 3 6 では 実当センサ 2 7 0 5 からのセンサ信号をモニタリン グし、実当力を電気信号としてマスクハンドイン ターフェイス部 4 6 3 5 に出力している。従って マスクハンドインターフェイス部 4 6 3 5 は、実当 センサ制御部 4 6 3 6 からの二当力信号を設選系 コントロールユニット 4 6 0 1 にデータとして転送 する機能を有している。

扱いて、ウエハロードアンロード、チャンバー3109、3111 (第31 国参照)の始終気制御についてのプロック団について説明する。ウエハロードアンドロード、チャンバー3109、3111 は、ウエハロードチャンバー始終気インターフエイス部4639 とウエハロードチャンバー始終気インタフエス部4642 に分けられる。何紀2つのインターフエーイス部は接近系コントロールユニット4601からの指令に基づいで、各パルプの電動と、圧力計の圧力値を入力し、接近系コントロールユニット4601とデータの投受を行う機能を備えている。まずウエハロードチャンバー3109 はパルプ電動

を行なっている。又、圧力計入力部4644においてはウエハアンロード圧力計3315によってウエハアンロードチャンパー3111内の圧力値を計測し、圧力計入力部4644において絶対圧力に換算し、換算した圧力値に対応した電気信号をウエハアンロードチャンパー論排気部インターフェイス部4642に入力している。

次にマスクチャンパー3103について設明する。マスクチャンパー3103もウエハチャンパーと 国機にマスクチャンパー論学気インターフェイス 第4645 を有し、管送系コントロールユニット 4601からの符合に基づいて各パルブ運動の制御と 圧力計の圧力値データの転送を行う状態を有して いる。マスクチャンパー3103はパルブ 電動に 示す、マスクリークパルブ 3405、マスク Ng 導入用パルブ 3404とマスク Hg 導入用パルブ 3404とマスク Hg 導入用パルブ 3403、マスクメインパルブ 3402、マスクパイパスパルブ 3401 をマスクチャンパー論修気インターフェイス 第4645とパルブ電動等4646を通して ON / OFF

84640と圧力計入力84641を有しており、パ ルブ国告としては、第33回に示す、ウェハロード チャンパーリークパルプ3312、ウェハロードN。 導入用パルプ3310とウエハロードHe 導入用パル ブ3308、ウエハロードメインバルブ3304とウェ ハロードバイパスパルプ3301のちゃのON/OPF 興舞を行なっている。又、圧力計入力部4641に おいては、ウエハロード圧力計 3314によって ウエハロードチャンパー 3109 内の圧力値を計量 し、圧力計入力部4641において絶対圧力に損害 し、集算した圧力値に対応した電気信号をウェバ ロードチャンパー始終気インターフェイス部4979 に入力している。ウエハアンロードチャンパー 3111においても同様で、第33回に示すパルブ 電動部4643と圧力計入力部4644を有しており、 パルブ電動としてはウエハアンロードリークパル プ3313、ウエハアンロードNュ導入パルプ3311 と、ウエハアンロードHe 導入パルプ 3309、ゥェ ハアンロードメインバルブ 3305 とウエハアンロー ドバイパスパイプ 3302 の各々の ON/OFF 制御

制御している。又、圧力計入力部 4.6.47 においては、マスク圧力計 3.4.0.6 によって、マスクチャンパー31.0.3 内の圧力値を計削し、圧力計入力部 4.6.4.7 において絶対圧力に換算し、換算した圧力値に対応した電気信号をマスクチャンパー始排気インターフェイス部 4.6.4.5 に入力している。

次に、ウエハロード、アンロードチャンパー3109。311及びマスクサブチャンパー3103のゲート弁明和における電気ブロック図の説明をする。ウエハチャンパーのゲート弁制御ではウエハロードゲート 弁インターフェイス部 4648 と、ウェハアンロードゲート 弁インターフェイス部 4650 を備えるレール 2つのインターフェイス部は最近 3つと 一 2 コーット 4601 からの指令に基づいて、ゲート 弁関 クエハロード チャンパー3109 では、ゲート 弁関 パルブ3108の ON / OFF 制御が行われる。 関係 は、ウェハアンロードチャンパー3111 ではゲート 弁関 / 開電物部 4651 によりウェハアンロード

ゲートバルブ 3 1 1 0 の O N / O F F 製御が行われる。マスクサブチャンパーゲート弁インターフエイス 配 4 6 5 2 を備え、撤退系コントロールユニット 4 6 0 1 からの指令に基づいてゲート弁別/財産動の製御信号を出力する。従って、ゲート弁別/財産動配 4 6 5 3 によりマスクゲートパル・3 1 0 の O N / O F P 制御がマスクサブチャンパーゲート弁ィンターフェイス 郎 4 6 5 2 をとおして行われる。

ウェハロードチャンパー 3109 及びウエハアンロードチャンパー 3111、マスクチャンパー 3103 の辞気ポンプは、主辞気油回転ポンプ 3307、主辞気 ターポ分子ポンプ 3306 及び観辞気油回転ポンプ 3303 の構成で共通ポンプとして機能し、これらのポンプ制御は環境制御ユニット 3605 で行われる。

第47回はミラー制御ユニット3606のプロック 図である。プロックは大別してミラーチャンバー 給鉄気制御部4703、ミラーチャンバー冷却低温

また、ミラーチャンパー始水部 4709 にて冷却用の液媒体が不図示の温度センサにより所定の温度に保たれ、ミラー真空チャンパー 1408 へ送られれる。液媒体は液体液路 1404 を流れることで、ミラー支持部 1402 を介して X 線ミラー 1401 を冷却する。冷却恒温 料御部 3708 では、液媒体の温度管理を行い、許容値をはずれた場合には、ミラー部コントロールユニット 4702 にエラー通知する。

ミラー姿勢制御部 4710 は、ミラー姿勢調整 独図 1406 を動かすことにより、SOR 光端に X 総 ミラー 1401 を合せ込む動作を行うが、その際に SOR 光端は SOR 光検出等 4713 で位置検知され、 その SOR 光スポット位置が所定の基準位置になる 様に、ミラー姿勢調整装置 1406 に組込まれた ミラー姿勢駆動アクチュエータ 4712 をミラー 姿勢駆動部 4711 により駆動する。この後は、ミラー姿勢制御部 4710 において、段配 SOR 光が 創述の基準位置を一つ様に X 線ミラー 1401 の 勢サーポがかけられる。 制御部 4708、ミラーを特別物部 4710 より組化されている。4702 は上記合制物路をシーケンス制御するミラー部コントロールユニットで、上位のメインユニット 3602 (第36間参照) とは遺信 1/74701 と遺信路 3608 (を介してデータの授受を行う。以下、ミラー制御ユニット 3606 を第14 題も参照して評価に説明する。

ミラーチャンパー独体気制御器 4703 はミラー 真空チャンパー1408 内の超高真空状態を計画 するミラーチャンパー圧力計 4705 からの真空 がミラーチャンパー圧力計入力部 4704 でインター フェイスされてとりこまれる。また、真空チャンパー1408 を超高真空状態に体気するための 真空ポンプ 4707 が、真空チャンパー 1408 に 体気ポート 1411 を介して接続されている。ミラー チャンパー始体気制御は 4703 からはミラーチャンパーポンプ 製御 4706 へ ON - OFF ほパー 出力し、体気制御を行う。次に、ミラーチャン 地面観温制御部 4708 は、X 線ミラー 1401 の X 線気制による発熱を冷却し、一定温度に保つ。

ミラー姿勢制御部 4710 では、この他に SOR 光を温光、透光するためのシャッター 1409 を駆動するためのシャッター 1410 のアパーチャ駆動部 4714 を介して動作させる。このシャッター駆動のタイミングは、ウエハ3の電光のシーケンス、例えば、電光シミットの合間、あるいはウエハ交換時、マスク交換時等に同期する必要があるため、通信 1 / F 4701 を介してメインユニット 3602 から駆動信号をもらう。

第48回は環境制御ユニット3606のプロック圏である。本ユニットは、①ミラーボート3106及びメインチャンパー3101の始体気制御系、②He 雰囲気を管理するガスコントロール系、及び③ウエハチャック1899部及びテヤンパー内各部を退度管理する温調制御系より成っている。4802は環境制御ユニット3606のコントロールユニットで、調送①~ の各制御系をシーケンスプログラムに従って物 させる。また、コントロールユニット4802の通信1/F4801は上位のメインユニット3602と通信路3608を介して、ほされており、

データの投受を行う。次に、各領資格の職成及び 動作について無明する。

ミラーボート3105 及びメインチャンパー3101 の始集気候器器は環境製器コントロールユニツト 4802からミラーボート及びメインチャンパー輪算 気インターフエイス部 4803 を通してパルブ電警 第4804、真空ポンプ駆動第4806への出力、圧力 計入力器4805からの入力を行う。パルブ駆動器 4804は、第35間に示されるメインチャンパー 3101の始襲気を行うメインチャンパーメインパル プ3502、メインチャンパーパイパスパルプ3501、 メインチャンパー 3101 の親放時に聞・聞する メインチャンパー N。 単入パルプ 3505、メイン チャンパーリークパルプ3506と接続されてい る。ミラーボート3105の始終気については、Be 宝 3512 の裏側間の圧力を達置させる第1Be パイ パスパルプ3513、第2Beパイパスパルプ3514、 第1ミラーボートゲートパルプ3516、第2ミラー ポートゲートパルプ3517及びミラーポートパイ パスパルプ3518と驚っており、それぞれの難・欝

パルプで、パルプコントローラ3511と驚って いて、このパルプコントローラ 3511 からパルプ 異度を設定することができる。このパルブ間度の 設定は、He コントロールインターフェイス艦 4807 から外部設定される。また、バルブコントローラ 3511 は、圧力計入力部 4805 からメインチャン パー3101内の圧力量が入力され、パルプコント ローラ 3511 内で、メインチャンパー3101 内の 圧力を一定にする機パルブ調度をコントロール するサーポ系が構成されている。4808はガスコン トロール用のメインチャンパー装気を行うガス コントロール油目転ポンプ3509のON-OFFを 行うポンプ電影器である。4809はパルブ電影部 で、メインチャンパー He 導入用パルプ3504 及び ガスコントロールメインパルプ3508の質・罰を 行う。ポンプ監警部4808、パルブ監警部4809は いずれも He コントロールインターフェイスは 4807 を介してコントロールユニット 4802 から制御 ans.

次に、温調解器系は、本体の各部分を所定温度

そ行う。

圧力計入力部 4806 はミラーボート部 3105の 圧力計解を行うミラーボート圧力計 3519 からの センサー出力及びメインチャンパー部 3101の 圧力計解を行うメインチャンパー圧力計 3510 からのセンサー出力を取り込み、所定の処理を行い、 始終気インターフェイス部 4803 に送る。 真空ポンプ戦警部 4806 は、メインチャンパー 3101 及びウエハロード 3109、アンロード 3111、マスク 3103 の各サプチャンパーの辞気に共通に使用する。また、独終気神回転ポンプ 3303、及び主体気が一ポ分子ポンプ 3306 の駆動及び動作状態のモニターを行う。

次に、Heガスコントロール制御系は、メインチャンパー3101内を圧力一定・純度一定で Heガスコントロールする。これは、不純物ガスの発生に対して、メインチャンパー3101内の俳気流量を可変することで実現している。第35回の3507は俳気流量をコントロールするコントロール

に保護・ 13 にて所定温度に対応に、 という。 24 を行えて、これを前途のチャンので、 を発展を開発した。 25 で、発展をおり、 を発展を開発を開発を表して、 を設置する。 25 で、 のので、 のので、

第49回は本装置の基本的な機能を達成する為の。 制御フローを示したものである。本装置は電点が 投入されると、ステップ4901において各ユニット3601、3602、3603、3604、3605、3606 (第36回 質)毎にCPU及びRAM ROM等の チェックがなされ、その後に各ユニツト国の連盟等 が離立される。次に、ステップ 4902 の基類 状態からの立上げ処理によって、給排気系及び メカ系の初額化を實行し、メインユニット3602の パネルスイツチ 3802 ちしくはコンソールユニツ ト3601のターミナル3701からの機作指令持ち のステップ4903に移る。ここで、オペニータに よって操作権者が与えられると、ステップ 4904. 4908, 4912, 4916, 4919, 4922 BU 4925 によって、操作指令がどの機能処理に対する指令 であるかを判定し、対応する機能処理が現在実行 可能が否かの料定を各々ステップ4905、4909、 4913、4917、4920、4923及び4926により て行い、実行可能状態であれば処理の実行に移る。 以下に本葉屋の基本的な操作指令とその処理に ついて述べる。

長期休止指令(ステップ 4914) は本装配を長期間 休止させた時、装置内に埃や超気が入るのを防ぐ 為に、メインチャンパー 3101 や各サプチャンパー 3103、3109、3111 に N。を充填したり、Be 窓

状態となり、シーケンスはステップ 4903 の操作 指令待ち状態に戻る。

ウェハキヤリア設置指令(ステップ 4912)は、 同記ウェハキヤリア取出し指令の逆の処理を行む せる為のものであり、取出し状態にある供給、回収 キヤリア 2501、2502 年本装置の境付処理の境付処理 の数置指令であることがステップ 4912 で 中野 されると、ステップ 4913 で 今度はウェハギ 町 されると、ステップ 4913 で 今度はウェハ 型型 型 のステップ 4914 とウェハキヤリア 設 型 型 のステップ 4915 を実行し、供給何、回収が ウェハキヤリア 2501、2502 は境付処理の できる数置状態となり、シーケンスはステップ 4903 の操作機会換5に置る。

マスクカセツト取出し物令(ステップ 4916)は、本装置に設置状態にあるマスクカセット 1310 を操作者によって装置から取り外し、交換可能な状態にする為の機能処理を実行させるものであり、ステップ 4916 でマスクカセット取出し指令で

3612に豊圧によるストレスがかかったままにしない。 ほにする などの機能 処理を実行させる ものであり、ステップ 4904 で長期休止 何令であると 対断されると、処理はステップ 4905 に移行し 最新休止処理の実行可能条件のチェックがされ、ステップ 4906 によって長期休止の為の処理が 実行され、その後にステップ 4907 でょか駆動系の電源系を OFF する。

あると判断されると、処理はステップ 4917 に移行し、現在マスクカセットが設置状態にあり、かつマスクカセット取出し処理の実行可能条件が成立していれば、ステップ 4918 のマスクカセット取出し処理が実行され、マスクカセット 1310 は取出し状態となりシーケンスはステップ 4903 へ戻る。

X 単独度プロフィール計劃 · 令(ステップ 4922)

は、SORリング4への電子往入、Be 意 3512の交換、X 課 5 ラー 1401の調整…等々による X 課 強度プロフィールの変動に対し、電光エリア全面で 均等な X 課 電光量 を確保するシャック 駆動データ を作成する 観光 最 を実行する シャック 4922 で X 課 強度 プロフィール 計 訓 作 であることが料定されると、処理はステープ 49 3 に 移行し、X かけ され、可能条件が成立して イール 計 過 で ステップ 4924によって X 課 強度プロフィール の計 別 短 ボイテクター 1551 (第 15 図 参照) を用いて 実 効 され、その後、処理はステップ 4903へ戻る。

使付指令(ステップ 4925)は、ウエハ 3 上のショットとマスク2 を位置合せした後に、指定された X 銀貫光量分の電光をステップアンドリピート方式で行う機能処理を実行する為のものであり、ステップ 4925 で焼付指令であることが料定されると、処理はステップ 4926 に進みここで供給キャリア 2501、回収キャリア 2502 が設置状態に

5104の料定を Yes で抜けて MCBP V 3501を 閉じる (ステップ 5105)。次に、MCMN V 3502 を閉けて、更に排気を行う (ステップ 5106)。 圧力計 3510 が 10<sup>-1</sup> Torrになったら、ステップ 5107 の料定を Yes で抜けて MCMN V 3502 及び 第 1BeBP V 3513 を閉じる (ステップ 5108 及び 5109)。そして、第 1 MPG V 3516 及び第 2 MPG V 3517 を開けて (ステップ 5110 及び 5111)、 ミラーユニット 101 と連過させる。次に、MCHeV 3504 を開けて He ガスの供給を開始する (ステップ 5112)。圧力計 3510 が 150 Torrになったら、 ステップ 5113 の料定を Yes で抜けて GCMN V 3508 を開け、ガスコンを開始する (ステップ 5114)。

メインチャンパー 3101 の始後系色理が終了すると、ウエハロードチャンパー 3109 などのサプチャンパーの始終系色理を行う(ステップ5003)。ウエハロードチャンパー 3109 を何にとって説明する。第62 図のステップ5201~5203に示すように、WLL V 3312 を開けて一定時間後に関じることによって、チャンパー内閣の圧力を

在るか、マスクカセット 1310 が設置状態に在るか、また」 B データが、信できているか等の集件 処理実行可能条件がチェックされた後に、ステップ 4927 で集付処理に必要なJOB データがダウン ロードされ、ステップ 4928 によって集付の処理 が実行される。処理が終了すると、処理はステップ 4903 に移り操作者による指令符ちとなる。

次に、第32~35 図及び第50~53 図を用いて、第49 図の長期休止立上げ4902 のシーケンスを設明する。最初に、RORP3303、MNTMP3306、MNRP3307、GCRP3509 の各ポンプを起動する(ステップ5001)。

次に、メインチャンパー 3101 から始体系の 処理を行う (ステップ 5002)。これを第 51 図に 詳細に示す。この図において、まず、第 1BeBP V 3513 を開けて第 2Be EP V 3514 と閉じる (ス テップ 5101、8102)。そして、MCBP V 3501 を開けて長期休止時に導入された重常ガスを排気 する (ステップ 5103)。メインチャンパー 3101 の圧力計 3510 が 0.1 Torr になったら、ステップ

外気と等しくする。ウエハアンロードチヤンバー 3111及びマスクチヤンバー3103についても同様 に、それぞれWULV3313及びMKLV3405を 関閉して、チヤンバーの内部の圧力を外気と等くす る。ウエハキヤリヤ2501、2502やマスクカセッ ト1301をチヤンバー内に設置する時にチヤンバー ドアを開けるのが容易になる。

次に、各ステージや輸送系などのアクチュエータの初期化を行う(ステップ 5004)。これを第 53 図に評価に示す。この図において、まず、ウエハ供給エレベーター 1303aの初期化(ステップ 5301)を行い、それのキャリヤ置き台 2503、2508をキャリヤ交換可能な位置に移動させる。次に、イジエクター 1304の初期化(ステップ 5302)を行い、第 25 図に示すようにイジエクター 1304 の各輪をそのホーム位置に移動させる。次に、マスクカセットローダーの初期化(ステップ 5303)を行い、テーブル 2806 をマスクカセットエレベーター2805 によって一番下のホーム位 7に移動させ(第

28世)、インデクサ 2801 を位置決めピン 2901 が所定位置に来るように回転させる(第29回)。 次に、ウエハトラパーサー 1306 の初期化(ステツ プ5304) を行い、ロードハンド2527及びアン ロードハンド2528を両 が交差する位置に移動 させ、2つのトラパーサー 2 経動感 2534、2535 そSOR光葉4よりのホーム位置に移動させる。 次に、オリフラ検知ステージ1305の初期に(ス ナップ 5305) を行い、8ステージ 2519、X ステー ジ2521、Yステージ2523をそれぞっれのホーム 位置に移動させる。次に、ウエハステージ1899の 租職X輪及び租勤Y輪の初期化を行い(ステップ 5306)、マスクトラパーサー1311の動作と干渉 しない返避位置に移動させる(ステップ 5307)。 次に、マスクトラパーサー初期化を行い(ステツ プ5308)、トラバースユニット2601をそのスト ロークの中心のホーム位置に移動させ、アーム ユニット 2603 をマスクカセットローダーの方向 へ旋回させる(第27回参照)。次に、ウエハステー ジの粗動な、Y以外の軸の初期化(ステップ 5309)

ンパー内 ど回 じ 150Torr に なったことを登録 したら、ステップ 5504 の 料定を Yes で抜けて、 第1BeBPV3515を開け、第2BeBPV3514を 閉じる (ステップ 5505、 5506)。次に、MCHeV 3504 及び GCMNV3508 を閉じてガスコンを 停止する (ステップ 5507、 5508)。そして、 MCN。 V3505 を開けて豊富ガスを導入する(ス テップ5509)。メインチャンパー3101の圧力計 3510及びミラーポート3505の圧力計3519が 共に760Torrになったら、ステップ5510及び 5511の判定をYesで抜けるので、MCN。Vを 閉じる (ステップ 5512)。 最後に、再び第 2BeBPV 3514 を難け、第 1 Be BP V 3515 を閉じる (ス テップ 5513、5514)。そして、第2MPG V 3517 を閉じることにより、ミラーユニット101をミラー ポート3505から分離する (ステップ5515)。

次に、ウエハロードチャンパー3109では、第 56 因に示すように、WLBPV3301 を開け (ス テップ5601)、He ガスを算気する。圧力計3314 が0.1Torrになったら、ステップ5602の製定を を行い、レーザー干渉計の観点出しを行う。最後に、マスクステージ1901の初期化(ステップ5310)及び各ピックアップステージ2411の初期化(ステップ5311)を行う。

次に、第32~35 因及び第54~57 因を用いて 第49 図の長期体止4906のシーケンスを説明する。 まず、メインチヤンパー3101 とウェハロード チヤンパー3109 などのサブチヤンパーとを分離 するために各ゲートパルプを閉める(ステップ 5401)。即ち、WLG Y 3108、WUG Y 3110 及 び M K G Y 3102 を閉じる。そして、各チャンパー ごとの始後系の処理を行う(ステップ 5402)。

メインチャンパー3101では、第 55 図に示すように、まず Be 窓 3512にかかる差圧を解除するために、第 1 M P G V 3516 及び M B P V 3518 を閉じ、第 2 Be B P V 3514 を開ける(ステップ 5501~5503)。コンダクス質 3515 を通して He ガスがメインテヤンパー3101からミラーボート3105~流れ込むので、ミラーボート圧力計 3519 によってミラーボート3505 内の圧力がメインチャ

Yesで抜け、WLBPV3301を閉じてWLMNV3304を開ける(ステップ5603、5604)。そして、圧力計が10°Torrになったら、ステップ5605の料定をYesで抜け、WLMNV3304を閉じる(ステップ5606)。次に、WLN2V3310を開けて重素がスを導入する(ステップ5607)。チャンパー内が760Torrになったら、ステップ5608の料定をYesで抜け、WLN2V3310を閉じて重素がスの導入を終了する(ステップ5609)。ウェハアンロードチャンパー3111も始算系の処理は、同様なので説明は省略する。

次に、マスクチャンパーでは、第57回に示すように、MKBPV3401を開けて、圧力計3406が0.1TorrになるまでHeがスを排気してMKBPV3401を閉じる(ステップ5701~5703)。更に、MKMNV3402を閉じて、10°Torrをで排気してMKMNV3402を閉じる(ステップ5704~5706)。最後に、MKN2 V3404を開けて、圧力計が760Torrになるまで重素がスを導入してMKN2 Vを閉じる(ステップ5707~5709)。

こうして各チャンパーごとの始終系処理(第 5 4 図のステップ 5 4 0 2)が終了すると、R RP 3 3 0 3、 MNTMP 3 3 0 6、MNRP 3 3 0 7 及び G C RP 3 5 0 9 の各ポンプを停止させて (ステップ 5 4 0 3)、長期 休止のシーケンスを終了する。

次に、第25回、第33回、び第58回を用いて 第49回のウエハ供給キャリヤ取り出し 4910 つ シーケンスを説明する。まず、供給エレベー ー 型動部 2504によって供給キャリヤ 2501 をキャ リヤ交換位置まで上昇させる(ステップ 5801 )。 次に、WLG V 3108 を閉じて(ステップ 5802)、 ウエハロードチャンパー 3109 をウエハイジエク ターチャンパー 3107 から分離する。次に WLN ® V 3310 を開けて宣素ガスを導入する(ステップ 5803)。ウエハロードチャンパーの圧力計 3314 が760 Torrになったら、ステップ 5804 の判定 を Yes で抜けて WLN® V を閉じる(ステップ 5805)。最後に、WLL V 3312 を一定時間 パイー のドウの圧力を外気と等しくしてチャンパーの

テップ 5903)。ウエハロードチャンパーの圧力計 3314 が 0.1 Torr になるまで装気したら、ステツ プ 5904 の料定を Yes で抜けて WLBP V 3301 を 閉じる (ステップ 5905)。次に、WLMN V3304 を開けてさらに俳気を行う(ステップ 5906)。 圧力計が10<sup>-1</sup>Torrになったら、ステップ 5907 の料定をYesで抜けてWLMNV3304を閉じる (ステップ 5908)。次に、WLHe V 3308 を開け て He ガスを導入する (ステップ 5909)。 圧力針 が 1 5 0 Torr になったら、ステップ 5 9 1 0 の料定 をYesで抜けてWLHeV3308を閉じる(ステツ プ5911)。最後に、WLGV3108を関けてウエハ ロードチャンパーをウエハイジエクターチャンパー 3107に連過させる (ステップ5912)。第49回 のウエハ回収キャリヤの設置 4915 のシーケンス も同様なので、説明は省略する。

次に、第28~30回、第34回及び第60回を用いて第49回に示すマスクカセット取り出し4918のシーケンスを説明する。始めに、カセット本体2801のカセットカバー2802に対するωγ方向の

を開けやすくしてやる。第49回のウエハ回収キャリャの取り出し4911のシーケンスも同様なので、設明は省略する。

次に、第25 因、第33 函及び第59 因を用いて 第49 間に示すウエハ供給キャリヤ設置 4919 の シーケンスを設明する。既に、供給キャリヤ2501 は鉄給キャリヤ間を台2503上に載置されている ものとする。ウエハロードチャンパー3109の ドアが閉じられてシーケンスがスタートすると、 まず鉄給ウエハ有無検知器 2507 によってウエハ が有るか無いかのチェックを行う。ウエハが無い とステップ 5901 の料定を Noで抜けて、供給エレ ペーター回動部 2504 によって供給キャリヤを 1ピッチ分下降させる (ステップ 5902)。ウエハ が有るところまで、ステップ 5901 と 5902 を 繰り返す。これは、キヤリヤの上部にのみウェハ が挿入されているような場合に対処するもので ある。ウェハが存在すると、ステップ 5901 の 料定をYesで抜けて給終処理に移る。まず、WLBPV 3301 を開けてチャンパー内のガスを排気する(ス

位置を合わせるため、インデクサ 2810 をその ・・・ 駅点まで回転させる (ステツブ6001)。 次に、MKGV 3102を閉じてマスクチャンパー3103をメイン チャンパー3101から分離して(ステップ6002)、 始鉄処理を行う。まず、MKBPV3401を開けて He ガスを俳気する (ステップ 6003)。マスク チャンパーの圧力計 3406 が 0.1 Torr になるまで 俳気したら、ステツブ 6004 の料定を Yes で抜け て M K B P V 3 4 0 1 を閉じる (ステップ 6 0 0 5 )。 次に、MKN。V3404を開けて實業ガスを する (ステップ 6006)。圧力計が760Torrに なったら、ステツブ 6007 の料定を Yes で抜けて MKN。 V3404 を閉じる (ステップ 6008)。 次に、 マスクカセツトエレベーター 2805 を駆動して、 カセット本体 2801 をポス 2904 とかん合した 状 豊 か ら カ セ ツ ト カ パ ー 2802 と 合 体 す る 位 置 まで下舞させる (ステツブ6009)。ここで、レパー 3007によってカバーロック爪3005及びテーブル ロック爪 3006 を電動して、カセット本体テープ ル 2806 から分離すると共にカセットカパーと

融合させる (スチップ 6010)。 そして、マスクカセットエレベーターを駆動してテーブルを一番下のホーム位置まで下降させる (ステップ 6011)。最後に、MKLV3405 を一定時間だけ関けて (ステップ 6012~6014)、マスクチャンパー3103内部の圧力を外気と等しくしてチャンパーのドアを閉けやすくしてやる。

次に、第28~30 図、第34 図及び取ら1、を用いて、第49 図のマスクカセット設置 4921 のシーケンスを説明する。長に、カセットセ2803 に、カパーロックユニット 2804 によってマスクカセット 1310 が 数度間定され、マスクチヤンパー310 3 内の所定の位置に収納されているものとする。チャンパーのドアが閉じられてシーケンスがスタートすると、まずマスクカセットエレベーター2805 を駆動してテーブル 2806 がカセット本体2801 に当たるまで上昇させる(ステップ 6101)。次に、レパー3007 によってカバーロック爪3005及びテーブルロック爪3006 を駆動して、カセット本体をカセットカバー2802 から分離すると

2から分離すると 第62 図はX 線性皮プロフィール計劃処理の流れ

を示したフローチャート図である。以下、第15図 と第67図を用いながら、この処理を説明する。

まず、ステップ 6201 で露光時の X 線強度計劃 をする為のX線風度計1541と、X線強度プロ フィール計劃用にX、Yに移動可能なウエハステー ツ1899上に配置された X 線デイテクター 1551 により、計劃時の基本となるX単位度の計劃を X 単ディテクター 1551 を X 離異度計 1541 と 同じX方向位置にして行う。以下、本ステップに おいて、X線風度計1541によって計劃されたX線 性度計劃数を Dissa、X 線デイテクター 1551 に よって計劃されたX線強度計劃値をDamと称する。 ステップ 6202 は、X 糖 ディテクター 1551 を ウェハステージ 1899 モ Y 方向に駆動して、X 線 強度プロフィール計劃の各計劃位置 Page(第63 図 参照)に移動させる為の処理である。そして、ス テップ 6203 で、その計劃位置における X 維強度 そ X 糖 デイテクター 1851 で計劃する。なお、第 n番目のに置で計画されたス線強度データを以降 Da. で表す。ステップ 6204 では、ステップ 6203 共にテープルと雑合させる (ステツブ 6102)。 次に、マスクカセットエレベーターを冒負して カセツト 体を上昇させ、ポス2904と嵌合させ る (ステップ 6103)。そして、始終処理を行う。 まず、MKBPV3401 を開けてチャンパー内の ガスを御気する (ステップ 6104)。 マスクチャン パーの圧力計 3406 が 0.1 Torr に なるまで排気 したら、ステップ 6105 の料定を Yes で向けて MKBPV3401を閉じる (ステップ 6106)。次に、 MKMNV3402を開けてさらに算気を行う(ス テップ 6107)。圧力計が 10°Torrになったら、 ステップ 6108 の利定を Yes で抜けて MKMNV 3402 を閉じる (ステップ 6109)。 次に、MKHeV 3403を開けてHeガスを導入する (ステップ 6110)。 圧力計が150Torrになったら、ステップ6111 の特定を Yes で抜けて MKHe V3403 を閉じる (ステップ 6112)。 唇硬に MKG V 3102 を閉け て、マスクチャンパー3103をメインチャンパー 3101に進過させる (ステップ 6113)。

そして、ステップ 6205 で全計制位置( $P_{S,1} \sim P_{S,N}$ )での計解が終了したと判断されるまで処理はステップ 6202  $\sim$  6205  $\sim$  6205  $\sim$  6206  $\sim$  6207  $\sim$  6206  $\sim$  6208  $\sim$  700  $\sim$  700

位置のX額当度データ D st ~ D st によって有限の 電光エリア全面に対する X銀色度プロフィールを 求める。

次に、ステップ 6207 では、X 機能度計 1541 での X 機能度が D ss とした時に 電光エリア 全面 で 均等な別途定められた基準 X 的 電光量が照射される為のシャック運動テーブルを、ステップ 6206 で 次められた X 機能度プロフィールを基に算出する ステップ 6208 ではステップ 6207 で求められた シャック 電動データテーブルをシャック 制御部 3913のソーステーブルメモリ 4308 にセットする。以上で X 機能度 プロフィール計 間の 処理 は終了する。

第 6 3 図は X 線性度プロフィール計劃時の各計劃 位置  $P_{80}$  の概略を示すものである。図中、 1541は X 線限度計、 1551 はウエハステージ 1899 上 に配置され X 、 Y 方向に移動可能な X 線ディテク タを示す。また、 6301 の破線は電光エリアを表し、  $P_{88}$  は X 線限度計 1541 による  $D_{88}$  の計画位置。  $P_{88}$  と  $P_{81} \sim P_{88}$  は X 線ディテクター 1551 に

そしてさらに、D 258 を X 線照度計 1 5 4 1 の基準 X 線強度 D 28 に置き換えた時の各計制位置の換算 X 線強度 D 21 ~ D 28 を求め、 X 線照度計 1 5 4 1 の D 28 に対する電光面での X 線強度プロフィール 6 4 0 2 を得る。

第65 図は求められた X 課後度プロフィールからシャッタ駆動データを作成するまでの優略を示したものである。図中、6501 は電光エリア全面において、別途定められた基準 X 経露光量になるほに、別述の X 建強度プロフィール 6402 から耳出した 電光時間曲線である。この曲線 6501 は X 線限度 1541 に基準 X 線強度 D xx の X 線が 取計されている時、電光エリアの各点が基準電光量になるまでの電光時間を示したものである。

シャッタ電影データは、メインシャッタ 1501 の 関口 1530 の先エッジ 1531 の過過から後エッジ 1532 の過過までの時間で決定される電光エリア 全面における各点の電光時間が電光時間曲線 6501 と等値となる様にシャッタ(スチールベルト 1513) の移動速度曲線を求めた後、最小な一定距離移動 よる  $D_{6.0}$  と  $D_{6.1}$  ~  $D_{6.0}$  の計画位置を示したものである。  $\alpha$  お、  $P_{5.0}$  と  $P_{6.0}$  はシャッタ制御方向(  $\gamma$  方向)に対して同位置であればどこの位置でもよい。

第 6 4 図は各計制位置 Ps。の X 線強度計劃値 D。。から又無強度プロフィールを求めるまでの 佐嶋を説明する為のものである。各計副位置Psi ~Pexで、X線デイテクター 1551 によって計劃 されたX線強度計測値Dsi~DsuにX線強度減費 曲線 6401 で示す様な X 数性度の減変分を補正し、 X線強度の変化が無ったとして計餌値を安したのが Dai' ~ Dan' である。この Dai' ~ Dan' に X 波 照度計 1541 での X 線基本強度計算値 D zsa と X 娘デイテクター 1551 での X 収益本強度計劃値 Dan 間の補正をかけ、X 練順度計 1541 による 各計副位置の計制データ観として換算したものが D xsi ~ D xsm である。 十なわち D xsi ~ D xsm は X 機 照度計 1541 で D xsa を計劃した時の各計器位置 Pa 1 ~ Pa v でのX線照度計 1541 による計劃デー タとすることができる。

に要する時間のデータテーブルとして真出したものである。シャッタの移動血線は、第66 図も参照して、電光時間曲線 6501 における最短電光時間 t MIRI とシャッタの先エッジ 1531 から後エッジ 1532 までの距離をから一定速度区間における速度を求め、最短電光時間となる P MIRI 位置よりシャッタの移動開始側部分における 電光時間の t MIRI からの き点での登分 Δ ta はシャッタの移動終了側部分における 1531 で、また、 P MIRI 位置よりシャッタの移動終了側部分における各点の受分 Δ tb はシャッタの後エッジ 1532 の移動速度によって補正するほにシャッタの一定速度区間までの立上りカーブと一定速度区間後の立下りカーブを決定する。

第68 図は、第49 図で説明した本装置の全体シーケンスのうち、装置に設置された供給キャリヤ2501 内のウエハ3の焼付けシーケンスステツブ4928 を示すフローチャートである。第49 図の設明でも述べた様に、焼付け処理に必要なJOBデータはすでに装置本体にダウンロードされ、かつ、供給/回収キャリア 2501. 2502 及びマスクカ

セット1310が正 に設置されているものとする。

ステップ 6801からステップ 6803 までは、興 始キャリヤ2501内の1枚目のウエハ 有の処理 フローであり、以筒ステップ 6815 までは、装置 内に同時に存在する2枚のウェハ(電光処理中の ウェハと普送処理中のウェハ)のそれぞれの処理を 並列で行なっていることを表わす。まず、ステープ 6801で供給キャリヤ2501の1枚目のウエハ3を イジエクターハンド 2512 で数着保持し、オリ フラ検知ステージ1305マデ書送し、オリフラ 植知チャック1521に受け渡す。この時ウエハ3の オリフラの方向は不確定である。次に、ステツブ 6802で、オリフラ検知チャック1521にチャツキ ングされたウエハ3の量心(X、Y方向ズレ)取り と、オリフラ方向を一定方向にする処理を行う。 オリフラの方向が定まり、設計位置からのズレも 許容範囲となったウエハ3を、ステップ 6803 に おいて、ロードハンド 2530 に吸着し、装置本体 内のウエハチヤツク1807に受け置す。

1903にマスク2が未签着の場合、ステップ6807 に進み、このステツブ 6807 では、マスク回収の 必要性、つまりマスクチャツク1903にマスク2が な着されている場合は、ステップ 6808 に、そう でない場合は直接ステップ 6809 のマスク設置に 分岐する。ステップ6808ではマスクチャック1903 にチャッキングされているマスク2をマスクハンド 2602で保持し、カセツト本体 2801 内の所定の カセットステージ3001に戻す。マスクチャツク 1903上にマスク2が扱書されていない状態で、 ステップ 6809 において、今度は逆に、カセツト 本体 2801 内の所望のマスク 2 をマスクハンド 2602 で難込し、マスクチャック1903に毎日する。こ の時の所望マスク情報は、この境付けシーケンス 開始前にダウンロードされけているJOBデータに ある。ステップ 6810 ではマスクチャック 1903 に 装着しなおしたマスク2と装置本体とのアライメン トをとる。

> 以上ウエハチヤツク1807上のウエハ3。マスク チヤツク1903上のマスク2がそれぞれ莨菪の基

ウエハチヤック 1807 にチャッキングされた ウエハ3は、この後、寛元処理に入っていくわけで あるが、オリフラ検知チャック 2521 及びロード ハンド 2530 がフリーになったので次のウエハ3の 強速も同時に進められる状態にある。よって、ス テップ 6804 は、この並列処理の実行関始を示す ものである。まず先に、ウエハチャック 1807 上 にあるウエハ3 の電光処理をステップ 6805 から ステップ 6811 に沿って述べる。

ウエハチヤック 1807 にチャッキングされた ウエハ3は、まず、ステップ 6805 で、プリアライ メントシステム 1307 により装置本体とアライメ ントをとる。次に、ステップ 6806 で、マスク チャック 1903 に保持されたているマスク 2 が、 今買売しようとしているウエハ用であるか否かを 判断し、所望マスク 2 であれば、すぐにウエハの ステップをリピート電光処理に行き、逆に、所望 のマスク 2 でない場合、あるいはマスクチャック

とアライメントがとれた状態で、ステップ 6811のステップ & リピート電光処理に行く。このステップ 6811ではウエハ3上の各電光ショット(ウエハ上パターン8201)とマスク上パターン8202とのアライメントをとり、つづいて電光すると言う一連の処理を構造し行う。全ショットあるいは所定数のショットの電光が完了すると、以下に設明するウエハの回収・供給処理との問題をとって次のステップに進む。

ステップ 6812 からステップ 6802 のウェハ 回収/供給処理について述べる。

まず、ステップ 6812 ではアンロードハンド 2531 で製造してきたウェハ3 があるか否か、つまり、今属光処理に入ったウェハが1 枚目なのか 2 枚目以降かの判断をしており、2 枚目以降のウェハ、つまり電光姿のウェハがアンロードハンド 2531 により機送されてきたならば、ステップ 6813 において、電光資ウェハをオリフラ検知ステージを仲介し、イジェクターバンド 2512 により回収 キャリヤ 2502 に納める。ステップ 6814 で、次に電光すべ

もウェハ鉄路キャリヤ内にあるか否か判断し、あれば、先に説明したと同じウェハ鉄路(ステップ 6801)。オリフラ装知(ステップ 6802)を行い、現在電光処理中のウェハの処理が終了すれば、置ちに電光処理に移れる標準費し、別のウェハの電光処理 終了を持つ。

よってイジェクダーハンド2515 を元の位置に 引き戻す (ステツブ6906)。

ここで、供給ウエハ有無複知部 2 5 0 7 によって次に供給されるウエハ 3 が有るかどうかの料定を行う (ステップ 6 9 0 7)。もし、ウエハ 3 が緩かった場合はこの料定を No で抜けて、ステップ 6 9 0 3 と同様にして 1 ピッチ分だけ供給 キャリヤを下降させる (ステップ 6 9 0 8)。そして 管理される 供給ウェハのカウント数が所定値になったかどうかで、ウェハ供給の終了かどうかの料定を行う (ステップ 6 9 0 9)。終了でなければ、この料定を No で拡けて再びステップ 6 9 0 7 を実行する。

ステップ 6907 で次供給ウエハが有ると、この料定を Yes で抜けてイジエクター 1304 をステップ 6901 と逆に集回させて(ステップ 6910)、イジェクターハンド 2515 をオリフラ検知ステージ 1305 の方向に向ける。次に、イジエクタールエ駆動部 2514 によって、ウエハ3 を吸着したイジェクターハンド 2512 を水平から単直に回転

2621 上にあるウェハが最終ウェハと判断された 場合には、次のスチップ 6813 に行き、そのウェ ハ目収 キャリャに納め、このシーケンスを終了 する。

次に、第25回及び第69回を用いて、第68回に 示したウェハ供給 6801 のシーケンスを説明する。

まず、イジェクター w を 整郎 2515 によってイジェクター 1304 を 接回させてイジェクターハンド 2512 を供給キャリヤ 2501 に対向させる(ステップ 6901)。次に、イジェクターハンド 2515 が供給キャリヤ 2501 内のウェハ3の下に来るように、イジェクター X ステージ 2517 を移動させる(ステップ 6902)。次に、(公給エレベーター運動部 2504 によって供給キャリヤ 2501 をキャリヤの1 ピッチ分下降させ(ステップ 6903)、イジェクターハンド 2512 の 真空最着を開始する(ステップ 6904)。ウェハ3 がハンド 2515 に 表着されると、ステップ 6905 の判定を Yes で 抜けるので、イジェクター X ステージ 2517 に

させる (ステップ 6911)。そして、ウエハ裏菌が オリフラ検知チャック 2521 と対面する位置まで イジエクター X ステージ 2517 を移動させる (ス テップ 6912)。次に、イジエクターでステージ 2520を移動させてウエハの裏面をオリフラ検知 チャックの表面に接触させ(ステップ 6913)、 オリフラ検知チャック 2521 の真空吸着を開始 する (ステップ 6914)。ウエハ3がオリフラ検知 チャック2521にも吸着されると、ステップ6915 の料定をYesで抜けるので、イジエクターハンド 2515の方の吸着を終了させる(ステップ 6916)。 次に、イジエクターでステージ2520を移動させ て、イジエクターハンド2515とウエハ裏面との クリアランスを確保する (ステップ 6917)。 単後 に、イジエクター X ステージ 2517 をホーム位置 に移動させて、イジエクターハンド2515をオリ フラ絵句ステージ 1305 から過ざける (ステツブ

第70 図は第68 図で説明した本装置の境付処理のうちオリフラ検知ステップ 6802 のシーケンス

も示すフローチャートで る。

オリフラ検知の関始状態では、第25 間に す オリフラ検知チャック 2521 にウエハ3が吸 され、オリフラは任意の方向を向き、ウエハ3の中心 とオリフラ検知 8 ステージ 2523 の中心(以下、 本シーケンスの製明分中ではステージ中心と記す) との間には、第68 関のウエハ供給 6801 シーケン ス実行時の誤差によって生ずる最心が存在してしる。また、オリフラ検知 X ステージ 2527 及び オリフラ検知 Y ステージ 2529 は、計算を行う 位置にある。

まず、第70回のステップ 7001 において、第46 関のオリフラ検知インターフェースの4614 を介して8 軸駆動の4617 を駆動し、オリフラ検知 8 ステージ 2523 を回転させ、等途回転中に等回 転間隔でウェハ1回転分のウェハエッジ位置の計劃 を行う。1 ポイントの計劃方法は、ステージ中心と 同じ高さに設けられたラインセンサ 2525 に言葉 ンセンサ用役先系 2524 で一定時間光を照射し、 無射時間中にラインセンサ 2525 に言葉された

オリフラの向いている方向の関係により、1 ケあるいは2 ケであり、1 ケの場合はその部分がオリフラに相当するが、2 ケある場合にはどちらがオリフラか判断する必要がある。ステップ 7 0 0 3 では、低小値の偶数によってオリフラ料別の必要性を判断し、必要なければ必要をステップ 7 0 0 6 にはしている。

Δ , = 0 m - θ m

 $\Delta \quad z = \theta_{11} - \theta_{21}$ 

電荷をオリフラ教知センチ書号処理部 4 6 1 8 に 通し、ウエハエツジ位置を出力として得るもので ある。この出力及びラインセンチ 2 5 2 5 の ステー ジ中心からの取り付け位置から、ステージ中心 からウエハエツジまでの距離がわかる。ウエハ 1 回転分の計画終了後、オリフラ教知 8 ステージ 2 5 2 3 が停止するまでに回転した角度をオーバー ランの回転量として記憶し、補正監験時にフィー ドバックする。

オリフラ独知 8 ステージ 2523 の回転角 8 に対するステージ中心からウェハエッジまでの距離 8 をグラフにしたものが第71 団である。7101 は 8 の変化を示す曲線であり、低心がない ときは 円弧に相当する部分は直線となる。7102 はオリフラに相当する8 の変化を示す曲線である。

ステップ 7002 からステップ 7007 までは、計 制データの計算処理を行い、オリフラの位置を 判定する。ステップ 7002 ではデータ列 8 モス キャンして程小値を検索し、モ小値及びその極小 値をとる円転角を記憶する。極小値の数は信心と

として、ΔΘ<sub>1</sub> とΘ<sub>2</sub> のうち小さい値を示す方が オリフラに相当すると判断する。

ステップ 7006 では、オリフラに相当する部分 の計劃点の級( $\theta$ 1、 $\ell$ 1)から、ステージ中心を 駅点とした直観系でのウェハエッジ位置重要( $X_1$ 、  $Y_1$ )

 $X_i = \ell_i \cos \theta_i$ 

Yı = Lı sin Oı

を求め、最小二乗法を用いてオリフラが乗っている直線の式、Y=aX+bを求める。但し、この計算に用いる計劃点は確実にオリフラ上の点でなければならず、ウエハ臣、オリフラの長さ、傷心の最大可能性から決定である。

第72 図はステージ中心底標系でウェハを示したものである。同図で、3 はウェハ、7201 はオリフラの乗っている底線、7202 はウェハ中心、7203 は 銀点であるところのステージ中心である。 ステップ 7007 では、ステップ 7006 で求めた底線の式 Y = a X + b より、ステージ中心 7203 から底線 7201 に下ろした急線が X 独方向となす角度、即ちオリ

フラ方向 0 · · · と、魚岬の長さ、即ちステージ中心 7203 からオリフラまでの距離 8 · · · とを以下の 式から求める。

$$\theta \bullet \tau = \tan^{-1}(-1/a)$$

$$=\frac{|b|}{a^t+1}$$

ここで( $X_c$ 、 $Y_c$ )は質記重線の足の重線である。 但し、ここでは $\theta_{op}$  は tan で求めているので、 $-90^\circ$  <  $\theta_{op}$  <  $90^\circ$  となっている。従って、 $(X_c$ ,  $Y_c$ ) から $0^\circ$  ≤  $\theta_{op}$  <  $360^\circ$  になるように補正する必要がある。

ステップ 7008 からステップ 7010 まででは、ウェハをロードハンド 2530 に受け渡す位置まで計算値に基づいて補正駆動を行う。ステップ 7008 では、ステップ 7007 で求めたオリフラ方向  $\theta$  o  $\phi$  に計劃時のオーバーランの回転量を加味してオリフラが指定方向を向くように補正駆動量を算出し、オリフラ検知インターフェース部 4614 を介して

まず、ウエハトラバーサー1306のロードハン ド 2530 がオリフラ は知チャック 2521 上の供給 ウェハの裏面側に入れるように、オリフラ検知! ステージ2529を上方に移動させてウエハを退退 させる (ステツブ7301)。次に、トラパーサ X 髱 動意 2538によって、ストロークの中央のホーム 位置にいるロードメステージ 2536 及びアンロー ド X ステージ2537 をロードハンド2530 がオリ フラ検知ステージ 1305 側へ、アンロードハンド 2531 がウエハステージへ個へ来るように移動させ る (スチップ 7302)。次に、ロード 20 ステージ 2532を移動をせて、ロードハンド2530がオリ フラ検知チャツク 2521 上の供給ウエハ裏面側に 来るように動かす (ステップ 7303)。そして、 オリフラ輪短Yステージ 2529 を下舞させて元の 位置に戻す (ステツブ7304)。次に、ロードでの ステージ 2532 を募集させて、ウエハ裏面にロー ドハンド2530を装祉させ (ステップ7305)、ロー ドハンド2530の真空吸着を開始する(ステツブ 7306)。 供給ウエハ3 がロードハンド 2630 に 8 絵観動館4617 を開動し、オリフラ絵知 8 ステー ジ2523を電動量が少ない方向に回転させる。こ のとき、パツクラツシユを除くため、最終的には 一方向からの突き当てとする。ステップ7009で は、ステップ 7007 で求めたステージ中心から オリフラまでの距離!。」を用いて、オリフラの 高さがX方向突き当て時の高さになるように、オリ フラ検知インターフエース B 4614 を介して Y M 電動部4616を駆動し、オリフラ検知Yステージ 2529を移動させる。ステップ7010では、ライン センサ 2525 及びラインセンサ用投光系 2524 を 用い、オリフラ絵虹センサ信号処理部4618を **通してウエハエツジ位置を検出しながら、オリ** フラ絵知インターフエース部 4614を介して X 輪 国動館4615を国動し、オリフラ検知Xステージ 2527を移動させ、一方向突き当てでウェハを設計 位置に移動させる。

次に、第25 図及び第73 図を用いて第68 図に示したロード/アンロード 6803 のシーケンスを参照する。

吸着されると、ステップ 7307 の料定を Yes で抜けるので、オリフラ検知チャック 2521 の方の吸着を終了させる (ステップ 7308)。そして、ロード Zo ステージ 2532 を移動させて、供給ウエハを吸着したロードハンド 2530 を元の位置 (ロード Zo ステージのホーム位置) に戻す (ステップ 7309)。

一方、アンロードハンド 2531 はアンロード 2 w ステージ 2533 の移動によって、ウエハチャック 1807 上の回収(電光済み)ウエハの裏面倒となる位置に来るように動かされる(ステップ 7310)。そして、ウエハステージ 1899 を電光時の位置からウエハ受波し位置へ移動(下降)させる(ステップ 7311)。次に、アンロード 2 w ステージ 2533 を移動させて、回収ウエハ裏面にアンロードハンド 2531 を接触させ(ステップ 7312)、アンロードハンド 2531 の真空吸着を開始する(ステップ 7313)。回収ウエハがアンロードハンド 2531 に吸 されると、ステップ 7314の 判定を Yes で 後けるので、ウエハチャック 1807 の方の吸着を

終了させる (ステップ 7316)。そして、アンロード 2 m ステーツ 2533 を移動させて、題収ウエハを機能したアンロードハンド 2533 を元の位置(アンロード 2 m ステージのホーム位置)に戻す (ステップ 7316)。

次に、トラパー・X 電物部 2538 によって、ロード X ステージ 2536 及びアンロード X ステージ 2537 をロードハンド 2530 がウェハコテージ側へ、アンロードハンド 2531 がオリフラ 被知ステージ 側へ 未るように移動させる (ステップ 7317)。次に、ロード 20 ステージ 2532 を移動させて、ロードハンド 2530 に吸着解析された供給 ステップ 7318)、ウェハチャック 1807 変面に接触させ (ステップ 7318)、ウェハチャック 1807 の実面に接触させ、ステップ 7320 の 科定を Yes で 抜けるので、ロード 2630 の 方の吸着を終了させる (ステップ 7321)。そして、ロード 20 ステージ 2532 を移動させて、ロード 70 ステージ 2530 と供給ウェハ裏面とのクリアス

ップ 7 3 3 1)。次に、トラパーサ X 密動部 2 5 3 8 によって、ロードハンド 2 5 3 0 及び アンロードハンド 2 5 3 1 がストロークの中央のホーム位置に来るようにロード X ステージ 2 5 3 6 及び アンロード X ステージ 2 5 3 7 を移動させる(ステップ 7 3 3 2)。最後に、オリフラ検知 Y ステージを元の位置に戻す(ステップ 7 3 3 3)。

なお、黄始ウェハが無い場合には、ステップ7301、7303~7309及び7318~7324は実行されない。同様に回収ウェハか無い場合には、ステップ7310~7316、7325~7331及び7333は実行されない。

第74回は、第68回で製明した本装置の銀付処理のうち、ウエハブリアライメントステツブ6806のシーケンスを示すフローチャートである。このフローチャートは第2レイヤー以降のウエハ、つまりウニハン上によてにアフィアントマークが認力されている状態のウェハ3のプリアライメントを示している。

なお、ウエハブリアライメントを開始する状態

を理能する (ステップ 7322)。

皮に、ウエハステージをプリAA位置へ移動(上 昇) させ (ステツブ 7323)、ロードハンド 2530 を元の位置(ロードZoステージのホーム位置)に 量寸(ステップ7324)。一方、アンロードハンド 2531 はアンロード 2 4 ステージ 2533 の移動に よって、吸着保持した回収ウエハモオリフラ検知 チャック 2521 皇面に独址させ (ステップ 7325)、 オリフラ独知チャック 2521 の真空を着を開始 する (ステップ 7326)。 目収ウエハがオリフラ 植知チャック 2521 に収着されると、スチップ 7327の料定を Yes で抜けるので、アンロード ハンド2531の方の吸着を終了させる(ステップ 7328)。そして、アンロード2wステージ2533 ◆集集をせて、アンロードハンド 2631 と同収 ウエハ富圏とのクリアランスを確保する(ステツ プ7329)。次に、オリフラ検知Yステージ2529 を上方に移動させて四収ウエハを迅速させ(スチ ップ 7330)、アンロードハンドを元の位置に(ア ンロードでマスチージのホーム位置)に貫す(ステ

では、何良シーケンスのオリフラ被知識是及びウエハロード議差により、ウエハ3は、第75回に示す様に、ウエハチャック1807へのチャッキング時の設計位置7501にはならず、X・Y 及び回転方向にズレが生じた実施の位置7502になっている。また、ウエハ3の厚みも、超速ウエハの様な均一厚さでなく、厚みムラ、特にくさび成分を有している。

まず、ステップ 7 4 0 1 で第 1 マーク を計画する 為に、第 1 7 図 X 祖勤ステージ 1 7 1 0 及び Y 祖勤。 ステージ 1 7 0 5 を駆動して、プリ光学系の対数 レンズ 2 1 0 6 (第 2 1 図参照) と第 1 マークの設計 位置 7 5 0 3 とが対向する様にする。次に、ステップ 7 4 0 2 において、2 チルト駆動用インチワーム 1 8 1 3 (第 1 8 図参照) によって 2 チルトステージ 1 8 0 5 を移動する。この際、2 チルト駆動用インチワーム 1 R 1 3 の四 8 け、2 チルト 2 サルトステージ 1 8 2 0 の出力に基づいて制御され、2 チルトステージ 1 8 0 5 は予め設定されている基準ギヤップ値 2 mm に対応する値だけ移動する。これにより、第 2 5 図に示した プリ AF系 2119~2124 で、ステルトステージ 1805上のウエハ3のス方向位置(2方向ギャップ) を計劃することが可能となる。

スチップ7403において、第21回のPSD2124 の出力を第39間のプリ A A ・ A F 執御部 3907 で 処理し、ギャップ値で1を計だする。ステップ7404 では計劃した実際のギヤツブ値で」と設定ギヤップ 値 Soul とから補正電動量(Δ Z; = Zoul - Z; ・ を 算出し、現在計画しているウエハ面が 2 mg のギャツ プになる後、2チルト電動用インチワーム1813を 医動し、2 チルトステージ 1805 を移動させる。 この状態で、プリAA光学系(第21図参照)のピ ント合せが遺成されたことになる。次に、ステップ 7408において、第21回のカメラセンサー2117 の出力をプリ AA・AF 制御部3910 で処理し、 第1マークの設計位置7503と実際位置7505との ズレムXi. AYiを針割する。以上、ステップ 7401からステツブ7405の処理により、第1マー ク位置での理想ウエハとの耳み差△∞、及び設計位 置からのズレ量( $\Delta$  X<sub>1</sub> 、 $\Delta$  Y<sub>1</sub> )が求められた。

ておく。もしくは、重ちに補正電散をかける。最後に、ステップ7415において 2 テルトステージ 1803 を下げ、チャッキングされているウェハ 3 をブリ 光学系の対象 レンズ 2106 から遠ざける位置に移動させる。

次に、プリアライメント場正量の計算式を取75 図を用いて取り 3。 M  $\frac{1}{2}$   $\psi$   $\wedge$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2$  次に、スチップ 7 4 0 6 からスチップ 7 4 1 0 において、第 2 マークに対して第 1 マークで行なったと同じ処理を実行し、第 2 マーク位置での理想ウエハとの解み差  $\Delta$  Z z (= Z z z )、及び設計位置 7 5 0 4 からの実際位置 7 5 0 6 の ズレ量( $\Delta$  X z .

ステップ 7 4 1 1 において 2 つのマーク ズレからウェハ3 の回転ズレム  $\theta$  1 を算出する。ここで活字i は以下説明する補正駆動ループのイテレーション回数を示す。算出した  $\Delta$   $\theta$  1 をステップ 7 4 1 2 で、予め設定されたなら、ステップ 7 4 1 3 において、外 2 8 回に示す  $\theta$  組動ステージ 1 8 0 6 を  $\theta$  組動ステージ 1 8 0 6 を  $\theta$  組動機は 1 8 1 4 ~ 1 8 1 6 の駆動により ズレ量  $\Delta$   $\theta$  1 だけ続正し、再びステップ 7 4 0 1 に戻り第 1 マークのマークズレ計刷から機返す。逆に許容範別内と見なって、エッズ 2 2 トシーケンスで求めたウェハの厚み誤登  $\Delta$  2 PA 、設計位置からのズレ( $\Delta$  2 PA 、設計位置からのズレ( $\Delta$  2 PA 、 を電光時に補正がかけられる機配値し

して、

 $\Delta X_1 = (b \cdot \Delta X_1 + a \cdot X_2) / L$  $\Delta Y_1 = (b \cdot \Delta Y_1 + a \cdot Y_2) / L$ 

求める。ここで、a はウエハ中心 7507 から第1マーク設計位置 7503 までの距離(X 方向距離)、b はウエハ中心 7507 から第2マーク設計位置 7504までの距離(X 方向距離) であり、マーク間距離しまる+b である。またを字・は何辺のフローチャートの補正駆動ループのイテレーション回数を示す。また、回転ズレを両マーク間の距離とそれぞれの Y 方向へのズレ量より

 $\Delta \theta$  i =  $(\Delta Y_2 - \Delta Y_1)$   $\ne$  L とする。ここで、Y 方向のズレを用いて回転ずれを算出しているのは、この因で示す様に、ウェハ中心 7507 をはさんで左右方向に乗1マーク、第2マークを配置している為であり、もしウェハ中心をはこんで上下方向に=-2 ペポポネれていれば X 方

必字iが付いているこれらのズレ量は、今回のイテレーションでのズレ量であり、原回までの

向ズレにより求めることになる。

ループを含めたこのシーケンス全体でのズレ性量 モ

 $\Delta X = \Delta X + \Delta X_1$ 

 $\Delta Y = \Delta Y + \Delta Y$ 

として更新する。

最後にステップ 7414 でのプリアライメント 独正量は

 $\Delta Z_{PA} = (b \cdot \Delta Z_1 + a \cdot \Delta Z_2) / L$ 

 $\Delta X_{PA} = \Delta X$ 

 $\Delta Y_{PA} = \Delta Y$ 

 $\Delta \theta_{PA} = \Delta \theta_{I}$ 

となる。ここで Δ θ p k は θ 補正 しきれなかった 量(ただしトレランス内)であり、電光時にその ショット位置ごとの X 。 Y 成分に装算して補正 する。

次に、第17回、第27~29回及び第76回を用いて、第68回に示したマスク回収6808のシーケンスを説明する。まずウエハステージ1899をマスク徴送系の動作に干渉しない位置(SOR側から見て電光中心の左上方)に過過させる(ステツ

マスクステージチャックマグネットに対する連覇 <sup>\*\*</sup> 組を中止する (ステップ 7609)。

次に、トラバースユニット 2601 を、アームユニット 2603 が親回可能な、マスクステージ 1901 とマスクカセット 1301 の異ん中のホーム位置へ体動させる (ステップ 7610)。 そして、アーム袋回用のモータ 2707 によって、マスクハセット 2602 がマスクステージ方向からマスクカセット方向に向くようにアームユニット 2603 を設回させる (ステップ 7611)。 次に、トラバースユニット 2601 を開記ホーム位置からマスクカセット 例へはコニット 2601 によってマスク 2 を記持したマスクハンド 2602 をカセットステージ 3001 に対して突き当てる (ステップ 7613)。

ステップ 7605 と同様にして、所定の交き当て 力が得られるとステップ 7614 の料定を Yes で 抜ける。次に、マスクチャック 3002 を逆動戦し て表者力をなくし (ステップ 7615)、マスクハン ド上下用モータ 2706 によってマスクハンド 2602 プ7601)。次に、マスクハンド2602を聞いて(ステップ7602)、トラバースユニット2601 をマスクカセット側の神機位置からマスクステージ側をで移動させる(ステップ7603)。そして、トラバースユニット2601 によって、マスクステージ1999上に戦着保持されているマスク2 に対してマスクハンド2602 を突き当てる(ステップ7604)。その間の突き当て力を突き当てセンサ 2705 で被出して、所定の突き当て力が得られたからうかに足りなければ、このステップの判定をNoで力によテップ7604 に戻る。所定の突き当てカが得られば、この判定をYes で抜けてマスクハンドを閉じる(ステップ7606)。

次に、マスクステージ1999のチャックマグネットに電流を成す逆動破によってマスク2に対する吸着力をなくし(ステップ7607)、マスクハンド上下用モータ2706によってマスクハンド2602を2方向に移動させて、マスクステージ1901からマスク2を分離する(ステップ7608)。そして、

を 2 方向に移動させて、マスク 2 をカセットステージ面と接触させる(ステップ 7 6 1 6)。 そして、マスクチャック 3 0 0 2 の逆励磁を中止して、マスクチャック 3 0 0 2 によってマスク 2 を吸音保持する(ステップ 7 6 1 7)。最後に、マスクハンド 2 6 0 2 を聞いて(ステップ 7 6 1 8)、トラバースユニット 2 6 0 1 をホーム位置に移動させ(ステップ 7 6 1 9)、マスクハンド 2 6 0 2 を閉じる(ステップ 7 6 2 0)。

次に、第17回、第27~29回及び第76回を用いて、第68回に示したマスク技権 6809のシーケンスを説明する。まず、インデクサ 2810 を駆動して、カセット本体 2801を1マスク分ずつ回転させ (ステップ 7701)、次に使用するマスクかどうかのチェックを行う (ステップ 7702)。 推定マスクであれば、ステップ 7702 の料定でなける。次に、マスクハンド 2602 を開いて (7703)、トラパースユニット 2601 をマスクステージ 1999 とマスクカセット 1310 の 異 せるのホーム位置からマスクカセット 例へ移動させる (ステップ 7704)。そして、カセットステージ

3001 上に吸着保持されているマスク2 に対してトラパースユニット 2601 によってマスクハンドを実き当てる(ステップ 7705)。その際の実き当てセンサ 2705 で検出して、所定の実き当て力が得られたかどうかを判断する(ステップ 7706)。所定の実き当て力に足りなければ、このステップの判定をNoで抜けてステップ 7705 に戻る。所定の実き当て力が得られれば、この判定を Ye で抜けてマスクハンド 2602 を閉じる(ステップ 7707)。

次に、カセットステージ3001のチャックマグネットに電視を洗す逆動磁によってマスク2に対する要者力をなくし(ステップ7708)、マスクハンド上下用モータ2706によってマスクハンドを2方向に移動させて、カセットステージ3001からマスク2を分離する(ステップ7709)。そして、カセットステージチャックマグネットに対する逆動磁を中止する(ステップ7710)。

次に、トラバースユニット 2601 をアームユニット 2603 が第回可能なホーム位置へ移動させる

スクハンド-2602 を開いて (ステップ 7719)、トラパースユニット 2601 をマスクカセット側の 待機位置に移動させ (ステップ 7720)、マスク ハンドを閉じる (ステップ 7721)。

で 7.8 以は、第 6.8 以で説明した本装型の規律 を置のうちマスクアライメントのシーケンス、即ち ステップ 6.8 10 を示すフローチャートである。マ スクアライメントを開始する状態では、解放の レーケンスのマスク設置時のチャッキング精度に より、第 7.9 図に示す様に、マスクチャック 1.9 0.3 へのマスク 2 のチャッキングは設計位置 7.9 0.1 に ならず、 X. Y 及び回転方向にズレが生じ、実際の ナヤッキング位置 7.9 0.2 になっている。よって、 これから計画すべきマスク A A マーク (Y = マーク・ Y にマーク、 X ロ マーク。 X ロ マーク)も設計位置 7.9 0.3 ~7.9 0.6 からそれぞれ実際位置 7.9 0.7 ~7.9 1.0 にズレている。

まず、ステップ 7801 で、4 つあるピックアップ 2401 がそれぞれ計画しようとしているマークの な計位度 7903~7906に対向するように、ピック (スチップ 7711)。そして、アーム独国用のモータ 2707によって、マスクハンド 2602 がマスクカセット方向からマスクステージ方向に向くように、アームユニットを独国させる (ステップ 7712)。次に、トラバースユニット 2601 を前記ホーム位置からマスクステージ側へ移動させる (ステップ 7713)。そして、トラバースユニット 2601 によって、マスク 2 を記待したマスクハンド 2602 をマスクステージ 1901 上のマスク位置決め V ブロック 1908 に対して実き当てる (ステップ 7714)。

ステップ 7706 と同様にして、所定の交き当て力が得られると、ステップ 7715 の料定を Yes で抜ける。次に、マスクステージ 1999 のチャックマグネットを連動をして吸着力をなくし (ステップ 7716)、マスクハンド上下用モータ 2706 によってマスクハンド 2602 を 2方向に移動させる (ステップ 7717)。そして、チャックマグネットによってマスク2を収り保持する (ステップ 7718)。最後に、マ2を吸り保持する (ステップ 7718)。最後に、マ2を吸り保持する (ステップ 7718)。最後に、マ

ステップ 7802 において、今計削しようとしているマスク A A マークの設計位置、たとえば 7903 と対向する位置に 2 チルトステージ 1805 上にある座標基 マーク 1821 がくる様に、 Y 粗勢ステージ 1705 及び X 粗動ステージ 1710 を駆動する。ステップ 7803 においては、マスク 2 と連続基 マーク 1821 とのギャップ計削が、第23 図に

示すピックアップ 240 l を用いて行える位置まで 2 チルトステージ l 80 5 を 2 チルト駆動用インチ ワーム 17 l 3 を駆動して移動させる。そして、ス ナップ 7 80 4 において、第 2 3 間の A F センサ 2 3 3 2 の出力を第 3 9 間に示したファイン A A・A F 観傷 都 3 9 1 0 より処理し、A F 仅 号 Z a (マスク A A マー ク 7 9 0 3 の場合)を計画する。

述べたステップ 7802から 7810 のシーケンスにより計劃を練返す。

もし、4マークの計劃が終了したなら、ステツブ 7812 でマスク全体の設計値からのズレム Xi. ム Yi 及びム01を、4つの計劃データムYm. AXm. ΔΥ. ΔΧυから求める。ここで萃字しは補正 駆動ループのイテレーション回数を示す。ステツブ 7813で、このズレ量を予め定められている許容値 と比較し、トレランス内なら、ステツブ 7812で 算出したズレ量を、電光時の矯正量となる様記憶 し、マスクアライメントシーケンスを終了する。 进に、ズレ豊がトレランス外なら、ステップ 7816 でム日を補正する様、マスク日プレート1912を 国動し、再び、4マークを計画する為にステップ 7801に戻る。ステップ7801に戻り、ピックアッ プ2410を移動する理由は、マスク2自身を動かし たためである。さらに、ステンプ 7802 での底線 基 マーク1821の設定位置も、1回目のマスクAA マークの設計位置7903~7906ではなく、ステツ プ7812で算出した△×1. △×1 及び△0 1 を考慮 ほぼ設計位置にあるので、このズレはマスク AAマークの設計位置からのズレとなる。

ステップで808において、計劃した値が充分な 計量機度が得られるトレランス内が否かを特別 し、トレランス外ならば、計劃しているズレに むじま方向あるいは Y 方向へのステージ 1899の 油正式動を行い、直然基準マーク1821をマスク AAマークの実際の位置例えば7907に近づけ、 異びAA計画をする為にステップ7806に戻る。 なお、この時間勤した量もマークズレ量に加える。 もし、ステツブ 7808 でトレランス内と特別され たなら、1マークに対する計劃を完了したことに なり、ステツブ 7810 で座標基準マーク 1821 が マスク2から誰れる方向にてチルトステージ1805 を運動し、直標基準マーク1821が位のマスク A A マークと対角できる準備をする。ステツブ7811で、 4マークすべての計劃が終ったかチエツクし、まだ 未計制のマークが残っているならステップ 7802 に 戻り、直提基準マーク1821を次のマスクAAマー クの設計位置、例えば7904と対向させ、上で

した位置となる。 こうりょう デットゥ

次に、第79回を用いて、マスクアライメント 地正量の具体的な計算式を示す。前因のステップ 7806で計劃した、4 マークそれぞれの X。 Y 方向 のズレ量、  $\Delta$  Y R 、  $\Delta$  X D 、  $\Delta$  Y L 、  $\Delta$  X U より、 マスク 2 全体の設計位置からの X 、 Y 方向ズレを

 $\Delta X_i = (\Delta X_D + \Delta X_U) / 2$ 

 $\Delta Y_{i} = (\Delta Y_{i} + \Delta Y_{i}) / 2.$ 

なる平均値とする。ここで添字iは前間のフローチャートの橋正顧動ループのイテレーション回数を表す。この場合、各マスク A A マークの設計位置 7903~7906 はマスク 2 の中心から対称な位置に配置されているものと考えている。次に、回転 ズレを X . Y の各方向で向かいあうマーク間の距離と、それぞれの X 方向ズレ、 Y 方向 ズレ あり、

とする。△0g、△0gは、それぞれYズレ情報

からの書版ズレ会、スズレ会をからの書版ズレ会 であり、 $\Delta\theta$ :はその $\Delta\theta$  v、 $\Delta\theta$  zの一次地 と なっている。n=0.5 なら $\Delta\theta$ :は $\Delta\theta$  v、 $\Delta\theta$  z の平均である。

また、計劃時に、あるマーク、例えば $\Delta X_U$ の 計劃エラーが生じた場合には、

 $\Delta X_1 = \Delta X_0$ 

 $\Delta \theta = \Delta \theta$ 

とする事で、マスク全体のズレを求める事も可能 である。

低字iが付いているこれらのズレ量は、今回の イテレーションでのズレ量であり、ループを含め た本シーケンス全体でのズレ整量を

 $\Delta X_{m,n} = \Delta X_{m,n} + \Delta X_{i}$ 

 $\Delta Y_{MA} = \Delta X_{MA} + \Delta Y_{I}$ 

 $\Delta\theta = A = \Delta\theta = A + \Delta\theta$ 

て、 40.23 既に示す上に、アライメント用の投光 ビーム 2307 がマスク上マーク 2332 のそれぞれ に当たる雄にする。次に、ステップ 8002 で、ス テージ制御部3918を介してX担勤ステージ1710 及びY担勤ステージ1705を駆動し、第82 図に 示すように、これから電光しようとするウエハ上 パターン 8201 がマスク上パターン 8202 と対向 する様にする。そして、ステップ8003で、ステー ジ制御郎3918を介して2チルトステージ1805を 慰動し、ウエハ3とマスク2との距離がピツクアツ プ2401で計画できる位置(AF計画ギャップ位置) まで移動させる。彼いて、ステップ 8004 では 4つのピックアップ 2401 の各 AF センサ 2332 の 出力を第39回に示したファイン A A・A F 制御部 3910で処理して、4つのマーク位置でのマスク2 とウエハ3の間のギャツブ Z」、 Zz 、 Zz 、 Za を 計劃する。ステップ 8005 では、前ステップで 計画した4点のギャップ値から、今間光しようとす るショット全体で、AA計劃ショット電光ギャップ 位置ではずからのずれが最も小さくなる様に、補正 はそれぞれウエハ側のX根拠ステージ1710. Y 数 動ステージ1705 にフィードパックされる値で ある。

第80 題は、第68 國で製明した本装置の集付 処理のうちステップアンドリピート電光ステップ 6811 のシーケンスを示すフローチヤートである。 ただし、このフローチヤートは、前途のプリアラ イメントシーケンスと同様、第2 レイヤー以降の ウエハ、つましウエハ3 上にすでにアライメント マークが機関されているウエハ3 に対するステップ アンドリピート電光を説明するものである。ステップアンドリピート電光の開始状態では、ウエハ3 は ブリアライメント 6805 を終了してウエハチャック 1807 に吸着されており、マスク2 はマスクティメント 6810 を終了してマスク  $\theta$  ずれ  $\Delta$   $\theta$  =  $\alpha$  が とれた状態でマスクチャック 1903 に吸着されている。

まず、ステップ 8001 で、アライメントマーク を計画する為に、ピックアップステージ制御部 3906 も介して4 つのピックアップ 2401 を駆動し

■動量 Δ 2。 Δ ω x。 Δ ω y を算出し、ステージ 制御部 3 9 1 8 を介して 2 チルトステージ 1 8 0 5 を参加させる。この状態でオートフオーカスが完了し、マスク 2 とウエハ 3 との間のギャップがほぼ 等しく保たれている。

 を格正し、一方でマスクタブレート 1912 を電像 してマスクステージ側でタずれを構正し、ステッ プ8006の A A 計劃に戻る。

ステップ8008でま、Y、タずれがトレランス内ならば、ステップ8010で1ショット電光を行う。ここでは、X P Q 度計 1541 で現在の X 機位度を設定し、必要元量から資達のように変元時間を求める。この電元時間と X 線 1 のは G 分 (プロファイル場正用データ)をシャッタ制御部3913に与え、電光ショット全面にマラなく X 線 1 が無計される様にメインシャッタユニット 1501 を厳事する。

電光が終了したら、ステップ 8011 で、ステージ制御部3918を介してギヤップ解除位置まで2 テルトステージ 1805 を駆動し、ウエハ3 をマスク 2 から違ざける。そして、ステップ 8012 で次に 第 光すべきショットがあるか無いかを判断し、 無ければ本シーケンスを終了し、有れば次のショットの電光の為にステップ 8002 に戻る。

なお、以上の説明では、第2レイヤー以降のウエ

ハを対象に述べたが、第1レイヤーのウェハの場合、 アライメントずれを計画するべきマークがウェハ 上にないので、ステップ8006~8009の A A 計画 ずれ量計算。トレランス特定、矯正駆動が不要と なる。すなわち、本ステップアンドリピート算え シーケンスでは、ウェハ3の厚みムラや歪みの気付 への影響を聴くことが目的となる。

フチルト値正置の計算式を取81 間を用いて設明する。ステップ8004で、ウエハ3がAF計劃は置近伸にある状態で計劃した4つのマーク位置でのマスク2とウエハ3との間のギヤップから、平面に近似する。ウエハ3は本来平面ではあるが、解みムラがあり、またプロセスが建むにつれて歪みが生じるので、電光しようとではなるで、AA計劃ショット産体で、AA計劃ショット酸光ギヤップ位置からのずれが最も小さくなる様に、ギャップ値正をする必要がある。まず、4つの計劃ポイントの虚型とそれぞれの位置でのギャップ計劃値を、3次元直標

 $(X_1, Y_1, Z_1)$   $i = 1 \sim 4$ 

とし、平面方程式

a Xi + b Yi + c Z = 1 i = 1 ~ 4 を異たすパラメータ (a, b, c) を最小二乗法に より解く。

次にこの近似平面から Z チルト値正量を求める。 この平面の注線ベクトル $\overline{\nu}=(a,b,c)$  を正載 化し、

 $\overline{\nu}_{a} = (a_{a}, b_{a}, c_{a}).$ 

$$\| \overline{\nu}_{\bullet} \| = \sqrt{a_{\bullet}' + b_{\bullet}' + c_{\bullet}'} = 1$$

とする。今、合わせたい平面の注意ベクトルは、 $\overline{\nu}=(0,0,1)$ 

なので、ショット中心におけるチルト領正量、即ち X 軸まわりの端正量ムωェ、及び Y 軸まわりの補正 量ムω r は、

 $\Delta \omega_{z} = \tan^{1}(b \cdot /C \cdot)$ 

 $\Delta \omega_{Y} = \tan^{1}(a \cdot / \sqrt{b \cdot C \cdot})$ 

となる。一方、2種正量Δ2は何亿平面の式から Δ2=2。-2cu

となる。ここで、Z。はショット中心(X。、Y。) での近似平面のギヤップであり、 Z. = (1-aX. -bY.) /c

で扱わされ、2 mm は A A 計削ショット電光ギャップ位置である。上記手順で求められた2 チルト補正量 Δ Z 、 Δ ω x ・ Δ ω v をステージ制御部 3 9 1 8 に与えることによって、2 チルトステージ 1 8 0 5 を駆動し、電光ショットのウエハ表面を A A 計削ショット電光ギャップ位置にほぼ一致させる。

次に、X、Y、 B 補正量の計算式を開 8 2 図を用いて説明する。ステップ 8 0 0 6 で計削した4 つのマーク位置でのずれ量 Δ X。、 Δ X 4、 Δ Y 4、 Δ Y 7、から電光するショット中心での X。 Y。 B 方向のずれを計算する。各マークではマスク上マーク 2 3 3 2 とウェハ上マーク 8 2 0 3 の X 方向あるいは Y 方向のどちらか一方向のずれを独出するので、ショット中心での X。 Y 方向のずれは向かいあうマークのずれの平均

 $\Delta X = (\Delta X_a + \Delta X_4)/2$ 

 $\Delta Y = (\Delta Y_4 + \Delta Y_1)/2$ 

となる。また、8方向のずれは、向かいあうマーク 間の距離しょ、Lvと各マーク位置でのずれより、  $\Delta\theta = n \cdot \Delta\theta_{T} + (1-n)\Delta\theta_{T}$ . 0 S n S 1  $\pi\pi \cup \Delta\theta_{T} = (\Delta Y_{I} - \Delta Y_{I}) / L_{T}$  $\Delta\theta_{T} = (\Delta X_{I} - \Delta X_{I}) / L_{T}$ 

となる。  $\Delta \theta$  v.  $\Delta \theta$  x はそれぞれ Y ズレ情報からの回転ずれ急、X ずれ情報からの回転ずれ急であり、  $\Delta \theta$  はその  $\Delta \theta$  v.  $\Delta \theta$  x の一次結合となっている。 n=0.5 なら  $\Delta \theta$  は  $\Delta \theta$  v.  $\Delta \theta$  x の 平均 で ある。 もし、計劃時にあるマーク、例えば  $\Delta$  X 。 計劃エラーが生じた場合 中国光ショットがウェハの場に位置していて  $\Delta$  X 。の計劃が不可能な場合には、

 $\Delta X = \Delta X$ 

 $\Delta \theta = \Delta \theta v$ 

とすることでマスク上パターン 8202 とウエハ上 パターン 8201 とのずれ を求めることが可能と なる。これらのずれ豊 $\Delta$  X、 $\Delta$  Y、 $\Delta$   $\theta$  はそれぞれ ステージ制御部 3918 にフィードパックする領で あり、 $\Delta$  X、 $\Delta$  Y はウエハステージ側で、 $\Delta$   $\theta$  はマスクステージ側で補正収動を行うのは創送した 通りである。

次に、第25國及び第83國を用いて、第68國に

2514によって、イジェクターハンド 2512 を重直から水平に回転させる(ステップ 830 8)。次に、イジェクターω γ 駆動郎 2515によってイジェクター1304 を旋回させて、イジェクターハンド 2512 を回収キャリヤに対向させる(ステップ 830 9)。次に、イジェクターハンド 2512 に 敬 書 された回収ウェハが回収キャリヤ内に入るように、イジェクター X ステージ 2517 を移動させる(ステップ 8310)。

そして、イジェクターハンド 2512 の吸着を 終了して(ステップ 8311)、四収エレベータ駆動 配 2509 によって回収キャリヤ1 ピッチ分上昇させ る(ステップ 8312)。次に、イジェクター X ステー ジ 2517 によってイジェクターハンド 2512 を 元の位置に引き戻し(ステップ 8313)、イジェク ター1304 をステップ 8309 と逆に 製図させて (ステップ 8314) 第 25 図の状態にする。

・ 第 8 4 図に、電光ユニット 1 0 2 の正面新面図と 側面断面図を示す。この図において、ウエハ 3 は ウエハチヤック 1 8 0 7 に真空吸着されており、ウ 未したウエハ国収6813のシーケンスを説明する。 まず、イジエクターハンド2512が、オリフラ 検知チャック 2521 に吸着保持されている回収 ウエハ裏面側に来るように、イジエクターXステー ジ2517をホーム位置から移動させる (ステップ 8301)。次に、イジエクターでステージ2520を 移動させて、ウエハ富田にイジェクターハンド 2512を接触させ (ステップ 8302)、イジェククー ハンド 2512 の真空職者を開始する (ステップ 8303)。回収ウエハがイジエクターハンド2512 に表着されると、ステツブ 8304 の料定を Yesで 住けるので、オリフラ検知チャックの方の扱着を 終了させる (ステツブ 8305)。そして、イジェク タースステージ 2520 を移動させて、回収ウェハ を乗着したイジエクターハンド 2512 をオリフラ 検知チャツク面から進ざける (ステップ 830C)。 次に、イジエクター X ステージ 2517 を移動させ て、イジエクターハンド 2512 をホーム位置 (第 69 区ステップ 6902 実行船の位置) に貶す (ス チップ 8307)。そして、イジェクターωェ戦動艦

エハチヤツク1807はX租動ステージ1710上に 取り付けられ、Y租動ガイドパー1711上を走り、 X租動ガイドパー1711はY租動ステージ1705 に囚定されている。Y租動ステージ1705はY租 動ガイドパー1706上を走り、Y租動ガイドパー 1711はメインフレーム1701に固定されている。 マスク2はメインフレーム1701に関に固定された AAフレーム2604に取付けられている。

メインフレーム1701 はメインチャンパー3101 と3点で結合されていて、上部の1点は剛に締結 されており、上部の他の1点は Y 方向のみを拘束 する吸収機構 8415、下部の1点は Z 方向のみを 拘束する吸収機構 8416 で支持されている。吸収 機構 8415 と吸収機構 8316 は、メインチャンパー 3101 の真空排気による変形の影響や機構材質の 違いによる無変形の影響がメインフレーム1701 へ 及ばないように取付けられている。 更に、メイン チャンパー3101 は無振ペース8405 と3点で結合 されていて、上部の1点は関に結晶されており、 上部の他の1点は Y 方向のみを拘束する吸収機構 841.3、下部の1点は2方向のみを拘束する吸収 機構8414で支持されている。吸収機構8413と 吸収機構8414は、除版ペース8405の勢的変形 の影響や構成材質の違いによる熱変形の影響が メインチャンパー3101に及ばないように取付け られている。

間光ユニット102は最間パターンの形成されたマスク2と感光体の使布されたウエハ3を対向させ、X銀1によりマスク2の歌間パターンをウエハ3に焼付ける袋間であり、マスク2とウエハ3の相対位置ずれは焼付け性低低下を引き起これが固有袋間本体と呼ぶ)の1次を含まるので、高い間となるので、雑芸を起こし、マスク2とウエハ3の相対位置ずれの原因となるので、雑芸をおかが、個ではならない。電光装置された3つのを練芸しなければならない。電光装置された3つのエアリスペンション8402、8403、8404に乗できれた状態で練姿されている。3つのエアサスペンされた状態で練姿されている。3つのエアサスペンされた状態で練姿されている。3つのエアサスペンされた状態で

8411を設けて、除祭現台8401に対する除祭ペース8405の相対変位を制定して、その信号を元に3つのエアサスペンション8402~8404にフィードパックをかけて、エアサスペンション8402~8404をアクチユエーターとして6 始朝御を行う。

第 8 5 図は第 8 4 図にて掲載の交券料算機構を 料度する電気ブロック図である。

ドライバ8501~3は、エアサスペンション8402~4をアクチュエートする不関示の電機弁を、関口制御する電気プロックである。これらのドライバ8501~3は CPU8510より D/A 変換器 8507を通して与えられるアナログ医号にもとづいて動作する。変位センサ8406、8408、8410は、例えば静電容量センサ、または異電波センサであり、これらの変位センサー8406、8408、8410からの信号を、センサアンプ8504~6は餌衰データに比例した DC電圧信号に変換する。 A /D 変換器 8508は、上記 DC電圧信号をデイジタル化して、バス8509内に取り込む機能を持つ。 CPU8510は、A / D 変換器 8508により取り込まれた

ション8402~8404には3系統のエアー配質2412 が接続されている。

マスク2とウエハ3は10μm~50μmのプロキシティーギヤツブのある状態で規付けが行われるので、X線1の先輪とマスク2あるいはウエハ3の雑だおれ及び位置ずれは、焼付パターンずれを引き起こし、焼付け性能低下につながる。よって、クエハ3面の位置と角度を維持できるようにしなければヨウムいののない。 写光接置本体は、エアサスペンションにといるよりに固有振動なが高いので、最近ペイーダー違いに固有振動なが高いので、公よにアクチュエートすることで、マスク2とウエハ3はアクチュエートするとができる。また X 韓 1 はほに対し類視できる変動しかなく、床と除張明白8401の相対変動はない。

この時、除価値台8401の上に配置された3つのエアサスペンション8402~8404に3つの変位センサー8406、8408、8410を取り付け、除版ペース8406のそのターゲット8407、8409、

個号に基いて、ドライバ8501~3例に斜容信号を与える、いわゆるソフトサーボ 晩得を構成している。さらに同CPU8510は通信I/F3903bを介して、上位の本体コントロールユニット3902と指示座標や現在位置座標のやりとりができるようになっている。

#### (発明の効果)

上述したように、本発明によれば、SOR光線を用いて、例えば 64 メガビット以上の DRAMの製造工程で使用可能な半導体製造用電光装置の提供が可能になる。

### 4. 図面の簡単な説明

第1回は本見明の一実施例を示す全景図、 第2回はX線プロキシミティー選光の概念図、

第3回は各種の電光方式を示す図、

第4回は従来のX銀電光装置の一例を示す回、 第5回は従来のSOR-X線電光装置の一例を

第6回はシンクロトロン放射光の概念図、 第7回は無機器収材料及び有機器板材料をそれぞ

示す四、

れ舞いたマスクの模式圏、

乗8回は一括書先方式におけるマスクの無量の 概念図、

第9回はスキャン電光方式におけるマスクの無要の概念図。

第10回は本発明の電光長度の概念図、

第11 関は本発明の電光装置における電光炉域 でのX 輸強度プロフィールを示す因。

第12回は空気及びヘリウムの熱伝導率と気圧 との関係を示す図、

第13回は露光ユニットの構成を示す間、

第14 図はX線ミラー部の構成を示す図、

第15回は露光シャッター装置の構成を示す図、

第16回は電光シャッター装置の配置を示す図、

第17回はステージ装置の構成を示す図、

第18回はウエハ葡萄ステージの構成を示す図、

第19回はマスクDスチージの構成を示す図、

第20回はレーザ副長先学系の配置を模式的に 示す図、

第21回はプリアライメントシステムの光学配置

第40回はファイン A A・A F 制御部のプロック園、 第41回はプリ A A・ A F 制御部のプロック園、 第42回はピックアップステージ制御部のプロッ ク図、

第43 囚はシャツタ制御部のプロック因、

第44 図はパルスジエネレータ回路のプロック図、

第45 因はステージ制御部のプロック団、

第46四は幾送朝韓郎のブロック図、

第47回はミラー制御部のプロック凶、

第48団は環境制御部のブロック団、

第49回は全体制御のフローチャート、

第50回は延期休止立上げのフローチャート。

第51回は長期体止立上げ時のメインチャンパー 給賃気系処理のフローチャート、

第52回は長期休止立上げ時のウェハロードチャンパー始排気系処理のフローチャート、

第53 図は長期体止立上げ時の名アクチュエータ 初期化のフローチャート、

第54回は長期休止のフローチャート、

第55 関は長期休止時のメインチャンパー給け気

モデナ型、

第22回はプリアライメントシステムの見取囚、 第23回はピックアップ部の光学部品牌成を示す団、 第24回はファイン A A 部の構成を示す団、

第25個はウエハ醤造系の外観図、

第26回はマスク養送部の配置を示す図、

第27回はマスク推送谷の線柱を示す間、

第28回はマスクカセツトローダーの構成を示す気、

第29間はマスクカセツトローダーの動作を示す凶、

第30回はマスクカセットの構成を示す間、

第31 園はチャンパー構成を示す型、

第32 國は始鉾気系のプロック図、

第33回はウエハロードロック機構を示す図、

第34回はマスクロードロック機構心示す因。

第35回は圧力・純皮管理及びミラーボートの 納排気系を示す因、

第36回はX銀電光装置の全体制器プロック図、 第37回なコンソールユニットのプロック図、 第38型はメインユニットのプロック図、

第35回は本体制御ユニツトのブロツク烈、

系処理のフローチャート、

第 5 6 図は長期体止時のウェハロードチャンパー 給排気系処理のフローチャート、

第 5 7 閏 は長期休止時のマスクチヤンパー給排気 系処理のフローチヤート、

第 5 8 四はウエハ供給キヤリヤ取り出しのフローチャート

- 第59 図はウエハ供給キャリヤ设図のフローチャー ト.

- 第 6 0 関はマスクカセツト取り出しのフローチャー ト・

第61 図はマスクガセット投資のフローチャート、 第62 図は X 線強度プロフィール計劃のフローチャート、

第63 図は X 線強度プロフィールの計劃位置を 示す図、

第 6 4 図は X 線強度プロフィールの算出を説明 するための図、

第65 図は電光エリア内の各点における電光時間の男を示す園、

第 66 型はシャック連度制御データの設定を製明 するための皿、

第 6 7 図はシャック装置の起場を示す図、 第 6 8 図は鏡付処理のフローチヤート、

第69回はウエハ供給のフローチャート、

第70回はオリフラ検知のフローチャート、

第71回はオリフラ検知 8 スミージ 1回転角に 対するステージ中心からウエハニツッまでの影響 の変化を示す図、

第72 図はステージ中心直標系でウエハを示す図、 第73 図はロード/アンロードのフローチヤート、 第74 図はプリアライメントのフローチヤート、 第75 図はプリアライメントマーク位置の収5.23、 第76 図はマスク図収のフローチヤート、 第77 図はマスク及置のフロー・\*\*\*ート、 第78 図はマスクアライメントのフローチヤート、 第79 図はマスクアライメントマーク位置の優略 図、

第80回はステップアンドリピート電光のフロー チャート、

1308… 電光シャッター装置、

1309…マスクカセツトローダー、

1310…マスクカセツト、

1311…マスク製送装置、

1312…計劃光学系、

1501…メインシャツターユニット、

1502…補助シャツターユニツト、

1541··· X 韓風度計、

1551…X糠デイテクタ、

1401… X 線 ミラー、

1701…メインフレーム、

1899…ウエハ最勤ステージ、

1999…マスクፀステージ、

2604… AAフレーム、

3101…メインチャンパー、

3102…マスクゲートバルブ、

3103…マスクチャンパー、

3104…シャッターチャンパー、

3107…ウエハイジエクターチャンパー、

3108…クエハロードゲートバルブ、

第81回はウェハスドの概略図、

第82回はウエハAAの底毛四、

第83回はウエハ回収のフローチャート、

第84回は電光ユニットの正面新面肉と側面新面 図、

第85回は雑額系制費部のプロック図、 である。

101…ミラーユニット、

102… 電光ユニット、

103…電気制御ユニット、

104… 恒温制御ユニット、

105… 辞気ユニット、

106… 放気制御ユニット、

1301…ステージ装置、

1302…ファインアライメントシステム、

1303…ウエハゲ給回収エレベーター

1304…イジエクター、

1305…オリフラ検知ステージ、

1306…ウエハトラパーサー、

1307…プリアライメントシステム、


3109…ウエハロードチャンパー


3110…ウエハアンロードゲートバルブ、

3111…ウエハアンロードチャンバー


3 5 1 2 ··· B e 🕱

出版人 キヤノン株式会社 代理人 丸 島 傷 一








第4図(a)




第 4 図 (b)











TIME


第11 图

第 17 図




第 12 図












# 第 15 図




## 第16図





### 第 18 図





# 第19図










































### 第 36 図












第41図



#### 第 42 図





#### 第 43 図




#### 第 44 図


34 191 1 - ----









. . . . .










第51回

Start STERRY OPER

\$28e8PV clase









第52 図








全ポンツ停止


end
























第 63 図




## 第 64 図






















第75図





















# 第85図



第1頁の統領	È		抚	の	頁	1	第	
--------	---	--	---	---	---	---	---	--

<b>(3)</b>	int.	Ci. ¹	•			識別記号	•	庁内整理番号	
G	21	K	1	1/06			Z	8805-2G	
Н	05	Н	13	5/02 3/04			X A	8805—2 G 8805—2 G	·
⑦発	明	₹	Š	坂	<b>*</b>	英	冶	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キヤノン株式会社内
⑦発	明	₹	Ť		部	直	人	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	_
⑦発	明	₹	5	斉		謎	台	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キヤノン株式会社内